

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর

"শ্রমজীবী মানুষের অধিকার, বৈৰম্যাহীন বাংলাদেশের অঙ্গীকার"

ক্যাপ পর্ববেষ্ফণের তখ্য

কারখানার নাম	इर्निवन थ्याপात्वन निः
ঠিকানা	S A plot # 310, Baimail, P.O. – Quasem Cotton Mills, Konabari, Gazipur
কারখানার কোড	GZP 148
কালার কোড	

মুল্যামনের ধরণ: বৈঘুতিক মুল্যামন	পর্যবেষ্ডণের তারিখ: ১৯–০২–২০২৩
১. পর্যবেষ্ণণ	

পরিদর্শন yalastrical system about overall electrical system.

ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি

১.১. কাৰ্যক্ৰম

কাৰ্শক্ৰম	1. Provide updated SLD matching the existing installation at the factory. 2. SLD to indicate exact positions of all points of switch boxes and other outlets. 3. SLD to be approved by the engineer–in–charge.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কার্শানার কার্যক্রম	
<u>অগ্রা</u> ধিকার	৬ মাস
চুডান্ত সময়সীমা	_
সংশোধিত সময়সীমা	0 & -0 % - 5 0 5 @
অগ্রগতির অবস্থা	চলমান
মন্ত ব্য	SLD is available and 4 out of five panels matches with SLD and they will complete another one by next two months. 19.01.2021 CVV3: Proposed and as built SLD is available but as built SLD has some mismatch with existing system. 16.08.2021 . (CVV-4): Proposed and as built SLD is available but as built SLD has some mismatch with existing system. 23.08.2022 visit observation: Proposed SLD drawing was found but found some mismatch with existing system. Proposed SLD drawing has been submitted to DIFE for approval. 19-02-2023 visit observation: Proposed SLD drawing has been submitted to DIFE for approval.

সংযুক্তিসমূহ (৪)







Location-Office room '- As built Electrical Layout Drawings was available but not প্রিদর্শন updated to indicate exact positions of all points (lamps, fans, M/C, transportable appliances and motors, but the factory maintenance person had enough knowledge about electrical layout drawing.

ক্যাপ
আইটেম
ক্যাটাগরি

২.১. কাৰ্যক্ৰম

1. Provide updated Electrical layout drawing prepared after proper locations of all outlets for lamps, fans, fixed and transportable appliances, motors etc. 2. কাৰ্যক্ৰম Drawings to indicate exact positions of all points of switch boxes and other outlets to match existing installation. 3. As built drawing to be approved by the engineerin-charge. সুপারিশের ভখ্যসূত্ৰ কারখানার কাৰ্যক্ৰম **অগ্রাধিকার** ৬ মাস চডান্ড সময়সীমা সংশোধিত 08-03-2029 সময়সীমা অগ্রগতির সংখ্যোধিত অবস্থা ELD matches with the most of the major appliances points and positions. 19.01.2021 CVV3: As built ELD is mostly matched with the existing loads. 16.08.2021 (CVV-4): As built Electrical Layout Drawings was not available at site. মন্তবা 23.08.2022 visit observation: Proposed Electrical Layout Drawings was found at site but not matched with existing system. 19-02-2023 visit observation: As built Electrical Layout Drawings was found at site during inspection date.

সংখুক্তিসমূহ (৪)







পৰিদৰ্শন Location–All panels –Non–Graded Electrical Rubber mats was provided in front of all পৰ্শবেষ্ণন distribution boards. ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগৰি

৩.১. কাৰ্যক্ৰম

৩.১. পাশ্বন		
	,	
কাৰ্যক্ৰম	Provide graded rubber mats of adequate size in front of all distribution panels.	
সুপারিশের		
ভখ্যসূত্র		
কারখানার		
কাৰ্যক্ৰম		
অগ্রাধিকার	৬ সপ্তাহ	
চুডান্ড		
সমর্মীমা		
সংশোধিত	7 <i>P</i> -0 <i>P</i> -5055	
সমশ্রসীমা	19.0-0.0-4.044	
<u>অগ্রগতির</u>	সংশোধিত	
অবস্থা	1// 11/ 10	
মন্তব্য	Graded Electrical Rubber mats was provided in front of all distribution boards. 19.01.2021 CVV3: Rubber mats are available under all panels . 16.08.2021 (CVV–4): Rubber mats are available under all panels Were found. 23.08.2022 visit observation: Graded Electrical Rubber mats were found in front of distribution boards. 19–02–2023 visit observation: Graded Electrical Rubber mats were found in front of distribution boards.	

সংযুক্তিসমূহ (২)





পরিদর্শন পর্ববেষ্ডণ	Location–Gas Generator room at Ground Floor –Fire rated fire door was not available.
ক্যাপ আইটেম্	
ক্যাটাগরি	

৪.১. কাৰ্যক্ৰম

0.0. THY		
_		
ľ	কাৰ্যক্ৰম	Provide 1.5 hour fire rated door the gas generator room on ground level.
ŀ	সুপারিশের	
ľ	ভ খ্যসূত্র	
ſ	কারখানার	
ŀ	কাৰ্যক্ৰম	
[<u> অগ্রা</u> খিকার	৬ মাস
ŀ	চুডান্ত	
ľ	प्रभग्ने श्रीभा	
ſ	সংশোধিত	o & − o ½ − ₹ o ₹ @
ŀ	সমশ্বসীমা	0(-03-7078
Ī	অ গ্রগতির	সংশোধিত
ŀ	অবস্থা	4\("III\\"\\"\"\"\"\"\"\"\"\"\"\"\"\"\"\"
Ī		Required fire rated door is there. 19.01.2021 CVV3: They have installed rated fire door in front of gas generator room. 16.08.2021 (CVV-4): Gas Generator room –
2	মন্তব্য	Fire rated fire door was not available. 23.08.2022 visit observation: Fire rated door
		was not available at gas generator room. 19-02-2023 visit observation: Fire rated
		door was available at gas generator room.
-		

সংযুক্তিসমূহ (২)





পরিদর্শন Location–All panels –Bunch of cables was observed at MCCB/MCB terminal and bus bar পর্যবেষ্কণ terminal. ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি

৫.১. কাৰ্যক্ৰম

· 9 · 11 147	<u> </u>
কাৰ্যক্ৰম	Avoid looping and bunch of cable at MCCB/MCB or bus bar terminal, use individual circuit and over current device for every incoming and outgoing circuit at the distribution boards.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কার্থানার কার্বক্রম	
<u>অগ্রাখিকার</u>	৬ সপ্তাহ
চুডান্ড সমশ্রসীমা	_
সংশোধিত সময়সীমা	\$७-°b-₹°₹₹
অগ্রগতির অবস্থা	সংশোধিত
মন্তব্য	No looping and bunch of cable at MCCB/MCB or bus bar terminal was found. individual circuit and over current device for every incoming and outgoing circuit at the distribution boards were used. 19.01.2021 CVV3: Bunch of cables or looping were not observed at MCCB/MCB terminal and bus bar terminal. 16.08.2021 . (CVV-4): Bunch of cables or looping were not observed at MCCB/MCB terminal and bus bar terminal. 23.08.2022 visit observation: Bunch of cables or looping were not observed at MCCB/MCB terminal and bus bar terminal. 19-02-2023 visit observation: Bunch of cables or looping were not observed at MCCB/MCB terminal and bus bar terminal."

সংयুक्তिসমূহ (२)





পৰিদৰ্শন Location–All panels –Wiring diagram or circuit list with proper current ratings was not প্ৰবিষ্কৃত্য ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগৰি

৬.১. কাৰ্শক্ৰম

9:3. 1144			
কাৰ্শক্ৰম	Provide circuit diagram /circuit list with proper current ratings and fuse size, marking for DBs identifying end use load, voltage, number of phases.		
সুপারিশের ভখ্যসূত্র			
কার্থানার কার্বক্রম			
<u>অগ্রা</u> খিকার	৬ সপ্তাহ		
চুডান্ড সমর্মসীমা	_		
সংশোধিত সমরসীমা	%%-0F-₹0₹₹		
অগ্রগতির অবস্থা	সংশোধিত		
মন্তব্য	Circuit diagram / circuit list with proper current ratings and fuse size, marking were not found. 19.01.2021 CVV3: Wiring diagram or circuit list with proper current ratings was not available on every distribution boards. 16.08.2021 . (CVV-4): Circuit diagram / circuit list with proper current ratings and fuse size, marking were not found. 23.08.2022 visit observation: Circuit diagram / circuit list with proper current ratings and fuse size, marking were not found on distribution boards. 19-02-2023 visit observation: Circuit diagram / circuit list were found on distribution boards.		
200 300	NGE (2)		

সংখুক্তিসমূহ (২)






পৰিদৰ্শন Location–SDB–8 at Knitting Floor –Non standard cable joints was observed in electrical পৰ্শবেষ্ষণ circuit. ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগৰি

৭.১. কাৰ্যক্ৰম

 কাৰ্যক্ৰম	Provide cable joints of porcelain / PVC connectors with PIB tape wound around
	before placing the cable in the box.
সুপারিশের	
ত্ত্থ্যসূত্র	
কার্খানার	
কাৰ্যক্ৰম	
<u>অগ্রা</u> খিকার	৬ সপ্তাহ
চুডান্ত	
সমশ্রসীমা	
সংশোধিত	7/P−0, P−5 0 5 5
সমশ্রসীমা	20-08-5055
<u>অগ্রগতির</u>	সংশোধিত
অবস্থা	4\(\(\)\(\)\(\)
	No faulty joints were observed. 19.01.2021 CVV3: Non standard cable joints were
	not observed at any panel. 16.08.2021 . (CVV-4): Non standard cable joints were
মন্তব্য	not observed at any panel. 23.08.2022 visit observation: Non standard cable joints
	were not observed at any panel. 19–02–2023 visit observation: Non standard cable
	joints were not observed at any panel.
700 TO	







পরিদর্শন পর্শবেষ্ডণ	Location–All Panels –Common neutrals was observed for more than one circuits.
ক্যাপ আইটেম	
ক্যাটাগরি	

৮.১. কাৰ্যক্ৰম

৫.১. পা শ্বন	
কাৰ্যক্ৰম	Each circuit should have a separate neutral (use of common neutral for more than one circuit shall not be permitted).
সুপারিশের	
ভখ্যসূত্র	
কার্খানার	
কাৰ্যক্ৰম	
অগ্রাধিকার	৬ মাস
চুডান্ত	_
সমশ্রসীমা	
সংশোধিত	06-07-505@
সমশ্রসীমা	
<u>অগ্রগতির</u>	চলমান
অবস্থা	
	No Common neutrals was observed for more than one circuits. 19.01.2021 CVV3:
	Each circuit has dedicated neutral as per as built drawings. 16.08.2021 . (CVV-4):
<u>মন্তব্য</u>	Each circuit has dedicated neutral as per as built drawings. 23.08.2022 visit
	observation: Common neutrals was found for more than one circuits. 19–02–2023
	visit observation: Common neutrals was found for more than one circuits.

সংযুক্তিসমূহ (২)





পরিদর্শন Location–All panels –Earth Continuity Conductor (ECC) was not provided adequately পর্যবেষ্কণ & dedicated to circuit.
ক্যাপ
আইটেম
ক্যাটাগরি

১.১. কাৰ্যক্ৰম

কাৰ্যক্ৰম	1. Provide the ECC to meet minimum cross-sectional area as per table 4.5. 2. Ensure that connections between conductors / equipment provided to durable electrical continuity and adequate mechanical strength and protection. 3. The continuous earth connection is provided back to the main intake supply earth.
সুপারিশের	
ত্থ্যসূত্র	
কার্খানার	
কাৰ্যক্ৰম	
অগ্রাধিকার	৬ মাস
চুডান্ড	
<u> </u>	
সংশোধিত	o & − o % − ₹ o ₹ ⊚
সমশ্রসীমা	
<u>অগ্রগতির</u>	চলমান
অবস্থা	
মন্তব্য	Earth Continuity Conductor (ECC) was provided adequately & dedicated to circuit. 19.01.2021 CVV3: ECC is adequate and continued at every panel from its original earth boring. 16.08.2021 . (CVV-4): ECC is adequate and continued at every panel from its original earth boring. 23.08.2022 visit observation: Earth Continuity Conductor (ECC) was not adequately & dedicated to circuit. 19-02-2023 visit observation: Earth Continuity Conductor (ECC) was not adequately & dedicated to circuit.

সংখুক্তিসমূহ (২)





পরিদর্শন	Location-Office room - The factory did not conduct planned periodical inspections and
পর্ববেষ্ণণ	testing for insulation, earth resistance, operation test of all equipments.
ক্যাপ আইটেম	
<u>আইটেম</u>	
ক্যাটাগরি	

১০.১. কাৰ্শক্ৰম

কাৰ্শক্ৰম	Conduct Planned Periodical inspection and testing (insulation, earth resistance, operation test) of all electrical equipment to ensure proper operability of the installation and record should be maintained.	
সুপারিশের তখ্যসূত্র		
কার্থানার কার্বক্রম		
অগ্রাধিকার	চলছে	
চুডান্ত সময়সীমা	_	
সংশোধিত সময়সীমা	07-07-790	
অগ্রগতির অবস্থা	সংশোধিত	
মন্তব্য	Factory did conduct planned periodical inspections and testing for insulation, earth resistance, operation test of all equipment. 19.01.2021 CVV3: Periodical inspections and testing for insulation, earth resistance, operation test of all equipment report are available at site. 16.08.2021 . (CVV-4): Periodical inspections and testing for insulation, earth resistance, operation test of all equipment report are not available at site. 23.08.2022 visit observation: Periodical inspections and testing for insulation, earth resistance, operation test of all equipment report were found at site. 19-02-2023 visit observation: Periodical inspections and testing for insulation, earth resistance, operation test of all equipment report were found at site.	
সংযক্তিসমূহ (>)		

সংশুক্তিসমূহ (২)



