

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর

"শ্রমজীবী মানুষের অধিকার, বৈৰম্যাহীন বাংলাদেশের অঙ্গীকার"

ক্যাপ পর্ববেষ্ফণের তথ্য

	আউয়াল অ্যান্ড ব্রাদার্স কেমিক্যাল কোম্পানি প্রা.
ঠিকানা	, 0, (Bandar, Narayanganj, Dhaka)
কারখানার কোড	CNRY001
কালার কোড	

মূল্যায়নের ধরণ	: কাঠামোগত সুল্যায়ন	পর্ববেষ্ফণের তারিখ: -
১. পর্যবেষ্ফণ		
Ar bu পরিদর্শন wa পর্শবেষ্কণ no Bu te	I Factory Building has no approved master plan from the chitectural and Structural drawings were not available for any of the build as not available. Any Material Test Report was not available for any of the factory building. Accorduilding is Green. But the building has not proper east report. Thus Under guidance from a qualified standard Detail Engineering Assessment (DEA) for any of the factory building has not proper east report. Thus Under guidance from a qualified standard Detail Engineering Assessment (DEA) for any of the factory building has not proper each of the factory building	lable for any of the building. As- ding. Sub soil investigation report available. Also Design Report was ing to FoS, Color code of the office ngineering documents and material ructural engineer Factory should
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি		
১.১. কাৰ্যক্ৰম		
কাৰ্যক্ৰম	Develop a full set of as-built Architectural and St Plan, Section, Elevation details, all structural me all the building. Factory should also conduct Deta for all Building. All prepared as-built documents requirements of BNBC 2020.	mbers and foundations details for ail Engineering Assessment (DEA)
সুপারিশের তথ্যসূত্র		
কারখানার কার্যক্রম		
	প্রযোগ্য নর	
চুডান্ত সমশ্রসীমা	_	
সংশোধিত সমশ্রসীমা	_	
অগ্রগতির অবস্থা		
মন্তব্য		

২. পর্যবেষ্ণণ

ারিদর্শন 1ৰ্শবেক্ষণ	ack has been observed in Brick Masonry Wall of Dryer Room.
চ্যাপ মাইটেম	
শাহডেশ চ্যাটাগরি	
17101 11-11	
১. কাৰ্যক্ৰম	
	Sections of plaster finishing to the Brick Masonry Wall are needed to be removed to investigate if cracks penetrate to the building structure. Investigation needed to determine reasons for cracks.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	
অগ্রাধিকার	প্রযোগ্য নয়
চুডান্ড সমশ্রসীমা	_
সংশোধিত সময়সীমা	-
অগ্রগতির অবস্থা	
মন্তব্য মন্তব্য	

পর্ববেষ্ণণ	
পরিদর্শন পর্ববেষ্কণ	rack has been observed in Brick Masonry Wall of Dryer Room.
ক্যাপ শাইটেম্	
ক্যাটাগরি	
୭.১. কাৰ্যক্ৰ	ম
কাৰ্যক্ৰম	Carry out any remedial actions as directed by the Building Engineer for regarding Crack in Brick Masonry Wall.
সুপারিশের তখ্যসূত্র	
কার্থানার কার্যক্রম	
	থবোজ্য ন্য
চুডান্ড সমশ্রসীমা	_
সংশোধিত সমশুসীমা	-
<u>অগ্রগতির</u>	
অবস্থা মন্তব্য	

৪. পর্যবেষ্ণণ

পরিদর্শন পর্ববেষ্ক্রণ	arapet wall was not available on Roof Top of Office Building.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	
৪.১. কাৰ্যক্ৰ	ন
কাৰ্যক্ৰম	Parapet wall of Roof Top should have built up to 42 as directed by proper guidance.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কার্থীনার কার্শক্রম	
অগ্রাধিকার চুডান্ড	প্র্যোগ্য ন্য
সম্বসীমা সংশোধিত	
সম্বসীমা অগ্রগতির	
অবস্থা মন্তব্য	

e. পর্যবেষ্ণন
VI TICLET
পরিদর্শন Corrosion has been observed at Production Shed, Worker Dormitory & Exposed Rebar পর্যবেষ্ণ্য at Office Building.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি
৫.১. কাৰ্যক্ৰম
All Steel Member should be painted properly. Proper treatment should be taken for all exposed rebar.
সুপারিশের
ভিখ্যসূত্ৰ
কার্থানার
কাৰ্যক্ৰম
অগ্রাধিকার প্রযোগ্য নয়
চূড়ান্ত সম্প্ৰসীমা
সংশোধিত
অগ্রগতির
অবস্থা
<u>মন্তব্য</u>