গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর



"শ্রমজীবী মানুষের অধিকার, বৈষ্দ্যাহীন বাংলাদেশের অঙ্গীকার"

<u>ক্যাপ পর্ববেষ্ণলের তথ্য</u>

কারখানার নাম	এ ক কে টেক্সটাইল মিলস
ঠিকালা	203/1, Godenail road, Arambagh, Siddirganj, Narayanganj
কারখানার কোড	NRY078
কালার কোড	

।মুল্যার্যনের ধরণ: কাঠামোগত মূল্যারন	প্যবেষ্ণ্ডণের ত্যার্থ: –
 পর্যবেষ্ণণ 	

পরিদর্শন পর্ববেষ্ষণ	Undocumented non-engineered shed has been found over roof top.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

১.১. কাৰ্শক্ৰম

কাৰ্শক্ৰম	Building engineer to assess light weight roof structure and confirm its ability to withstand all wind loading pressure suctions and uplift forces.
সুপারিশের তথ্যসুত্র	
কারখানার কার্শক্রম	We will appoint consultant for design report so that they can calcultae the structural adequacy of the light weight roof shed
অগ্রাশিকার	প্রযোজ্য নর্য়
চুডান্ত সমশ্রসীমা	०८-०२-२०१७
সংশোধিত্ত সমরসীমা	07-07-7910
অগ্রগতির অবস্থা	শুৰু হৰ্মনি
মন্তব্য	$10\mathchar`-11\mathchar`-2020,$ They construct new non $\mathchar`-engineering shed$,which design drawing not found during inpection.

কাৰ্শক্ৰম	Install horizontal bracings if required.
সুপারিশের তথ্যসুত্র	
কার্থ্যানার কার্শক্রম	We will install horizontal bracings if required
অগ্রাধিকার	
চুডান্ড সমর্যসীমা	58-07-5070
সংশোধিত্ত সমশ্রসীমা	07-07-7940
অগ্রগতির অবস্থা	শুরু হর্যনি
মন্তব্য	10-11-2020, they removed old non engineering shed.

২. পর্যবেষ্ষণ

	Water ponding was found in the roof due to lack of adequate sloping during the rain.
পর্ববেষ্ষণ	Source of water is rainfall.
ক্যাপ	
আইটেম	
ক্যাটাগরি	

কাৰ্শক্ৰম	Adequate slope and proper drainage system to be maintained to drain out stored water.
সুপারিশের ত্তখ্যসুত্র	
	We will arrange proper sloping and will apply waterproofing material in the roof under the guidance of a qualified engineer soon.
অগ্রাধিকার	প্রযোজ্য নয়
চুডান্ড সমশ্রসীমা	28-07-5074
সংশোধিত্ত সমশ্রসীমা	07-07-7940
অগ্রগতির অবস্থা	
মন্তব্য	10-11-2020, We did not found any water ponding at roof top during inspection.

৩. পর্যবেষ্ষণ

পৰিদৰ্শন Structural drawing, floor load plan and As built machine layout plan have not been পৰ্শবেক্ষণ found. ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগৰি

৯.১. কাৰ্শক্ৰু	Ŧ
কাৰ্শক্ৰম	Develop set of as-built drawings showing structure details, loading, dimensions, levels, foundations and framing on Plan, Section and Elevation drawings.
সুপারিশের ত্তথ্যসুত্র	
কার্য্থানার কার্শক্রম	We will engaged an engineer to set as built machine layout plan, structural drawing and floor load plan
অগ্রাধিকার	প্রযোজ্য লয়
চুডান্ড সমর্যসীমা	58-07-507d
সংশোধিত্ত সমরসীমা	07-07-7940
অগ্রগতির অবস্থা	শুৰু হৰ্যনি
মন্তব্য	10-11-2020, They did not submitted any design drawing at DIFE head office and we did not fuond design drawing during ispection .

৪. পর্যবেষ্ষণ

গপ	
ইটেম াটাগরি	
ןאוייושן	
১. কাৰ্শক্ৰম	
নায়কেমা ।	All of the exposed rehar to be coated with proper weather coating
	All of the exposed rebar to be coated with proper weather coating.
<u>মু</u> পারিশের	All of the exposed rebar to be coated with proper weather coating.
শুপারিশের ছখ্যসূত্র চারখানার	
মুপারিশের জখ্যসূত্র কার্থালার কার্শক্রম	we will coat all the exposed rebar by proper weather coating .
মুপারিশের জখ্যসূত্র কার্থালার কার্শক্রম	
মুপারিশের তথ্যসূত্র কারখানার কার্শকার মগ্রাধিকার হুডান্ত	we will coat all the exposed rebar by proper weather coating . প্রযোগ্য লয়
মুপারিশের তথ্যসূত্র কারখানার কার্শক্রম অগ্রাধিকার চডাল্ফ	we will coat all the exposed rebar by proper weather coating .

জ্ঞগ্রগতির অবস্থা মন্তব্য 10-11-2020, They allrady removed exposed rebar on roof top.