

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর

"শ্রমজীবী মানুষের অধিকার, বৈষম্যহীন বাংলাদেশের অঙ্গীকার"

ক্যাপ পর্ববেষ্ফণের তথ্য

কারখানার নাম	প্রীত্তম নীটওখ্যার প্রাইতেট লিমিটেড
ঠিকানা	168, (BJC) Godnail, Narayanganj
কারখানার কোড	NRY207
কালার কোড	

মল্যায়নের ধর	ন: কাঠামোগত মুল্যায়ন
১. পর্ববেষ্ণণ	
পরিদর্শন পর্ববেষ্ফণ	esign Drawing
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	
১.১. কাৰ্যক্ৰ	ন
কাৰ্যক্ৰম	As-built structural drawings to be prepared for three storey masonry building (Building-3) by appropriate authority. As part of this process the building engineer will be required to make a number of checks on the structural design as described in the following recommendation.
সুপারিশের তখ্যসূত্র	
কাৰ্যক্ৰম	Building-2 & Building-3 merged with each other. As built drawings will be updated accordingly by building Engineer.
<u>অগ্রা</u> ধিকার	থ্যোগ্য ন্য
চুডান্ড সময়সীমা	©0-0€-₹0\$9
সংশোধিত সমশ্রসীমা	07-07-7940
অগ্রগতির অবস্থা	চলমান
মন্তব্য	21.12.2020–DEA has been prepared and submitted to DIFE but not approved yet. No design & drawing has been found during inspection only submission letter were found. 31/08/2022: The DEA report should be prepared and resubmitted to DIFE as soon as possible.
	ANIENTE WEAR PUT LID. See 1 See 2 See 2 See 2 See 2 See 2 See 2 See 3 See 3

২. পর্ববেষ্ণণ পরিদর্শন পর্ববেক্ষণ Unapproved Horizontal and Vertical Structure ক্যাপ আইটেমু ক্যাটাগরি

২.১. কাৰ্যক্ৰম		
কাৰ্যক্ৰম	As-built structural and architectural drawings to be prepared and submitted for approval of unapproved horizontal and vertical structure of Building-3 by appropriate authority. As part of this process the building engineer will be required to make a number of checks on the structural design as described in the following recommendation.	
সুপারিশের তথ্যসূত্র		
কার্থানার কার্বক্রম	We will complete the as built drawing and then submit it to approval authority.	
অগ্রাধিকার	প্রবোজ্য নর	
চুড়ান্ত সময়সীমা	⊗ 0 − 0 & − ₹ 0 % 9	
সংশোধিত সময়সীমা	02-02-2290	
অগ্রগতির অবস্থা	চলমান	
মন্তব্য	21.12.2020–Found unapproved horizontal and vertical sreucture .But DEA has been prepared and submitted to DIFE but not approved yet. No design & drawing has been found during inspection. 31/08/2022: The DEA report should be prepared and resubmitted to DIFE as soon as possible. Found unapproved horizontal and	





পরিদর্শন পর্ববেষ্ণণ	Unapproved Horizontal and Vertical Structure
ক্যাপ আইন্টেম	
ক্যাটাগরি	

কাৰ্যক্ৰম	Carry out any remedial actions as directed by the Building Engineer.
সুপারিশের	
ভিখ্যসূত্র	
কারখানার	We will appoint and engineer/consultant to do remedial action for the necessary
কাৰ্যক্ৰম	action.
<u>অগ্রা</u> খিকার	প্রযোগ্য নয়
চূডান্ত	23-02-3029
সময়সীমা	
সংশোধিত	02-02-229
সমশ্রসীমা	- ω · ω · ω · υ · · · · · · · · · · · · ·
<u>অগ্রগতির</u>	চলমান
অবস্থা	03 4 4
মন্তব্য	21.12.2020–Found unapproved horizontal and vertical sreucture .But DEA has been prepared and submitted to DIFE but not approved yet. No design & drawing has been found during inspection. 31/08/2022: The DEA report should be prepared and resubmitted to DIFE as soon as possible. Found unapproved horizontal and vertical sreucture during visit.

সংযুক্তিসমূহ (২)





৪. পর্যবেষ্ণণ

পরিদর্শন পর্ববেষ্কণ	Damage of Structural Member
ক্যাপ আইটেম	
ক্যাটাগরি	

কাৰ্যক্ৰম	Effected ceiling needs to be checked by building engineer & carry out any remedial actions as directed by the Building Engineer.
সুপারিশের	
ভ৾খ্যসূত্ৰ	
কারখানার	We have done replactaring the damaged area
কাৰ্যক্ৰম	We have done replastering the damaged area.
অগ্রাধিকার	প্রবোগ্য নয়
চুডান্ত	
<u> </u>	\@ \cdot - \cdot
সংশোধিত	
সময়সীমা	02-02-2940
<u>অগ্রগতির</u>	
<u>অবস্থা</u>	চলমাল
	21.12.2020-Damage of structural members has been found at the different
মন্তব্য	place. They did not take any action about this issue yet now. 31/08/2022: Damage
	of Structural Member was found during inspection date.
	l' , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

সংযুক্তিসমূহ (১)



৫. পর্যবেষ্ণণ

পরিদর্শন পর্ববেষ্ণণ	Damage of Structural Member
ক্যাপ আই্টেম্	
ক্যাটাগরি	

কাৰ্যক্ৰম	Carry out any remedial actions as directed by the Building Engineer for damage structural member.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
	We have replastered the damaged area and re painted it. Our engineer will verify the checking process.
অগ্রাধিকার	প্রযোগ্য নয়
চুডান্ড সমশ্রসীমা	25-09-507 <i>@</i>
সংশোধিত সময়সীমা	07-07-7940
অগ্রগতির অবস্থা	চলমান
মন্তব্য	21.12.2020-Damage of structural members has been found at the different place. They did not take any action about this issue yet now. But DEA has been prepared and submitted to DIFE but not approved yet. 31/08/2022: Damage of Structural Member was found during inspection date.

সংখুক্তিসমূহ (১)



৬. পর্যবেষ্ণণ

পরিদর্শন পর্ববেষ্ণণ	Non engineered connection and bracing system
ক্যাপ	
আহ(ডম ক্যাট্যগ্ৰিন	
ক্যাটাগরি	

কাৰ্যক্ৰম	The connection of MS angle and shed needs to be checked by building engineer. The bracing system and tie between purlin are required to ensure the stability of the steel shed.
সুপারিশের তখ্যসূত্র	
	We will check the stability system of the steel shed by our factory engineer.
অগ্রাধিকার	প্রযোগ্য নয়
চুডান্ড সময়সীমা	©0-0€-₹0\$ <u>\</u>
সংশোধিত সময়সীমা	07-07-7940
অগ্রগতির অবস্থা	চলমান
মন্তব্য	21.12.2020–Found non engineering connection bracing system But DEA has been prepared and submitted to DIFE but not approved yet. 31/08/2022: Non engineered connection and bracing system was found during inspection date. The DEA report should be prepared and resubmitted to DIFE as soon as possible.

সংযুক্তিসমূহ (২)





৭. পর্ববেষ্ণণ

পরিদর্শন পর্ববেষ্ডণ	Non engineered connection and bracing system
ক্যাপ্	
আই্টেম্	
ক্যাটাগার	

কাৰ্যক্ৰম	Carry out any remedial actions as directed by the Building Engineer for no bracing
	system and non–engineered connection.
সুপারিশের	
ভ৾খ্যসূত্ৰ	
কারখানার	We will do the necessary
<u>অগ্রা</u> ধিকার	প্রবোজ্য ন্য
চুডান্ড	22-02-2016
সমর্মীমা	
সংশোধিত	07-07-7940
সমশ্রসীমা	
অ গ্রগতির	চলমাল
অবস্থা	
মন্তব্য	21.12.2020–Found non engineering connection bracing system But DEA has been
	prepared and submitted to DIFE but not approved yet. 31/08/2022: Non
	engineered connection and bracing system was found during inspection date. The
	DEA report should be prepared and resubmitted to DIFE as soon as possible.
$\overline{}$	

সংখুক্তিসমূহ (২)



