

# গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর

"শ্রমজীবী মানুষের অধিকার, বৈৰম্যাহীন বাংলাদেশের অঙ্গীকার"

### ক্যাপ পর্যবেষ্ফণের তথ্য

কারখানার নাম	কেমি
ঠিকানা	57/1, Water works road, Godnail, Narayanganj
কারখানার কোড	NRY125
কালার কোড	

મૂળ) સ(ન	র বরণ: কাঠা(মাগভ মুল্যারণ	শ্বপ্রেক্ষণের ভারিব:	<del>10-06-1011</del>		
১. পর্যবেষ্ণণ					
	ৰ Water ponding was found in the roof du জৰ্গ source of water ponding is rain water.	e to lack of adequate sloping on the	roof. The		
ক্যাপ আইটো ক্যাটাণ	ম মি বি				

#### ১.১. কাৰ্যক্ৰম

কাৰ্যক্ৰম	Engineer to inspect whether waterproofing material is applied or where it can be maintained. For both durability and serviceability, waterproofing on the roof slab is recommended. Moreover the roof slab drainage system and leakage of pipes should be investigated.
সুপারিশের তখ্যসূত্র	
কার্খানার কার্শক্রম	We have already produced proper sloping in the roof and given water proofing matrial to prevent from water ponding.
অগ্রাধিকার	৬ মাস
চুডান্ড সমশ্বসীমা	_
সংশোধিত সময়সীমা	08-0%-2029
অগ্রগতির অবস্থা	সংশোধিত
মৃদ্ভব্য	On 16-07-2020-During inspection found proper sloping on the roof top. CVV2:09-Nov-2020: proper sloping in the roof and given water proofing matrial to prevent from water ponding have been observed on the roof slab. CVV3: 19-01-2021: The factory management has done the PSI test on 15-01-2021. CVV4:10-08-2021: The factory management is waiting for approval.

## সংখুক্তিসমূহ (২)





# পরিদর্শন প্রবিদ্ধন Exposed rebars found on the roof. ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি

२	২.১. কাৰ্যক্ৰম					
Γ						
	কাশক্রম	All of the exposed rebar to be coated with proper weather coating.				
	সুপারিশের					
	<u>ভি</u> খ্যসূত্র					
	কারখানার	Ma have already socied all expected rehar with concrete				
	কাৰ্যক্ৰম	We have already sealed all exposed rebar with concrete				
	<u>অগ্রা</u> খিকার	৬ মাস				
	চুডান্ড					
	<u> </u>					
Ιţ	সংশোধিত					
	সময়সীমা	08-0%-205@				
	অগ্রগতির	Towns a second s				
	<u>অবস্থা</u>	সংশোধিত				
		On- 16-07-2020 All exposeed rebar cover by weather coating. CVV2:09-Nov-				
		2020: Most of the Exposed rebars are sealed with concreate and rest of the				
মন্তব্য	<u> মন্তব্য</u>	exposed rebars are covered by weather coat. CVV3: 19-01-2021: The factory				
		management has done the PSI test on 15-01-2021. CVV4:10-08-2021: The factory				
		management is waiting for approval.				

সংখুক্তিসমূহ (২)



