গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর



"শ্রমজীবী মানু্ষ্রে অধিকার, বৈশ্বম্যহীন বাংলাদেশের অঙ্গীকার"

<u>ক্যাপ পর্ববেষ্ণণের তথ্য</u>

রখানার নাম	নিডল ওয়ার্ক লিঃ	
কালা	16/1 & 16/1 Ka, New Jurain, Burigang	ja Setu Market (2nd Fl)
রখানার কোড	DHK411	
লার কোড		
া্যায়নের ধরণ: বৈষ	্যতিক মল্যায়ন	পর্যবেষ্ণতের তারিখ:
পর্যবেষ্ণণ		
পরিদর্শন Poor ill পর্যবেষ্ণ্ডণ ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি ১.১. কার্বজ্রম	umination in transformer room	
কাৰ্শক্ৰম Ensi	are illumination to Transformer	
সুপারিশের		
ত্থ্যসুত্র		
কার্থানার		
কাৰ্শক্ৰম		
অগ্রাধিকার প্রযোগ	ন্য নশ	
চুডান্ত্র 🔤		
<u>সঁমর্য্যীমা</u>		
সংশোধিত 🔬 –	02-2240	
সময়সামা		
অগ্রগতির		
অবস্থা মন্তব্য		

২. পর্ববেষ্ষণ

পরিদর্শন পর্শবেষ্ষণ	
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগন্বি	

কাৰ্শক্ৰম	Provide earth fault protection
সুপারিশের	
<u> তথ্যসুত্র</u>	
কার্শানার	
<u>কাৰ্শজ্ৰম</u>	
অগ্রাধিকার	৬ সপ্তাহ
চুডান্ড সমশ্রসীমা	-
সংশোধিত্ত সমশ্রসীমা	o 7 - o 7 - 7 9 d o
অগ্রগতির	
অবস্থা	
মন্তব্য	

		-		
ຄ	921	~	ষ্ঠণ	
ະ.	- I I		~p~	

পরিদর্শন পর্শবেষ্ষণ	
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	
৩.১. কার্শক্রম	

কাৰ্শক্ৰম	Provide cover on the cable trench	
<u> শু</u> পারিশের		
<u> ত</u> ্থ্যসুত্র		
কার্থানার		
কাৰ্শক্ৰম		
ম্গ্রাধিকার	প্রব্যোজ্য নর্য	
হুডান্ত শমশ্রসীমা	_	
মংশোধিত্ত সমশ্রসীমা	०१-०१-११४०	
মগ্রগতির মবস্থা	সংশোধিত	
নন্তব্য		

৪. পর্যবেষ্ষণ

। শাগপ [্] শণ । পর্যাবেঙ্গ্র্যন	\square Separating wall not extended up to the ceiling \square Not Ensure earthing of panel body & door with fitted condition. \square No clear identification mark on distribution panel \square Visible burning sign
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

ጭበት የትርጉሙ ቀ	Produce design drawings to demonstrate the incorporation of fire rated enclosure from floor to ceiling and an approved fire rated self-closing swing door for the Substation room. Provide clear identification mark on distribution panel. Identify cause of burning inside panel and take remedial measures
সুপারিশের	
ভখ্যসূত্র	
কার্খানার	
<u>কাৰ্শক্ৰম</u>	
অগ্রাধিকার	৬ সপ্তাহ
চুডান্ড সমর্যসীমা	-
সংশোধিত্ত সমর্যসীমা	o 7 - o 7 - 7 9 d o
অগ্রগতির অবস্থা	চলমাল

¢	. পর্যবেষ্ষ	1
	পরিদর্শন পর্শবেষ্ষণ	Uventilation of substation is poor U No instruction for first aid to electrical shock and artificial respiration I No cover on the cable trench and rubber mat in front of the panel I Loose cabling or connection without lug
	ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

কাৰ্শক্ৰম	Ensure ventilation to substation Provide instructions for first aid and artificial respiration from exposure to electrical shock.
	and rubber mat in front of the panel ${f ar l}$ Ensure well–dressed cabling with lugs
মুপারিশের তথ্যসুত্র	
কার্থানার	
কাৰ্শক্ৰম	
অগ্রাধিকার	প্রযোগ্য লয়
চুডান্ড সমশ্রসীমা	_
সংশোধিত্ত সমর্যসীমা	०१-०१-११४०
অগ্রগতির অবস্থা	চলমাল

পরিদর্শন 🛮 No clear identification mark on distribution board পর্শবেষ্ষণ	
ক্যাপ আইটেম ক্যাইখনি	
(ক)।তাগা 	

	Provide clear identification mark on distribution board.
সুপারিশের	
তথ্যসুত্র	
কার্য্থানার	
কাৰ্শক্ৰম	
অগ্রাশিকার	৬ সপ্তাহ
চুডান্ড	_
সমর্মসীমা	-
সংশো্শিত	07-07-2940
ગમગ્રગામાં	ି କୁ
অগ্রগতির	সংশোধিত
অবস্থা	
মন্তব্য	

৭. পর্ববেষ্ষণ	
1 2 1	No instruction for first aid to electrical shock crimped
ক্যাপ আইটেম্	
ক্যাটাগার	
৭.১. কার্য্য	Browide instructions for first aid from experience to electrical sheek. Ensure well

কাৰ্শক্ৰম	Provide instructions for first aid from exposure to electrical shock \amalg Ensure well–dressed cabling with lugs
সুপারিশের তথ্যসুত্র	
কারখাঁলার কার্শজম	
	প্রযোগ্য নয়
চুডান্ত সময়সীমা	-
সংশোধিত্ত সময়সীমা	०१-०१-११४०
অগ্রগতির অবস্থা	সংশোধিত্ত
মন্তব্য	

৮. পর্ববেষ্ষণ

পরিদর্শন পর্ববেষ্ষণ
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগবি
দি ে কাৰ্যক্ৰম

কাৰ্শক্ৰ	
সুপারি	শের
ভখ্যসূত্	ম
কার্খা	
কাৰ্শজ্ঞ	
অগ্রাধি	কাৰ ৬ সপ্তাহ
চুডান্ড সমর্যস	মি ।
সংশোর্গি সমর্ম্স	
অগ্রগার্থি অবস্থা	গ্র সংশোধিত
মন্তব্য	

	htning protection system not available	
্যাপ াইট্টেম		
যাটাগনি		
		1
.১. কাৰ্শক্ৰম্		-
কাৰ্শক্ৰম	Provide appropriate Lightning protection system.	
সুপারিশের		
ত্থ্যসুত্র		
কার্থানার		
কাৰ্শক্ৰম		
অগ্রাধিকার	৬ মাস	
চুডান্ত সময়সীমা	_	
সংগ্যাধিজ		
সমর্যসীমা	07-07-7960	
অগ্রগতির	সংশোধিত্ত	