

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণাল্য কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর

"সুস্থ শ্রমিক, শোতন কর্মপরিবেশ; াড়ে জুলবে স্মার্ট বাংলাদেশ"

ক্যাপ পর্ববেষ্ফণের তথ্য

কারখানার নাম	সাৰিহা নিট ওয্বাৰস লিঃ
ঠিকানা	Plot:B-487 & 488, BSCIC, Fatullah
কারখানার কোড	NRY249
কালার কোড	

মূল্যার্নের ধরণ: কাঠামোগত মূল্যার্ন পর্ববেষ্ফণের তারিখ		
১. পর্যবেষ্ণণ		
পরিদর্শন পর্যবেষ্ষণ Building Approval		
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগনি		
১.১. কাৰ্যক্ৰম		
approval by appropriate authority	ering drawing to be prepared and submitted for v. As part of this process building engineer will be ecks on the structural design as described in the	
সুপারিশের ভিখ্যসূত্র		
কার্থানার কার্শক্রম Fatory has not taken any initiativ	e on this but willing it done it before timeline	
অগ্রাধিকার ৬ সপ্তাহ		
চূড়ান্ত সম্বসীমা ১৪-০১-২০১৬		
সংশোধিত সম্বসীমা		
অগ্রগতির অবস্থা		
মন্তব্য 29-09-2020, They do not interes	sted take any action about caps.	

২. পর্যবেষ্ণণ

পরিদর্শন পর্ববেষ্ড	Cracking in slab, beam and wall
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

২.১. কাৰ্যক্ৰম

কাৰ্শক্ৰম	Sections of plaster finish to beams and slab to be removed to investigate if cracks penetrate the building structure. Investigation needed to determine why cracks occurring.
সুপারিশের ভখ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	Fatory has taken any initiative on this and willing it done it before timeline
<u>অগ্রা</u> ধিকার	৬ সম্ভাহ
চুড়ান্ড সমশ্বসীমা	28-09-₹02 <i>6</i>
সংশোধিত সমশ্বসীমা	07-07-7940
<u>অগ্রগতির</u>	
<u>অবস্থা</u>	
মন্তব্য	29-09-2020, We found many cracks at slab and beam which is not possible to capture by our phone camera. They did not take any action.

৩. পর্যবেষ্ণণ

পরিদর্শন পর্ববেষ্ডণ	Dampness in structure
<u>ক্যাপ্</u>	
আই্টেম্	
ক্যাটাগার	il

৩.১. কাৰ্যক্ৰম

কাৰ্শক্ৰম	Sections of plaster finish to wall and stair concrete to be removed to investigate if dampness penetrates into the building structure. Investigation needed to determine why dampness occurring.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কার্থানার কার্বক্রম	Fatory has taken any initiative on this but willing it done it before timeline
অগ্রাধিকার	৬ মাস
চুড়ান্ড সময়সীমা	02-07-20%9
সংশোধিত সময়সীমা	07-07-7940
<u>অগ্রগতির</u>	
অবস্থা	
<u> মন্তব্য</u>	29-09-2020, They are not interested take any action about caps.

৪. পর্ববেষ্ণণ

পরিদর্শন	Water ponding in vicinity of plastic water tank has been found on roof top due to lack
পর্ববেষ্ণণ	of proper drainage and slope in the roof.
ক্যাপ	
<u>আইটেম</u>	
ক্যাটাগরি	

৪.১. কাৰ্যক্ৰম

কাৰ্যক্ৰম	Engineer to inspect whether waterproofing material is applied or where it can be maintained. For both durability and serviceability, waterproofing on the roof slab is recommended. Moreover the roof slab drainage system and leakage of pipes should be investigated.
সুপারিশের তখ্যসূত্র	
কার্থানার কার্বক্রম	Our concern design and consultant firm will take action accordingly and they will complete
অগ্রাধিকার চুড়ান্ত	প্রবোজ্য নয়
সঁমশ্রসীমা	_
সংশোশিত সমশ্রসীমা	_
অগ্রগতির অবস্থা	
<u>মন্তব্য</u>	29-09-2020, They are not interested take any action about caps.