

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর

"শ্রমজীবী মানুষের অধিকার, বৈৰম্যাহীন বাংলাদেশের অঙ্গীকার"

ক্যাপ পর্ববেষ্ফণের তথ্য

	গেড এস নীট ফেব্রিক্স লিঃ
ঠিকানা	Mouchak Chabagan, Fatik Market, Kaliakoir, Gazipur
কারখানার কোড	GZP 372
কালার কোড	

ন্যামনের ধরণ: অগ্নি মূল্যামন	পর্যবেষ্ডণের তারিখ:
পর্যবেষ্ফণ	
পরিদর্শন Obstruction in means of escape	
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	
১.১. কাৰ্যক্ৰম	
কাৰ্শক্ৰম Factory needs to remove all temporary obstemergency and safe evacuation.	ruction from escape route for
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কার্থানার কার্বক্রম	
<u>অগ্রাধিকার</u> প্রযোগ্য লয় চূড়ান্ত সময়সীমা	
সংশোধিত সমশ্রসীমা	
অগ্রগতির অবস্থা	
<mark>মন্তব্য On</mark> 06-09-2021: No work is completed by t	he Factory

পরিদর্শন পর্ববেষ্ফণ Te	sting and record of fire–fighting equipment
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	
২.১. কাৰ্বক্ৰম	
কার্যক্রম সুপারিশের তথ্যসূত্র	The firefighting equipment s need to test with proper documents.
কার্থানার কার্বক্রম	
চুডান্ড সময়সীমা	প্র্যোজ্য ন্য
সংশোধিত সময়সীমা	07-07-7940
অবস্থ।	শুৰু হ্যানি
<u> মন্তব্য</u>	On 06-09-2021: No work is completed by the Factory

রিদর্শন _M	inimum and total width of marked aisles
ৰ্থবেষ্কণ ''' গ্যাপ	
) ইটেম	
য়াটাগরি	
.১. কাৰ্যক্ৰ	N
	T
কাৰ্শক্ৰম	Factory needs to have sufficient number and width (0.9 m) of marked aisles at all floors (production) of the building and shed.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কার্থানার	
কার্যক্রম অগ্রাধিকার	প্রযোগ্য নর
চুড়ান্ত সময়সীমা	_
সংশোধিত সময়সীমা	07-07-7940
	শুৰু হৰ্যনি
অগ্রগতির অবস্থা	Q46 < 3161

\sim \sim	
পরিদর্শন	Obstruction in means of escape
পর্ববেষ্ষণ 🖰	bost detail in means of escape
ক্যাপ	
আইটেম্	
ক্যাটাগরি	
৪.১. কার্যত্র	চম
কাৰ্যক্ৰম	Factory needs to remove all temporary obstruction from escape route for
	emergency and safe evacuation.
সুপারিশে	₹
ভখ্যসূত্র	
কার্খানা	ৰ
কাৰ্যক্ৰম	
অগ্রাধিক	র প্রযোগ্য নয়
চুড়ান্ত	
সম্প্রসীম	
সংশোধি	
সময়সীম	
অগ্রগতির	·
অবস্থা	শুৰু হুৰ্যনি
মন্তব্য	On 06-09-2021: No work is completed by the Factory

৫. পর্ববেষ্ফণ পরিদর্শন Lighting arrangement with wiring protected in conduits and covers to light fittings of পর্ববেষ্ণণ storage area ক্যাপ <u>আইটেম</u> |ক্যাটাগরি| ৫.১. কাৰ্যক্ৰম কাৰ্যক্ৰম Lights in storage area needed to be installed with protective covers and conduits. সুপারিশের ভঁখ্যসূত্র কারখানার কাৰ্যক্ৰম **অগ্রাধিকার** প্রযোগ্য নর চুডান্ত *স*মশ্র<u></u>भीभा সংশোধিত 05-05-5590 সময়সীমা অগ্রগতির শুৰু হয়নি অবস্থা On 06-09-2021: No work is completed by the Factory মন্তব্য

পরিদর্শন Fire protection system in kitchen area (fixed temperature type detectors and portable পর্যবেষ্ণণ fire extinguishers)
ক্যাপ
আইটেম
ক্যাটাগরি

কাৰ্যক্ৰম	Factory needs to install fire protection arrangement in kitchen area with fixed temperature type detectors and portable fire extinguishers.
সুপারিশের	
<u>ভখ্যসূত্র</u>	
কার্থানার কর্মক্রম	
কাৰ্যক্ৰম	COUNTEY TOTAL
	প্রযোগ্য নর
চুডান্ড সময়সীমা	_
সংশোধিত	
भूभश्यमी <u>या</u> भूभश्यमीया	02-02-2990
অগ্রগতির	শুৰু হ্ৰাণ
অবস্থা	
মন্তব্য	On 06-09-2021: No work is completed by the Factory

৭. পর্যবেষ্ণণ

পরিদর্শন পর্ববেষ্কণ	Management of combustibles in storage area
ক্যাপ আইটেয়	
ক্যা টা গরি	

৭.১. কার্যক্রম

কাৰ্যক্ৰম	Combustibles are to be managed with good housekeeping. Storage facilities with no air-conditioning duct shall be minimum 2.9 m and when used as a storage facility there shall be a minimum clearance of one third the floor height from the ceiling to the top of the storage stack.
সুপারিশের	
ভিখ্যসূত্র	
কার্খানার	
কাৰ্যক্ৰম	
<u>অগ্রাধিকার</u>	প্রযোগ্য নর
চুডান্ত	_
সময়সীমা	
সংশোধিত	0 \ - 0 \ - \ \ \ 9 0
সময়সীমা	
<u>অগ্রগতির</u>	श्रुक व्यवि
অবস্থা	
মন্ত ব্য	On 06-09-2021: No work is completed by the Factory
সমরসীমা অগ্রগতির অবস্থা	০১–০১–১১৭০ শুৰু হৰ্মনি On 06–09–2021: No work is completed by the Factory

পরিদর্শন পর্ববেষ্ষণ	sibility and uniformity of exit signs
ক্যাপ	
আইটেম ক্যাটাগরি	
৮.১. কাৰ্যক্ৰম	T. Control of the con
কাৰ্যক্ৰম	Factory needs to ensure adequate numbers of exit signs which need to be visible from any positions at every floor of the building.
সুপারিশের তখ্যসূত্র	
কার্থানার কার্বক্রম	
<u>অগ্রা</u> খিকার	প্রব্যোগ্য নর
চুডান্ড সময়সীমা	_
সংশোধিত সময়সীমা	07-07-7940
অগ্রগতির অবস্থা	শুৰু হ্ৰাণি
মন্তব্য	On 06-09-2021: No work is completed by the Factory

পর্ববেষ্কণ	
রিদর্শন শ্বেষ্ডণ	vailability of As Built Drawing with machine layout and escape route
<u> </u>	
াাইটেম গ্যাটাগরি	
.১. কাৰ্যক্ৰ	
কাৰ্যক্ৰম	Need to have as built drawing with floor machine layout showing means of escape.
সুপারিশের	
ভখ্যসূত্র	
কার্খানার 	
কার্যক্রম অগ্রাধিকার	1) HAUS
<u>দুড়ান্ত</u>	
সময়সীমা -	-
সংশোধিত	W al 2022
সময়সীমা	%€-0₽-5055
<u>অগ্রগতির</u>	শুৰু হ্ৰানি
<u>অবস্থা</u>	
মন্তব্য	On 06-09-2021: No work is completed by the Factory

lacture I	
পরিদর্শন Type of exit doors	
শ্ববেশ্বন	
ক্যাপ	
আই্টেস্	
ক্যাটাগরি	
১০.১. কাৰ্যক্ৰম	
All the exit doors need	to be replaced by side swinging so that un-lockable fire
	ened easily in the direction of evacuation without the use of
· · · · · · · · · · · · · · · · ·	ened easily in the direction of evacuation without the use of
a key.	
সুপারিশের	
্তিখ্যসূত্ৰ	
কাৰ্খানাৰ	
কাৰ্যক্ৰম	
অগ্রাধিকার ৬ সপ্তাহ	
চুডান্ড _	
সম্মর্মীমা	
সংশোধিত ১৫-০৮-২০২২	
प्रभग्ने भा क्ष्मिन विकास क्ष्मिन विकास	
অগ্রগতির ক্রান্ট্র	
্ত্ৰৰ হুগুলি অবস্থা	
মন্তব্য On 06-09-2021: No w	ork is completed by the Factory
1	

১১. পর্ববেষ্কণ	
পরিদর্শন পর্যবেষ্ণ্যন	
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	
১১.১. কাৰ্যক্ৰম	
কাৰ্শক্ৰম Provide handrail on both sides of stairways.	
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কার্থানার কার্থ্যক্ষম	
অগ্রাধিকার ৬ সপ্তাহ	
চুড়ান্ত সম্প্ৰসীমা	
সংশোধিত সম্যাসীমা	
অগ্রগতির অবস্থা	
মন্তব্য On 06-09-2021: No work is completed by the Factory	

পরিদর্শন পর্ববেষ্ফণ	dequacy of illuminated emergency light in floors and escape routes
ক্যাপ আইটেম	
ক্যাটাগরি	
১২.১. কার্যত্র	ম্
কাৰ্যক্ৰম	Factory needs to be installed with adequate illuminated emergency lighting in floors, exits & stairs. (Escape route).
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কার্থানার কার্বক্রম	
<u>অগ্রা</u> খিকার	৬ সপ্তাহ
চুডান্ড সমশ্রসীমা	_
সংশোধিত সময়সীমা	%-0P-≤0≤≤
অগ্রগতির অবস্থা	শুৰু হৰ্যনি
<u>মন্তব্য</u>	On 06-09-2021: No work is completed by the Factory

পর্ববেষ্ণণ	
	mergency backup power for critical fire safety system (signage, fire alarm & etection system, emergency lighting, AFD and Alarm systems etc.)
্যাপ াইটেম	
্যা টা গরি	
৩.১. কার্যত্ত	₽N
কাৰ্যক্ৰম	Emergency back-up power needs to be connected for all critical fire safety system and not less than 30 minutes in case of failure of power supply.
সুপারিশের	
ত্তখ্যসূত্র কারখানার	•
কাৰ্যক্ৰম	
অগ্রাধিকার	৬ সপ্তাহ
চূড়ান্ত সময়সীমা	_
সংশোধিত সমশ্বসীমা	%€-0₽-2022
অগ্রগতির অবস্থা	শুৰু হৰ্মনি
	On 06-09-2021: No work is completed by the Factory

পরিদর্শন পর্ববেষ্কণ	vailability of fire department pre-plan	
চ্যাপ শাইটেম চ্যাটাগরি		
১৪.১. কাৰ্যজ্ৰ	ম	
কার্যক্রম সুপারিশের ভখ্যসূত্র	Factory needs to have a proper pre-plan for fire department.	
কার্থানার কার্থক্রম অগ্রাধিকার		
চুডান্ড সময়সীমা	-	
সংশোধিত সমরসীমা অগ্রগতির	০৪–০১–২০২৩ শুৰু হুখুনি	
অবস্থা মন্তব্য	On 06-09-2021: No work is completed by the Factory	

\$€.	. পর্ববেষ্ণ	ſ
_		
	ারিদর্শন Iর্শবেষ্কণ	Proper fire separation of child care within safe location
4	ঢ্যাপ	
	শাইটেম	
4	গ্যাটাগরি	
2	<u>.৬.১. কার্</u>	<u>জ্</u> ম
	কাৰ্যক্ৰম	Child care room is needed to be separated from other occupancies with 3 hours fire rated construction with 2 hours fire rated door.
	সুপারিশে তখ্যসূত্র	₹
	কার্থানা কার্বক্রম	ज्ञ ा
	অগ্রাধিকা	র ৬ মাস
	চুডান্ড সমশ্রসীম	. –
	সংশোশি সমশ্রসীম	
	অগ্রগতির অবস্থা	শুক হৰ্যনি
	মন্তব্য	On 06-09-2021: No work is completed by the Factory
\perp		

পরিদর্শন পর্ববেষ্ক্রণ	re separation of storage area	
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি		
১৬.১. কার্য	_{वि}	
কাৰ্যক্ৰম	Storage area need to be protected with 2 hours rated construction and 1.5 hours rated opening or doors.	
সুপারিশের তথ্যসূত্র		
কার্থানার কার্বক্রম		
অগ্রাধিকার চুডান্ড	৬ মাস	4
সম্বসীমা সংশোধিত		$\frac{1}{2}$
সম্যুসীমা অগ্রগতির	08-07-404@	\dashv
অবস্থা মন্তব্য	শুৰু হৰ্যনি On 06-09-2021: No work is completed by the Factory	\dashv

১৭. পর্ববেষ্ণণ						
	দর্শন বেষ্কণ	re separation of boiler, generator, sub-station and chemical room				
	প টেউম টাগরি					
۵٩.	১৭.১. কাৰ্যক্ৰম					
	ন ৰ্য ক্ৰম	(a) Generator room needs to have a 4 hours fire resistance wall and entry also needs to have 2 hours fire rated door. (b) Boiler room needs to have a 4 hours fire resistance wall and entry also needs to have 2 hours fire rated door and same as for substation and chemical room also.				
	পারিশের স্থ্যসূত্র					
₫	নরখানার নর্যক্রম					
	<u> গ্রাখিকার</u>	৬ মাস	41			
<u> </u> भ	ড়ান্ত মরসীমা	_				
<u> </u> স	ংশোধিত <u>মরসীমা</u>	08-0%-2039				
1 1	াগ্রগতির াবস্থা	শুৰু হ্ৰানি				
ম	ন্তব্য	On 06-09-2021: No work is completed by the Factory	$\rfloor $			

পরিদর্শন পর্শবেষ্ফণ	Fire and smoke protection of staircases
ক্যাপ আইটেম	
১৮.১. ক	।।

কাৰ্বক্ৰম	All the exits connecting to the staircases-1 and 2 need to be protected with fire and smoke resistant enclosures and opening (2.0 hours rated enclosure and 1.5 hours rated door) and provide a protected route from all though the stairway to the final exits.
সুপারিশের	
তথ্যসূত্র	
কার্খানার	
কাৰ্যক্ৰম	
<u>অগ্রা</u> ধিকার	৬ মাস
চুড়ান্ড সমশ্বসীমা	_
সংশোধিত সমশ্বসীমা	08-07-505@
অগ্রগতির অবস্থা	শুৰু হ্বানি
মন্তব্য	On 06-09-2021: No work is completed by the Factory

১৯. পর্যবেষ্ণণ

পরিদর্শন পর্ববেষ্ডণ	Adequacy of centralized fire detection system
ক্যাপ	
<u>আইটেম</u>	
ক্যাটাগরি	

১৯.১. কাৰ্যক্ৰম

	Factory needs to install manual as well as automatic fire alarm system with control
কাৰ্শক্ৰম	panel for centralized automatic fire detection and alarm system in the command station at the entrance lobby of the factory premises.
সুপারিশের	
ভ৾খ্যসূত্ৰ	
কার্খানার	
কাৰ্যক্ৰম	
অগ্রাধিকার	৬ মাস
চুডান্ড সমশ্রসীমা	_
সংশোধিত সমশ্রসীমা	08-07-505@
অগ্রগতির অবস্থা	শুৰু হ্ৰানি
<u> মন্তব্য</u>	On 06-09-2021: No work is completed by the Factory

পরিদর্শন পর্শবেষ্ণ্ডণ	nstallation of fire alarm system and call point	
ক্যাপ আইটেম		
ক্যাটাগৰি		
২০.১. কার্যত	_⊅ ञ	
কাৰ্যক্ৰম	The factory with shall be equipped with manually operated electrical fire alarm system and automatic fire alarm system. Manually operated electrical alarm system shall be installed in a building with single or multiple call boxes located on each floor	
সুপারিশের তখ্যসূত্র		
কার্থানার কার্বজ্ঞম		
অগ্রাধিকার	ৰ ৬ মাস	11
চূড়ান্ত সমশ্রসীমা	_	
সংশোধিত সময়সীমা	08-05-2020	
অগ্রগতির অবস্থা	শুৰু হৰ্যনি	

On 06-09-2021: No work is completed by the Factory

২১. পর্ববেষ্ণণ শান্ত্ৰপশন পৰ্যবেষ্ক্ৰণ ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি ২১.১. কাৰ্যক্ৰম Factory needs to install control panel for centralized automatic fire detection and কাৰ্যক্ৰম alarm system in the command station at the entrance lobby of the factory premises. সুপারিশের ভ৾খ্যসূত্র কারখানার কাৰ্যক্ৰম **অগ্রাধিকার** ৬ মাস চুডান্ত সম্বসীমা সংশোধিত 08-03-2020 সমশ্বসীমা অগ্রগতির শুৰু হয়নি অবস্থা On 06-09-2021: No work is completed by the Factory <u> মন্তব্য</u>

২২. পর্যবেষ্কণ

মন্তব্য

পরিদর্শন পর্শবেষ্ফণ	Availability of standpipe system
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

২২.১. কাৰ্যক্ৰম

কাৰ্শক্ৰম	Install proper standpipe system having at least 100 mm dia of standpipe. First aid hose system (38 mm nominal) shall be provided (Ref. Fire Service Standard # 9) in addition to Fire Aid Fire Fighting Appliances in existing high rise NTPA (20 m) buildings. In addition 50 mm or larger hose connection facility shall be provided.
সুপারিশের	
তথ্যসূত্র	
কার্খানার	
কাৰ্যক্ৰম	
অগ্রাধিকার	৬ মাস
চুডান্ড সমশ্বসীমা	_
সংশোধিত সময়সীমা	08-05-2020
অগ্রগতির অবস্থা	শুৰু হ্বনি
<u> মন্তব্য</u>	On 06-09-2021: No work is completed by the Factory

২৩. পর্ববেষ্ণণ

পরিদর্শন পর্শবেষ্কণ	Maximum throw of hose pressure at highest point
ক্যাপ	
শাহ(৬৸ ক্যাটাগরি	

২৩.১. কাৰ্যক্ৰম

কাশক্রপ	Install standard standpipe and hose system as well as fire pump system to ensure required hose pressure at the highest and most remote part of the building.
সুপারিশের	
ভ৾খ্যসূত্ৰ	
কার্খানার	
কাৰ্যক্ৰম	
<u>অগ্রা</u> খিকার	৬ মাস
চুডান্ত	_
সময়সীমা	
সংশোধিত	08-07-505@
সময়সীমা	
<u>অগ্রগতির</u>	শুরু হর্ননি
অবস্থা	اءالا که ادا
<u> মন্তব্য</u>	On 06-09-2021: No work is completed by the Factory

পরিদর্শন পর্ববেষ্ফণ	vailability of Siamese connection for fire department
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	
२८.५. कार्य	<u>ক্</u> ষ
কাৰ্যক্ৰম	Factory needs to be installed with Siamese connection for to the standpipe system located outside the building and accessible to the fire department connection.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কার্থানার কার্যক্রম	
<u> অগ্রা</u> ধিকার	৬ মাস
ু চুড়ান্ড সমশ্রসীমা	
সংশোধিত সমশ্রসীমা	08-03-2020
অগ্রগতির অবস্থা	শুৰু হৰ্মনি
<u> মন্তব্য</u>	On 06-09-2021: No work is completed by the Factory

২৫. পর্যবেষ্কণ	
পরিদর্শন পর্শবেষ্ষণ	vailability of dedicated fire pump with sufficient capacity and backup power
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	
ורוויוטונירן	
২৫.১. কার্যত	₽ ₩
কাৰ্শক্ৰম	Factory needs to have dedicated fire pump with backup power system & sufficient capacity for achieve required pressure in the remote place of the factory.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কার্থানার কার্যক্রম	
<u>অগ্রা</u> খিকার	্য ৬ মাস
চুডান্ড সমশ্রসীমা	_
সংশোধিত সমশ্রসীমা	08-05-2039
অগ্রগতির অবস্থা	শুৰু হৰ্যনি
মন্ত ব্য	On 06-09-2021: No work is completed by the Factory

পরিদর্শন পর্ববেষ্ড	Water capacity for fire-fighting
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

২৬.১. কাৰ্যক্ৰম Factory need to have sufficient water storage capacity to get adequate pressure to feed fire-fighting equipment and at least 1900 175 = 142500 liters water storage কাৰ্যক্ৰম tank. সুপারিশের তখ্যসূত্র কারখানার কাৰ্যক্ৰম **অগ্রাধিকার** ৬ মাস চুডান্ড *স*মশ্রসীমা সংশোধিত 08-05-2029 সময়সীমা <u>অগ্রগতির</u> শুৰু হ্য়ানি অবস্থা On 06-09-2021: No work is completed by the Factory মন্তব্য