

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর

"সুস্থ শ্রমিক, শোতন কর্মপরিবেশ; াড়ে জুলবে স্মার্ট বাংলাদেশ"

ক্যাপ পর্ববেষ্ফণের তখ্য

কারখানার নাম	এ বি সোমেটারস ইন্ডাম্ট্রিজ (বিডি) লি:
ঠিকানা	Khadun, Tarabo Pouroshova, Rupganj, Narayanganj
কারখানার কোড	NRY004
কালার কোড	

মূল্যায়নের ধরণ	: কাঠামোগত মূল্যারন	পর্যবেষ্ফণের তারিখ:
১. পর্ববেষ্ণণ		
পরিদর্শন পর্ববেষ্কণ ক্যাপ	uilding Approval	
আইটেম ক্যাটাগরি		
১.১. কাৰ্যক্ৰম		
কাৰ্যক্ৰম	As built engineering drawing to be prepared and appropriate authority. As part of this process buil make a number of checks on the structural design	lding engineer will be required to
সুপারিশের তখ্যসূত্র		
কার্খানার কার্শক্রম	Factory has not taken any initiative on this but the before the given timeline	ne factory is willing to done it
<u>অগ্রা</u> ধিকার	প্রবোজ্য নয়	
চুড়ান্ত সমশ্রসীমা	06-09-5099	
সংশোধিত সময়সীমা	02-02-2290	
অগ্রগতির অবস্থা	চলমান	
মন্তব্য	12-02-2021, The factory authority submitted As I 07-2018. During inspection we did not found any factory. CVV1: 04-03-2021: A submission letter found but no drawings and test reports are available.	design drawing & test reports at of As Built Drawing have been
	flound but no drawings and test reports are available	able on site.

২. পর্যবেষ্ণণ

পরিদর্শন পর্শবেষ্ডণ	Considerable Crack Observed
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

২.১. কাৰ্যক্ৰম

	Sections of plaster of the wall to be removed to investigate if cracks penetrate into the building structure. Investigation needed to determine why cracks occurring.
সুপারিশের তখ্যসূত্র	
	Factory has taken initiative on this and the factory is willing to done it before the
কাৰ্যক্ৰম	given timeline
অগ্রাধিকার	প্রযোগ্য নয়
চূড়ান্ড সমশ্রসীমা	o & − o ≫ − ₹ o % Ø
সংশোধিত সমশ্বসীমা	07-07-7940
অগ্রগতির অবস্থা	শুরু হ্বানি
মন্তব্য	12-02-2021, The factory authority has not engage any engineering firm to investigate the reason of crack on brick wall surface. CVV1: 04-03-2021: No remedial works have been observed.

৩. পর্যবেষ্ণণ

পরিদর্শন পর্ববেষ্ডণ	Considerable Crack Observed
ক্যাপ	
আখতেশ ক্যাটাগরি	

৩.১. কাৰ্যক্ৰম

কাৰ্যক্ৰম	Carry out any remedial actions as directed by the Building Engineer for considerable crack on wall.
সুপারিশের	
<u>ভিখ্যসূত্র</u>	
কার্খানার	Factory has taken initiative on this and the factory is willing to done it before the
কাৰ্যক্ৰম	given timeline
<u>অগ্রা</u> ধিকার	প্রযোগ্য নয়
চুডান্ড সময়সীমা	₹8-0%-₹0%9
সংশোধিত সময়সীমা	07-07-7940
অগ্রগতির অবস্থা	শুরু হ্র্যনি
মন্তব্য	12-02-2021, The factory authority has not taken any remedial actions. CVV1: 04-03-2021: No remedial works have been observed.

৪. পর্ববেষ্ফণ

পরিদর্শন পর্ববেষ্ডণ	Dampness have been observed on masonary wall at different location of the building.
ক্যাপ আই্টেম্	
ক্যাটাগার	[

৪.১. কাৰ্যক্ৰম Carry out repairing and remedial actions as directed by the Building Engineer for কাৰ্যক্ৰম these dampness. সুপারিশের তথ্যসূত্র কারখানার কাৰ্যক্ৰম **অগ্রাধিকার** ৬ সপ্তাহ চুডান্ড সমশসীমা সংশোধিত %-0B-3033 সময়সীমা অগ্রগতির শুরু হয়নি অবস্থা

_	で、17(74)	T .	
ı			
l	পরিদর্শন	Exposed reinforcement has been found on rooftop. Painting on some rebars were	
l	পর্ববেষ্ণণ	observed but action was done not in proper way.	
l	ক্যাপ		
١	আইটেম		
	ক্যাটাগরি		

মন্তব্য

12-02-2021, During inspection we found dampness on masonary wall. They did not

take any action. CVV1: 04-03-2021: No remedial works have been observed.

.১. কার্বজন	
কাৰ্শক্ৰম	For durability and serviceability protective coatinting or rust proof paint on surface is recommended.
সুপারিশের তথ্যসত্র	is recommended.
কারখানার কার্যজ্ঞ কার্যক্রম	
অগ্রাধিকার	৬ সপ্তাহ
চুডান্ত সমর্মীমা	_
সংশোধিত সময়সীমা	%€-0₽-3033
অগ্রগতির অবস্থা	শুৰু হুব্যনি
মন্তব্য	12-02-2021, During inspection we found exposed rebar at office building roof top They did not take action. CVV1: 04-03-2021: No remedial works have been observed.