গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর



কারখানার নাম	স্পাটার্ল ফ্যাশনস লিঃ
ঠিকালা	15, Bangobandhu road, Ashulia, Savar, Dhaka-1340
কারখানার কোড	DHK558
কালার কোড	

ক্যাপ পর্ববেষ্ণলের ত্র্য্য

মুল্যামনের ধরণ: কাঠামোগত মুল্যামন ১. পর্যবেষ্ণণ পর্যবেষ্ফণের ত্তারিখ: -

"শ্রমজীবী মানু্শ্বের অধিকার, বৈস্বম্যহীন বাংলাদেশের অঙ্গীকার"

	ater ponding has been observed on the roof of the building. Water ponding occur due lack of proper drainage. The source of water is rainfall and water used in
	onstruction works. There is slight dampness on wall of the third floor due to water
	onding.
ক্যাপ্	
আইটেম	
ক্যাটাগরি	
· 	
১.১. কার্শজ্ঞ	1
	Remedial action to be undertaken to prevent the seepage of water from pipes and
কাৰ্শক্ৰম	
	provide adequate drainage.
সুপারিশের	
তথ্যসূত্র	
	[Whom is going to carry out the recommendation?] [How will the
কাৰ্শক্ৰম	recommendation be carried out?]
অগ্রাধিকার	৬ মাস
চুডান্ত	
সমিরসীমা	07-07-7940
সংশোধিত্ত	
সমর্যসীমা	07-07-7940
অগ্রগতির	শুরু হয়নি
অবস্থা	
মন্তব্য	2022-07-04 00:00:00
১.২. কাৰ্শক্ৰু	1
	A suclified structured engineer should be involved for preinterence by some sting
কাৰ্শক্ৰম	A qualified structural engineer should be involved for maintenance by correcting
	the identified issues.
সুপারিশের	
তথ্যসুত্র	
কারখানার	
কাৰ্শক্ৰম	
অগ্রাধিকার	
চুডান্ত	
সমর্যসীমা	-
সংশোধিত	
সমর্যসীমা	-
অগ্রগতির	
অবস্থা	শুরু হবনি
মন্তব্য	2022-07-04 00:00:00
·	

২. পর্যবেষ্ষণ

	Exposed rebar have been observed during visual inspection. Rebar of columns are
পর্শবেষ্ষণ	corroded due to expose to weather for a long time.
ক্যাপ	
আইটেম	
ক্যাটাগরি	

২.১. কাৰ্শক্ৰম Provide protective coating to cover the exposed rebar from corrosion. কাৰ্শক্ৰম সুপারিশের তথ্যসূত্র কারখানার কাৰ্শক্ৰম **অগ্রাধিকার** ৬ মাস চুডান্ত সমর্মসীমা সংশোধিত্ত ०१-०१-११४० সময়সীমা অগ্রগতির অবস্থা মন্তব্য 2022-07-04 00:00:00

পর্শবেষ্ষণ	
রিদর্শন র্যবেষ্ষণ	air cracks are observed in columns and beams of the factory building
্যাপ াইটেম	
।২৩েশ ্যাটাগরি	
.১. কাৰ্শক্ৰু	1
কাৰ্শক্ৰম	Engage a qualified structural engineer to check the cracks of primary structural elements and remediate soon
সুপারিশের তথ্যসুত্র	
কার্থানার <u>কার্শক্রম</u>	
	প্রযোগ্য নর্
চুডান্ড সমর্যসীমা	-
সংশোধিত্ত সমশ্রসীমা	०१-०१-११४०
অগ্রগতির অবস্থা	শুরু হয়নি
মন্তব্য	2022-07-04 00:00:00