

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণাল্য কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর

"সুস্ক শ্রমিক, শোভন কর্মপরিবেশ; াড়ে জুলবে স্মার্ট বাংলাদেশ"

ক্যাপ পর্ববেষ্ফণের তথ্য

' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' '	দি ফাইঝাজ লিঃ
ঠিকানা	769, Shewrapra, Rokeya Sarani
কারখানার কোড	DHK 596
কালার কোড	

মূল্যায়নের ধরণ	: কাঠামোগত মূল্যারন	পর্ববেষ্ফণের তারিখ:
১. পৰ্যবেষ্ফণ		
শ্ব(বহ্মণ	ad intensity	
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি		
১.১. কাৰ্যক্ৰম		
কাৰ্যক্ৰম	The consultants strongly recommed storing any t products and fabrics at roof top in such a manne should not exceed 60 psf (3.0 kN/m2)	
সুপারিশের তথ্যসূত্র		
কার্থানার কার্বক্রম	Loading will be reduced to 60 psi.	
<u>অগ্রা</u> শিকার	প্রযোগ্য নয়	
চুড়ান্ড সমরসীমা	08-50-5059	
সংশোধিত সময়সীমা	02-02-2290	
অগ্রগতির অবস্থা	শুৰু হ্ৰ্যনি	
মন্তব্য	On 22/09/2020: No overload found during this i No over load found during this inspection. On 01/ found almost all floor of the factory building.	

২. পর্ববেষ্ণণ

পরিদর্শন পর্শবেষ্ফণ	Horizontal and vertical extension
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	Ì

২.১. কাৰ্যক্ৰম

কাৰ্যক্ৰম	No horizontal and vertical extension shall be made with out detail investigation and no further construction is to be carried out on this building untill check structural adequacy of the building.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	and places of the second of th
কার্থানার কার্থক্রম	
<u>অগ্রা</u> ধিকার	অবিলয়ে
চুডান্ড সময়সীমা	-
সংশোধিত সময়সীমা	07-07-7940
অগ্রগতির অবস্থা	সংশোধিত
মন্তব্য	On 22/09/2020: No horizontal and vertical extension found during this inspection day. On 15/02/2021:No horizontal and vertical extension found during this inspection day. On 01/09/2021:There was no horizontal or vertical extension found on the inspection date.

(0)	श्रय	176	194	a
\sim .		11.	1	_

পরিদর্শন পর্ববেষ্ড	As-built Drawings
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	i i

৩.১. কাৰ্যক্ৰম

७.३. भारकन		
কাৰ্শক্ৰম	Due to non availability of foundation details, as built Architechtural and structural drawings of the different structural elements, foundation detais to be prepared for the building. As part of this process building engineer will be required to make a number of checks on the as-built construction.	
সুপারিশের তথ্যসূত্র		
কার্থানার কার্যক্রম	As built drawings will be prepared by the Engineer.	
অগ্রাধিকার	প্রবোজ্য নয়	
চুডান্ড সমশ্রসীমা	\$b-\$0-20\$B	
সংশোধিত সময়সীমা	07-07-7940	
অগ্রগতির অবস্থা	শুৰু হ্বনি	
মন্তব্য	On 22/09/2020: Any kind of design drawing has not been started yet. On 15/02/2021: Any kind of design drawing has not been started yet. On 01/09/2021:There were no technical document available on site.	

8	৪. পর্ববেষ্ণ্য		
Г	পরিদর্শন প্রবিদ্ধন চloor Load Plan ক্যাপ আইটেম্		
	ক্যাটাগরি		

৪.১. কার্যক্রম		
কাৰ্শক্ৰম	The factory owner has been instructed to prepare and submit a load plan for vetting. Once it is submitted by the factory owner, it will be duly vetted. The factory owner should arrange displaying the approved load plan for each floor on the wall in a visible loaction and shall adhere to it.	
সুপারিশের তখ্যসূত্র		
কার্থানার কার্বক্রম	Engineer will be engaged to prepare floor load plan and it will be displayed.	
অগ্রাধিকার	প্রযোগ্য নয়	
চুডান্ড সময়সীমা	%B−%0−<0%	
সংশোধিত সময়সীমা	07-07-7940	
অগ্রগতির অবস্থা	শুৰু হৰ্বনি	
মন্তব্য	On 22/09/2020: Floor Load Plan has not been started yet. On 15/02/2021:Floor load plan is not prepared yet. On 01/09/2021:There were no floor load plan available on site.	

৫. পর্যবেষ্ণণ

পরিদর্শন পর্ববেষ্কণ	Distress in Primary Structural Element
ক্যাপ ক্যান্ত	
আখ্ডেশ ক্যাটাগরি	

৫.১. কাৰ্যক্ৰম

কাৰ্যক্ৰম	The owner or user of the building should be vigilant about development of any distress, particularly in primary structural elements such as columns, beams and slabs. If crack appear, propagate and widen, detail assessment and adoption of the remedial measures may become necessary.
সুপারি(শর	
ভি খ্য সূত্র	
কারখানার	
কাৰ্যক্ৰম	
অগ্রাধিকার	অবিলয়ে
চুডান্ত সময়সীমা	_
সংশোধিত সময়সীমা	07-07-7940
অগ্রগতির অবস্থা	সংশোধিত
মন্তব্য	On 22/09/2020: No Distress found in primary structural element during this inspection day. On 15/02/2021: No Distress in primary structure found during this inspection. On 01/09/2021:There was no major distress found in any structural primary elements on the date of inspection.