

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর

"শ্রমজীবী মানুষের অধিকার, বিশ্বমাহীন বাংলাদেশের অঙ্গীকার"

ক্যাপ পর্ববেষ্ফণের তথ্য

	লোভেলটি সোমেটার লি:
ঠিকানা	H-47, Road-6, Telipara, Chandona, Gazipur
কারখানার কোড	GZP 255
কালার কোড	

সুল্যায়নের ধরণ: কাঠামোগত সুল্যায়ন পর্ববেষ্ফণের তারি				
. পর্ববেষ্ণণ				
পরিদর্শন পর্শবেষ্ষণ ক্যাপ	uilding Approval			
আইটেম ক্যাটাগরি				
১.১. কাৰ্যক্ৰ	1			
কাৰ্যক্ৰম	As built architectural and engineering drawing to approval by appropriate authority. As part of this required to make a number of checks on the as-	process building engineer will be		
সুপারিশের তখ্যসূত্র				
কার্থানার কার্বক্রম				
অগ্রাধিকার	প্রযোগ্য নয়			
চূড়ান্ত সময়সীমা	_			
সংশোধিত সমশ্রসীমা	02-02-2290			
অগ্রগতির অবস্থা				
মন্তব্য				

২. পর্ববেষ্ণণ

পরিদর্শন পর্যবেষ্ফণ Non-engineered steel structure
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি
২.১. কার্বজন
The connection of steel structure needs to be checked by building engineer. The bracing system and tie between purlin are required to ensure the stability of the steel shed.
সুপারিশের ভখ্যসূত্র
কার্থানার কার্যক্রম
অগ্রাধিকার প্রযোজ্য ন্য
চুড়ান্ত সমশ্যসীমা
সংশোধিত সমশ্বসীমা ^{০১–০১–১১৭০}
অগ্রগতির অবস্থা
<u>ম</u> ন্তব্য
<u>৩. পর্ববেষ্</u> কণ
পরিদর্শন পর্ববেষ্ণণ No lateral stability system
ক্যাপ আইটেম ক্যানগরি

পরিদর্শন পর্ববেষ্ণন				
ক্যাপ	ক্যাপ			
আইটেম ক্যাটাগরি				
<u> </u>				
৩.১. কাৰ্যক্ৰম	₹ <u></u>			
কাৰ্শক্ৰম	The frame needs to be checked by building engineer. The lateral system is required to ensure the stability of structure.			
সুপারিশের তথ্যসূত্র				
কারখানার কার্বক্রম		1		
	প্রযোগ্য নর	1		
চুডান্ত সমশ্রসীমা	_	1		
সংশোধিত সমশ্বসীমা	07-07-7910	1		
<u>অগ্রগতির</u>		1		
অবস্থা মন্তব্য		+		

৪. পর্ববেষ্ফণ

পরিদর্শন পর্ববেষ্ক্রণ	racks observed
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	
4)1613114	
৪.১. কাৰ্যক্ৰ	ন
কাৰ্যক্ৰম	Sections of plaster finish to wall–column joint and wall to be removed to investigate if cracks penetrate into the building structure. Investigation needed to determine why cracks occurring.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কার্থানার কার্যক্রম	
<u>অগ্রা</u> খিকার	থবোগ্য নয়
চুড়ান্ত সময়সীমা	
সংশোধিত সময়সীমা	07-07-7940
অগ্রগতির অবস্থা	
<u> মন্তব্য</u>	
<i>৬. প</i> র্ববেষ্ণণ	
পরিদর্শন পর্ববেষ্ফণ	ampness observed
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

পরিদর্শন পর্ববেষ্কণ Da	ampness observed
ক্যাপ	
শাইটেম ক্যাটাগরি	
<u>১.১. কার্যক্র</u> ু	
কাৰ্শক্ৰম	Sections of plaster finish to brick wall to be removed to investigate if dampness penetrates into the building wall. Investigation needed why it is occurring.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কার্থানার কার্বক্রম	
	প্রযোগ্য নর
চুডান্ড সমশ্রসীমা	_
সংশোধিত সমশ্বসীমা	07-07-7910
অগ্রগতির অবস্থা	
মন্তব্য	

৬. পর্ববেষ্ণণ

পরিদর্শন	Improper drainage system
পর্শবেষ্কণ ক্যাপ	
আইটেম ক্যাটাগরি	
৬.১. কাৰ্	জ্ম
কাৰ্যক্ৰম	of structure which can cause temporary or permanent damphess.
সুপারিণ তখ্যসূত্র	ার
কার্থা কার্যক্রম	
অগ্রাধিব	স্ব প্রযোগ্য নয়
চুড়ান্ত সময়সী	ना -
সংশো ^হ সময়সী	
অগ্রগতি অবস্থা	ৰ
মন্তব্য	