

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর

"শ্রমজীবী মানুষের অধিকার, বৈৰম্যাহীন বাংলাদেশের অঙ্গীকার"

ক্যাপ পর্ববেষ্ফণের তথ্য

কারখানার নাম	ওমেগা ক্যাশন লিঃ
ঠিকানা	653, Hazi Din Mohammad Super Market, Board Bazar, Gazipur
কারখানার কোড	GZP 258
কালার কোড	

ল্যায়নের ধর	ন: কাঠামোগত মূল্যায়ন	পর্ববেষ্ফণের তারিখ:
. পর্ববেষ্ণণ		
পরিদর্শন পর্ববেষ্কণ	ighly Stressed Column	
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি		
১.১. কাৰ্যক্ৰ	ন	
কাৰ্শক্ৰম	Factory Management to remove any storage load identified column and manage live load not great panels.	
সুপারিশের ভখ্যসুত্র		
কার্থানার কার্যক্রম		
অগ্রাধিকার চুডান্ড	থ্যোগ্য ন্য	
সময়সীমা	-	
সংশোধিত সমশ্বসীমা	07-07-7940	
অগ্রগতির অবস্থা	শুৰু হয়নি	
মন্তব্য	On 9/8/2020:Omega Fashion Ltd. Replaced by Company Ltd.Management non co operative.We number. On 13/8/2020:Loading is not grater that found in the factory at the time of inspection. On Fashion Ltd. Replaced by Globe Safety Manufactumanagement found co operative.Loading is not ground on the identified slab pannel but no design the time of inspection.	can not collect any contact an 15 psf But no design drawing 16th November 2020:Omega uring Company Ltd.This time grater than 15 psf and no storage

২. পর্ববেষ্ণণ

পরিদর্শন পর্ববেষ্কণ	Highly Stressed Column
ক্যাপ আইটেম ক্যাট্যগরি	
২.১. কার্ <u>থ</u>	্রাক্তম

Factory Engineer to review design, loads and columns stresses of the total কাৰ্যক্ৰম building. সুপারিশের ভথ্যসূত্র কারখানার কাৰ্যক্ৰম **অগ্রাধিকার** প্রযোগ্য নয় চুডান্ড সময়সীমা সংশোধিত 02-02-2290 সময়সীমা অগ্রগতির শুৰু হয়নি অবস্থা On 9/8/2020:Omega Fashion Ltd. Replaced by Globe Safety Manufacturing Company Ltd.Management non co operative.We can not collect any update or মন্তব্য document. On 13/8/2020:No step done in this respect. On 16th November 2020:No design drawing or structural analysis report found on siteThey have not

done any deed with our enlishted farm yet.

পর্যবেষ্কণ		
শরিদর্শন শর্ববেষ্কণ	ghly Stressed Column	
চ্যাপ শাইটেম চ্যাটাগরি		
୭.১. কাৰ্যক্ৰম	1	
কার্যক্রম সুপারিশের তথ্যসূত্র	Verify in-situ concrete stresses by 100mm dia. cores for column at grid A4.	
কার্থানার কার্বক্রম		
শ্র্থাাশ্বকার চুড়ান্ত সম্মরসীমা	প্রযোগ্য নয়	
সংশোধিত সময়সীমা	07-07-7940]
অগ্রগতির অবস্থা	শুৰু হ্বনি	
মন্তব্য	On 9/8/2020:Omega Fashion Ltd. Replaced by Globe Safety Manufacturing Company Ltd.Management non co operative.We can not collect any update or document. On 13/8/2020:No step done in this respect. On 16th November 2020:No design drawing or structural analysis report,material test report,core test report found on siteThey have not done any deed with our enlishted farm yet.	

পরিদর্শন পর্ববেষ্ষণ	ighly Stressed Column
ক্যাপ	
আই(টম	
ক্যাটাগরি	
৪.১. কাৰ্যক্ৰ	ম
কাৰ্যক্ৰম	A Detail Engineering Assessment of Factory to be commenced, see attached Scope.
সুপারিশের	
ভিখ্যসূত্র	
কার্খানার	
কাৰ্যক্ৰম	
<u>অগ্রা</u> খিকার	ব্র্থোগ্যে ন্য
চুডান্ড	
সমশ্রসীমা	
সংশো <u></u> শিত	02-02-2290
সমরসীমা	
<u>অগ্রগতির</u>	শুৰু হয়নি
অবস্থা	

On 9/8/2020:Omega Fashion Ltd. Replaced by Globe Safety Manufacturing Company Ltd.Management non co operative.We can not collect any update or

report found on siteThey have not done any deed with our enlishted farm yet.

মন্তব্য

document. On 13/8/2020:No step done in this respect. On 16th November 2020:No design drawing or structural analysis report, material test report, core test

পর্ববেষ্কণ	
রিদর্শন র্ববেষ্কণ	ghly Stressed Column
গ্যপ াইটেম গ্যাটাগরি	
.১. কাৰ্যক্ৰম	
কাৰ্শক্ৰম	Produce and actively manage a loading plan for all floor plates of Building 1, giving consideration to floor capacity and column capacity.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কার্খানার কার্যক্রম	
অগ্রাধিকার চূড়ান্ত সমর্মসীমা	৬ সপ্তাহ _
সংশোধিত সংশোধিত সময়সীমা	02-02-2290
অগ্রগতির অবস্থা	শুৰু হ্ৰানি
মন্তব্য	On 9/8/2020:Omega Fashion Ltd. Replaced by Globe Safety Manufacturing Company Ltd.Management non co operative.We can not collect any update or document. On 13/8/2020:No step done in this respect.No load plan found at the time of inspection. On 16th November 2020:No design drawing,load plan,structural analysis report,material test report,core test report found on siteThey have not done any deed with our enlishted farm yet.

. প্ৰব্বেঞ্চ	
পরিদর্শন পর্ববেষ্কণ	Highly Stressed Column
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	
৬.১. কার্থ	কুম কুম
কার্যক্রম সুপারিশে	
ভূখ্যসূত্র কার্য্থান	
কাৰ্যক্ৰম অগ্ৰাধিব	্যা <mark>ৰ</mark> ৬ সপ্তাহ
চূড়ান্ত সময়সীফ	
সংশোধি সময়সী	$\mathbb{1}_{0} = \mathbb{1}_{0} = \mathbb{1}_{0} = \mathbb{1}_{0}$
অগ্রগতি অবস্থা	<mark>প</mark> শুৰু হৰ্যনি On 9/8/2020:Omega Fashion Ltd. Replaced by Globe Safety Manufacturing
	Ton 97872020:Onlega rashion Ltd. Replaced by Globe Salety Manufacturing

Company Ltd.Management non co operative.We can not collect any update or document. On 13/8/2020:No step done in this respect. On 16th November

2020:No design drawing,load plan,structural analysis report,material test report,core test report found on siteThey have not done any deed with our

মন্তব্য

enlishted farm yet.

পর্ববেষ্ফণ	
শ্বিদর্শন I	
শূৰ্যবেষ্ণ্ডণ Hi	ghly Stressed Column
ক্যাপ	
<u> </u>	
<u>ক্যাটাগরি </u>	
i.১. কাৰ্যক্ৰম	
কাৰ্যক্ৰম	Continue to implement load plan for Building.
সুপারিশের ভখ্যসূত্র	
কারখানার কারখানার	
কাৰ্যক্ৰম	
	প্রযোগ্য নয়
চুডান্ড সময়সীমা	
সংশোধিত সময়সীমা	02-02-2290
<u>অগ্রগতির</u>	শুরু হ্রালি
<u>অবস্থা</u>	
মন্তব্য	On 9/8/2020:Omega Fashion Ltd. Replaced by Globe Safety Manufacturing Company Ltd.Management non co operative.We can not collect any update or document. On 13/8/2020:No step done in this respect.No load plan found at the time of inspection. On 16th November 2020:No design drawing,load plan,structural analysis report,material test report,core test report found on siteThey have not done any deed with our enlishted farm yet.

৮. পর্ববেষ্ফ	ণ	
পরিদর্শন পর্ববেষ্কণ	Unapproved vertical extension	
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি		

.১. কাৰ্যক্ৰম	
কাৰ্শক্ৰম	As-built architectural and structural drawings to be prepared and submitted for approval by appropriate authority. As part of this process the building engineer wil be required to make a number of checks on the structural design as described in the following recommendation.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখীনার কার্শক্রম	
<u>অগ্রা</u> খিকার	৬ সপ্তাহ
চুডান্ড সময়সীমা	_
সংশোধিত সময়সীমা	07-07-7940
অগ্রগতির অবস্থা	শুৰু হৰ্মনি
মন্তব্য	On 9/8/2020:Omega Fashion Ltd. Replaced by Globe Safety Manufacturing Company Ltd.Management non co operative.We can not collect any update or document. On 13/8/2020:No step done in this respect. On 16th November 2020:No design drawing,load plan,structural analysis report,material test report,core test report found on siteThey have not done any deed with our enlishted farm yet.

১. পর্ববেষ্ণণ

পরিদর্শন পর্ববেষ্কণ	napproved vertical extension
ক্যাপ আইটেম	
ক্যা টা গরি	
৯.১. কাৰ্যক্ৰ	٠
কাৰ্যক্ৰম	Carry out any remedial actions as directed by the Building Engineer.
সুপারিশের	
ভ্খ্যসূত্র কারখানার	
কাৰ্যক্ৰম	
+	প্রযোগ্য নর
চুডান্ড সমশ্রসীমা	_
সংশোধিত	07-07-7940
সমরসীমা অগ্রগতির	
অবস্থা	শুৰু হৰ্ননি
মন্তব্য	On 9/8/2020:Omega Fashion Ltd. Replaced by Globe Safety Manufacturing Company Ltd.Management non co operative.We can not collect any update or document. On 13/8/2020:No step done in this respect. On 16th November

2020:No design drawing,load plan,structural analysis report,material test report,core test report found on siteThey have not done any deed with our

মন্তব্য

enlishted farm yet.

Ion engineered connection and bracing system
হ্ম
The connection of steel structure needs to be checked by building engineer and the bracing system is required to ensure the stability of the structure.
4
<mark>ৰ</mark> ৬ সপ্তাহ
5 02-02-2940
শুক হ্বানি
On 9/8/2020:Omega Fashion Ltd. Replaced by Globe Safety Manufacturing Company Ltd.Management non co operative.We can not collect any update or document. On 13/8/2020:No step done in this respect.No bracing observed at the time of inspection On 16th November 2020:No bracing observed at the time of inspection

7	<u>১. প্রথবেশ্ব</u>) 9
	পরিদর্শন	i.,
	পর্যাবক্সন	Non engineered connection and bracing system
	11(17)	
	ক্যাপ	
	আইনেম	
	- 110,00	
	<u>क्राशिशास</u>	

১.১. কাৰ্যজ	ম
কাৰ্যক্ৰম	Carry out remedial action as directed by the building engineer.
সুপারিশের	
<u>ত্রখ্যসূত্র</u>	
কার্খানার	
কাৰ্যক্ৰম	
অগ্রাধিকার	প্রযোগ্য নয়
চুডান্ত সমশ্রসীমা	_
সংশোধিত সময়সীমা	07-07-7940
অগ্রগতির অবস্থা	শুরু হ্বানি
মন্তব্য	On 9/8/2020:Omega Fashion Ltd. Replaced by Globe Safety Manufacturing Company Ltd.Management non co operative.We can not collect any update or document. On 13/8/2020:No step done in this respect.No bracing observed at the time of inspection On 16th November 2020:No bracing observed at the time of inspection

<u>১২. </u>	. ભ
পরিদর্শন পর্ববেষ্ক্রণ	Cracks in slab-beam joint and wall
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

২.১. কাৰ্যক্ৰ	ম
	Sections of plaster finish to beams and slab to be removed to investigate if cracks
কাৰ্যক্ৰম	penetrate the building structure. Investigation needed to determine why cracks occurring.
সুপারিশের	
ভ৾খ্যসূত্র	
কার্খানার	
<u>কাৰ্যক্ৰম</u>	
অগ্রাধিকার	৬ সম্ভাহ
চুডান্ড	_
<u> </u>	
সংশোধিত	02-02-2290
সমশ্রসীমা	ביש ביש שנטן-
অগ্রগতির	শুরু হ্যনি
<u>অবস্থা</u>	
	On 9/8/2020:Omega Fashion Ltd. Replaced by Globe Safety Manufacturing
মন্তব্য	Company Ltd Management non co operative. We can not collect any update or
10 1)	document. On 13/8/2020:No step done in this respect. On 16th November
	2020:No step done in this respect.

· comme	
৩. পর্ববেষ্ণণ	
পরিদর্শন পর্শবেষ্কণ	racks in slab–beam joint and wall
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	
4116151141	
১৩.১. কার্যত	व्य
কাৰ্যক্ৰম	Carry out any remedial actions as directed by the Building Engineer.
সুপারিশের ভখ্যসূত্র	, ,
কার্থানার কার্বক্রম	
<u>অগ্রা</u> ধিকার	প্রযোগ্য নর
চুডান্ড সময়সীমা	-
সংশোধিত সমশ্রসীমা	02-02-2290
অগ্রগতির অবস্থা	শুরু হ্রানি
মন্তব্য	On 9/8/2020:Omega Fashion Ltd. Replaced by Globe Safety Manufacturing Company Ltd.Management non co operative.We can not collect any update or document. On 13/8/2020:No step done in this respect. On 16th November 2020:No step done in this respect.

৪. পর্যবেষ্ফণ	
পরিদর্শন 📗	
পৰ্যবেষ্কণ 🗅	ampness in structure.
ক্যাপ আইটেম	
ক্যাউাগরি ক্যাটাগরি	
১৪.১. কার্যত্র	ন্ম
কাৰ্শক্ৰম	Sections of plaster finish to wall and beam concrete to be removed to investigate if dampness penetrates into the building structure. Investigation needed to determine why dampness occurring.
সুপারিশের ভখ্যসূত্র	
কার্থানার কার্যক্রম	
<u>অগ্রা</u> খিকার	৬ সপ্তাহ
চুডান্ড সমশ্রসীমা	
সংশোধিত সময়সীমা	02-02-2290
অগ্রগতির অবস্থা	শুৰু হৰ্মনি
মন্তব্য	On 9/8/2020:Omega Fashion Ltd. Replaced by Globe Safety Manufacturing Company Ltd.Management non co operative.We can not collect any update or document. On 13/8/2020:No step done in this respect.Dampness observer in some areas. On 16th November 2020:No step done in this respect.Dampness observer in some areas.

১৫. প্রবাবেষ	រក្	
পরিদর্শন পর্ববেষ্কণ	Dampness in structure.	
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি		

.১. কাৰ্যত্ৰ	<u>, ¹4</u>
কাৰ্শক্ৰম	Carry out any remedial actions as directed by the Building Engineer.
পারিশের স্থ্যসূত্র	
চারখানার চার্বক্রম	
<u> শগ্রাখিকার</u>	প্রযোগ্য নর
্ডান্ড নময়সীমা	_
াংশোধিত নময়সীমা	02-02-2290
মগ্রগতির মবস্থা	শুৰু হ্ৰাণি
নন্তব্য	On 9/8/2020:Omega Fashion Ltd. Replaced by Globe Safety Manufacturing Company Ltd.Management non co operative.We can not collect any update or document. On 13/8/2020: No step done in this respect.Dampness observer in some areas. On 16th November 2020: No step done in this respect.Dampness observer in some areas.