গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর



## "শ্রমজীবী মানুষের অধিকার, বিষম্যহীন বাংলাদেশের অঙ্গীকার"

## <u>ক্যাপ পর্ববেষ্ণণের ত্তথ্য</u>

| কারখানার নাম | ফ্যাশন বানওয়ে কোং লি:                         |
|--------------|--|
| ঠিকানা       | Plot No: A-42-43, BSCIC I/A, Konabari, Gazipur |
| কারখানার কোড | <b>GZP</b> 120                                 |
| কালার কোড    |  |
|              |  |

মুল্যায়নের ধরণ: কাঠামোগত মুল্যায়ন ১. পর্যবেষ্ণণ <u>পর্শবেষ্ষণের তারিখ: </u>

| পরিদর্শন  | High loading observed in 1st floor. Stacked materials are finished products. Height of |
|-----------|--|
| শিশ(বঞ্চণ | stack 90–00 and loading approximately 60 psf.  |
| ক্যাপ     |  |
| আইটেম     |  |
| ক্যাটাগরি |  |

## ১.১. কাৰ্শক্ৰম

| কাৰ্শক্ৰম                | Produce and actively manage a loading plan for all floors within the factory giving consideration to floor capacity and column capacity.   |
|--------------------------|--|
| সুপারিশের<br>তথ্যসুত্র   |  |
| কার্ন্থানার<br>কার্শক্রম | We will be assign with design and consultant firm.Our concern design and consultant firm will provide loading plan and we will implement properly  |
| অগ্রাধিকার               | প্রযোগ্য লয়   |
| চুডান্ত<br>সমশ্রসীমা     | 20-09-5076   |
| সংশোধিত্ত<br>সমশ্রসীমা   | o7-07-79do   |
| অগ্রগতির                 |  |
| অবস্থা                   |  |
| মন্তব্য                  | 25.02.2021: No Designs and drawings also load plans were there nor posted on the walls. Overload was observed on the floor and also on the stair case of the building. DEA is needed to be performed. 05.09.2021: Same as previous |

| .২. কাৰ্শজ্ৰম          |  |
|------------------------|--|
| কাৰ্শক্ৰম              | Continue to implement load management plan.  |
| সুপারিশের<br>তথ্যসুত্র |  |
| 1                      | We will take action accordingly  |
| অগ্রাধিকার             |  |
| চুডান্ড<br>সমর্যসীমা   | <i>२</i>   |
| সংশোধিত্ত<br>সমর্যসীমা | o7-o7-79do   |
| অগ্রগতির               |  |
| অবস্থা                 |  |
| মন্তব্য                | 25.02.2021: No Designs and drawings also load plans were there nor posted on the walls. A shed was built on the top floor without permission. A new building was built without permission. DEA is needed to be performed. 05.09.2021: Same as previous |

২. পর্ববেষ্ষণ

| পরিদর্শন<br>পর্ববেষ্ষণ      | Water ponding observed on roof due to water rain water and leakage of pipe. |
|-----------------------------|---|
| ক্যাপ<br>আইটেম<br>ক্যাটাগরি |   |

| কাৰ্শক্ৰম                | Proper slope to be ensured to prevent the water logging. Carry out maintenance work.                          |
|--------------------------|---|
| সুপারিশের<br>তথ্যসুত্র   |   |
| কার্ঞ্থানার<br>কার্শজ্রম | We will take action accordingly and we will complete  |
| অগ্রাশিকার               | প্রযোজ্য লয়  |
| চুডান্ত<br>সমশ্রসীমা     | २. म. – ०. २ – २ ० ७ न  |
| সংশোধিত্ত<br>সমশ্রসীমা   | ०१-०१-११४०  |
| অগ্রগতির<br>অবস্থা       |   |
| মন্তব্য                  | 25.02.2021: No actions were taken to prevent water ponding and water leakage.<br>05.09.2021: Same as previous |