

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর

"শ্রমজীবী মানুষের অধিকার, বৈৰম্যাহীন বাংলাদেশের অঙ্গীকার"

ক্যাপ পর্ববেষ্ফণের তখ্য

| কারখানার নাম | এফ আর সি নীট কম্পোজিট লিঃ |
|--------------|---|
| ঠিকানা | Moghol Complex (2nd Floor), Vogra, National University, Gazipur |
| কারখানার কোড | GZP 129 |
| কালার কোড | |

| মুল্যায়নের ধরণ: কাঠামোগত মুল্যায়ন | পর্যবেষ্ফণের তারিখ: 🗕 |
|-------------------------------------|-----------------------|
| ১. পর্যবেষ্ণণ | |

পরিদর্শন An undocumented Pre–engineered shed was vertically extended over 5th floor roof পর্যবেষ্কণ covering 70% floor area. ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি

১.১. কাৰ্যক্ৰম

| ⊘ ≺ .∨⊾≽ | Building engineer to check the capacity and stability of the shed and make any |
|--------------------|--|
| | necessary alterations. |
| সুপারিশের | |
| ভিখ্যসূত্র | |
| কারখানার | [Whom is going to carry out the recommendation?] [How will the |
| কাৰ্যক্ৰম | recommendation be carried out?] |
| <u>অগ্রা</u> খিকার | ৬ মাস |
| চুডান্ড | 02-02-229 |
| <u> </u> | |
| সংশোধিত | 02-02-229 |
| সমশ্বসীমা | 02-02-2040 |
| অগ্রগতির | |
| অবস্থা | |
| মন্ত ব্য | [Remarks from DIFE about the process] |

১.২. কাৰ্যক্ৰম

| কাৰ্যক্ৰম | Engage qualified Engineer to provide full set of documentation. |
|---------------------|---|
| সুপারিশের | |
| ভ৾খ্যসূত্ৰ | |
| কারখানার | |
| কাৰ্যক্ৰম | |
| <u> অগ্রা</u> ধিকার | |
| <u> চুডান্ড</u> | |
| <u> </u> | |
| সংশোধিত | |
| সময়সীমা | |
| অগ্রগতির | |
| অবস্থা | |
| মন্তব্য | |

২. পর্যবেষ্ষণ

| | পরিদর্শন Water ponding has been found in the roof top. The causes are rain water and leakage পর্যবেষ্ষণ of pipes. | | |
|--|--|--|--|
| 14(440)01 | pipes. | | |
| ক্যাপ | | | |
| আইটেম্ | | | |
| ক্যাটাগরি | | | |
| 17101 11 1 | | | |
| | | | |
| ২.১. কার্যক্রষ | Ţ | | |
| | | | |
| | Building engineer should investigate the roof slab drainage system and leakage of | | |
| কার্যক্রম | pipes. Leakage pipes should be repaired and proper slope should be mentained on | | |
| | the rooftop. | | |
| l | the rootop. | | |
| সুপারিশের | | | |
| <u>ভূখ্যসূত্র</u> | | | |
| কারখানার | | | |
| কাৰ্যক্ৰম | | | |
| <u>অগ্রা</u> খিকার | ৬ মাস | | |
| <u>চুডান্ত</u> | | | |
| प्रभेग्नगीमा | | | |
| সংশোধিত | | | |
| 11 | 02-02-2290 | | |
| <u> </u> | | | |
| সম্যুসীমা অগ্রগতির | ້າ ຈັນ ພາກ ! ຈັ | | |

৩. পর্ববেষ্ফণ

অবস্থা মন্তব্য

| পরিদর্শন পর্ববেষ্ক্রণ | Machine layout plan, floor load plan, and material test report are not available. Existing size of all columns size do not match the sizes shown in structural drawing. All columns size in drawing mension under size which C1 and C2=18 $[X18]$ on field and (12 $[X17]$), (12 $[X20]$) in drawing. C3 and C4=20 $[X20]$ 0 on field and (15 $[X20]$ 0), (15 $[X23]$ 0) in drawing. |
|-----------------------------|--|
| ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি | |

| .২. কার্যক্রম | |
|------------------------|---|
| কাৰ্শক্ৰম | Develop set of as-built drawings showing structure details, loading, dimensions, levels, foundations and framing on Plan, Section and Elevation drawings. |
| সুপারিশের তথ্যসূত্র | |
| কারখানার কার্যক্রম | |
| অগ্রাধিকার চুড়ান্ত | |
| সমর্থসীমা সংশোধিত | |
| সমরসীমা অগ্রগতির | |
| অবস্থা মন্তব্য | |
| | |