

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর

"শ্রমজীবী মানুষের অধিকার, বৈৰম্যাহীন বাংলাদেশের অঙ্গীকার"

ক্যাপ পর্ববেষ্ফণের তথ্য

	গোমতি এ্যাপারেলস লিঃ
ঠিকানা	Shafipur, Kaliakoir, Gazipur
কারখানার কোড	GZP 141
কালার কোড	

মুল্যায়নের ধর	ণ: কাঠামোগত মুল্যারন	পর্ববেষ্ফণের তারিখ:	
্. পর্ববেষ্ণণ			
পরিদর্শন পর্শবেষ্কণ	loderated Stressed Column		
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি			
১.১. কাৰ্যক্ৰ	ম		
কাৰ্যক্ৰম	Coring with 4 nos. 4 in. cores (3 in. when taken scaning of rebars in the Ground Floor.	from column) for the building and	
সুপারিশের তথ্যসূত্র			
কার্থানার কার্যক্রম			
চুডান্ত	ৰ প্ৰযোগ্য নয় _		
সম্ব্যসীমা সংশোধিত সম্ব্যসীমা			
অগ্রগতির অবস্থা			
Aug 12, 2020: Core test results have been found during inspection. 08.11. DEA has been completed and related documents are found during visit. O February 2021:All as built design drawing, DEA, test report, retrofitting draw plan found on site. They have already retrofitted the building and a ccvv w by DIFE. Factory concern are waiting for business as usual certificate.			

২. পর্যবেষ্ণণ

পরিদর্শন পর্ববেষ্ড	Preparation of detail as built drawing
ক্যাপ আইটেম ক্যাট্যগুলি	r
רוויוטוניין	<u>'</u>

২.১. কাৰ্যক্ৰম

কাৰ্যক্ৰম	Under guidance of a qualified structural engineer prepare design documents accordance with as built condition supported by design report.			
সুপারিশের তখ্যসূত্র				
কার্থানার কার্বক্রম				
<u>অগ্রা</u> খিকার	প্র্যোগ্য নয়			
চুডান্ড সময়সীমা	_			
সংশোধিত সময়সীমা	07-07-7940			
অগ্রগতির অবস্থা	সংশোধিত			
মন্তব্য	Aug 12, 2020: As built drawing has been found. 08.11.2020 As built drawing has been found and approved by DIFE. On 15 th February 2021: All as built design drawing, DEA, test report, retrofitting drawing, load plan found on site. They have already retrofitted the building and a ccvv was done by DIFE. Factory concern are waiting for business as usual certificate.			

(0)	পথ	াবেগ্য বে
\sim .		

পরিদর্শন পর্ববেষ্ড	Structural Stability
ক্যাপ আইটেম	÷
আইটেম ক্যাটাগরি	

৩.১. কাৰ্যক্ৰম

কাৰ্যক্ৰম	Structural analysis to ascertain safety of the structure and recommending remediation measure as per NTPA, if required
সুপারিশের তখ্যসুত্র	
কার্থানার কার্বক্রম	
<u>অগ্রা</u> খিকার	প্রব্যোগ্য নর
চুডান্ড সমশ্রসীমা	
সংশোধিত সময়সীমা	07-07-7940
অগ্রগতির অবস্থা	সংশোধিত
ম্ন্তব্য	Aug 12, 2020: Factory Engineer has reviewed design and retrofitting was done for structural stability. 08.11.2020 Factory Engineer has reviewed design and retrofitting was done for structural stability. On 15 th February 2021: All as built design drawing, DEA, test report, retrofitting drawing, load plan found on site. They have already retrofitted the building and a ccvv was done by DIFE. Factory concern are waiting for business as usual certificate.

. পর্ববেষ্ফণ	
পরিদর্শন পর্ববেষ্কণ	pad Plan
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	
৪.১. কাৰ্যক্ৰ	ন
কাৰ্যক্ৰম	Produce and actively manage a loading plan for all floor plates within the factory giving consideration to floor capacity and column capacity as per NTPA.
সুপারিশের তখ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	
অগ্রাধিকার	প্রযোগ্য নর
চুডান্ড সমশ্রসীমা	
সংশোধিত সময়সীমা	02-02-2290
অগ্রগতির অবস্থা	সংশোধিত
মন্তব্য	Aug 12, 2020: Load plan was found. 08.11.2020 Load plan has been found but not posted on wall. On 15 th February 2021:All as built design drawing, DEA, test report, retrofitting drawing, load plan found on site. They have already retrofitted the building and a ccvv was done by DIFE. Factory concern are waiting for business as usual certificate. Load plan found hanged on wall in every floor.

পরিদর্শন	
শ্ৰ্ববেষ্ণণ So	oil investigation
চ্যাপ	
<u> শাইটেম</u>	
চ্যাটাগরি	
১.১. কাৰ্যক্ৰম	
<u> भारक</u>	
কাৰ্যক্ৰম	Building Engineer to investigate the capacity of the soil
সুপারিশের	
ভখ্যসূত্ৰ	
কার্থানার কার্বক্রম	
	প্রযোগ্য নয়
দুড়ান্ত চুড়ান্ত	
সমরসীমা সমরসীমা	
সংশোধিত সময়সীমা	07-07-7940
অগ্রগতির অবস্থা	সংশোধিত
মন্তব্য	Aug 12, 2020: Soil investigation report was found in the DEA. 08.11.2020: Soil investigation report was found in the DEA report On 15 th February 2021: All as built design drawing, DEA, test report, retrofitting drawing, load plan found on site. They have already retrofitted the building and a ccvv was done by DIFE. Factory concern are waiting for business as usual certificate. Load plan found hanged on wall in every floor. Soil investigation report is attached with DEA.

৫. পর্যবেষ্ণণ