গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর



<u>ক্যাপ প</u>র্যবেষ্ষলের ত্তথ্য

"শ্রমজীবী মানু্য্বের অধিকার, বৈষ্ম্যহীন বাংলাদেশের অঙ্গীকার"

কারখানার নাম জ্ঞানার	ৰডি লিংক সোয়েটাৰ লিঃ	
ঠিকালা	Naljani, Chandona Chowrasta, Joydebpur, Gazipur	
কারখানার কোড	GZP059	
কালার কোড		
মুল্যায়নের ধরণ:	(বগু)ভিক মূল্য।রণ	ৰ্শবেষ্ষণেৰ ত্তাৰিখঃ –
১. পর্যবেষ্ষণ		
পরিদর্শন পর্ববেষ্ষণ 🛛 Col ক্যাপ	nnection without lug	
ক্যাগ আইটেম ক্যাটাগরি		
১.১. কার্শক্রম		4
কাৰ্শক্ৰম 🛛	Ensure secured wiring with lug	
সুপারিশের তথ্যসুত্র		
কার্থানার কার্বজ্রম		
অগ্রাধিকার প্র	শাদ্য নয়	
চুড়ান্ত সমরসীমা		
সংশোধিত্ত সময়সীমা	2-07-79d0	
অগ্রগতির অবস্থা	শোধিত্ত	
মন্তব্য		

২. পর্ববেষ্ষণ

পরিদর্শন	Access to generator not easy. Inadequate ventilation of the generator room One
পর্শবেষ্ষণ	point frame earthing of generator instead of two
ক্যাপ	
আইটেম্	
ক্যাটাগরি	

২.১. কাৰ্শজ্ঞম II Ensure accessibility and ventilation to generator II Ensure double earthing of কাৰ্শক্ৰম generator frame সুপারিশের তথ্যসূত্র কার্খানার কাৰ্শক্ৰম **অগ্রাধিকার** প্রযোজ্য নয় চুডান্ত সমর্মসীমা সংশোধিত্ত 02-02-2290 সমর্সীমা অগ্রগতির সংশোধিত অবস্থা মন্তব্য

৩. পর্যবেষ্ণ	ર્વ
পরিদর্শন পর্ববেষ্ষণ	\square MDB does not have duplicate earth leads \square Body & door not earthed \square No SLD/clear identification mark for distribution board \square MDB/SDB/SB or MCB installed on the wooden board
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

৯.১. কাৰ্শক্ৰু	1
কাৰ্শক্ৰম	Provide duplicate earth leads for MDB. Provide earthing to body & door. Provide clear identification mark on distribution board and SLD Install MDB/SDB/SB/MCCB on noninflammable board.
সুপারিশের তথ্যসুত্র	
কার্য্থানার কার্বজ্রম	
অগ্রাধিকার	৬ সপ্তাহ
চুডান্ত সমর্যসীমা	_
সংশোধিত্ত সমশ্বসীমা	o 7 - o 7 - 7 9 d o
অগ্রগতির অবস্থা	সংশোধিত্ত
মন্তব্য	

৪. পর্যবেষ্ষণ

পরিদর্শন পর্ববেষ্ষণ	I No instruction for first aid to electrical shock I Connections without lug
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

৪.১. কাৰ্শক্ৰম

<u>কা</u> শক্রুপ	Provide instructions for first aid for exposure to electrical shock Ensure well- dressed cabling with lugs
সুপারিশের	
তথ্যসুত্র	
কার্থানার	
কাৰ্শক্ৰম	
অগ্রাধিকার	প্রবোজ্য নয়
চুডান্ত সমশ্রসীমা	-
সংশোধিত্ত সময়সীমা	07-07-7910
অগ্রগতির	
অবস্থা	
মন্তব্য	

৫. পর্যবেষ্ণণ

Connections without lug	
ক্যাপ	
আন্দ্রান্ত্র্যা	
[ক/াতাগাব]	

কাৰ্শক্ৰম	Ensure secured connections with lug
মুপারিশের ভথ্যসুত্র	
কার্য্থানার কার্শক্রম	
ম্গ্রা <u>খি</u> কার	৬ সপ্তাহ
হুডান্ত সময়সীমা	_
মংশোধিত্ত সমশ্রসীমা	07-07-7960
মগ্রগতির মবস্থা	সংশোধিত

৬. পর্যবেষ্ষণ

পরিদর্শন	Lightning protection system not available 🛛 Air terminals absent 🗍 Earthing/lightning
পর্ববেষ্ষণ	pits are not identified
ক্যাপ	
আইটেম	
ক্যাটাগরি	

	Earthing/lightning pit must be identified
সপারিশের	
তথ্যসূত্র	
কারখানার	
কাৰ্শক্ৰম	
অগ্রাধিকার ৬	৬ নাস
চুডান্ত সমর্থসীমা –	-
সংশ্ <u>য</u> াধিত্ত	27-07-79d0
অগ্রগ্রিব	নংশোধিত