

## গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর

"সুস্থ শ্রমিক, শোতন কর্মপরিবেশ; াড়ে জুলবে স্মার্ট বাংলাদেশ"

## ক্যাপ পর্ববেষ্ফণের তখ্য

কারখানার নাম	চেস্ট্লাট ইন্টাৰ্ব্যাশ্লাল লিঃ
ঠিকানা	Hazi Azmot Ali Plaza, Degerchala, Hurricane Bus Stand, N/U, Gazipur
কারখানার কোড	GZP067
কালার কোড	

মূল্যায়নের ধরণ: কাঠামোগত মূল্যায়ন	পর্ববেষ্ফণের তারিখ: 🕒
১. পর্যবেষ্ষণ	

_ ****	olumn
ক্যাপ্ <u></u>	
<u>আহটেন</u>	

১.১. কাৰ্যক্ৰ	.১. কাৰ্যক্ৰম		
কাৰ্যক্ৰম	Factory Engineer to review design, loads and columns stresses in area identified above.		
সুপারিশের তখ্যসূত্র			
কার্থানার কার্বক্রম	[Whom is going to carry out the recommendation?] [How will the recommendation be carried out?]		
অগ্রাধিকার	৬ সপ্তাহ		
চুডান্ত সময়সীমা	02-02-2990		
সংশোধিত সময়সীমা	07-07-7940		
অগ্রগতির অবস্থা	শুৰু হৰ্যনি		
মন্তব্য	On 17/8/2020:Factory concern person did not allow us to Inspect. On 15/11/2020:Factory concern person did not allow us to Inspect.		

১.২. কার্বক্রম	
_	
কাৰ্যক্ৰম	Verify in situ concrete stresses either by 100mm dia. cores or existing cylinder strength data for [the identified columns] or [100mm dia. cores from 4 columns].
সুপারিশের	
ভূখ্যসূত্র	
কার্খানার	
কাৰ্যক্ৰম	
অগ্রাধিকার	
চুডান্ত সময়সীমা	-
সংশোধিত সময়সীমা	_
অগ্রগতির অবস্থা	শুৰু হৰ্মনি
মন্তব্য	On 17/8/2020:Factory concern person did not allow us to Inspect. On 15/11/2020:Factory concern person did not allow us to Inspect.

	Draduce and activaly manage a leading plan for all floor plates within the factory siving
কাৰ্শক্ৰম	Produce and actively manage a loading plan for all floor plates within the factory giving consideration to floor capacity and column capacity
সুপারিশের	
<u>ভখ্যসূত্র</u>	
কার <u>্</u> থানার	
কাৰ্শক্ৰম	
<u> অগ্রাধিকার</u>	
চুডান্ড	
<u> শূম্বশীমা</u>	
<u> </u> মংশো <u>খ</u> িত	07-07-7940
<u> শৃমর্থসীমা</u>	
<b>শ</b> গ্রগতির	শুরু হয়নি
<b>অবস্থা</b>	
মন্তব্য	On 17/8/2020:Factory concern person did not allow us to Inspect. On
	15/11/2020:Factory concern person did not allow us to Inspect.

## Inconsistencies found between structural design drawing and as constructed arrangement of the factory. Column layout plan in structural design drawing is not matched with existing condition. Practically we found column size of 10 x15 but documentarily, no column size of same dimension is available. ক্যাপ আইটেম ক্যাড়াগরি

	Structural engineer has to survey this factory and prepare as built structural	
কাৰ্শক্ৰম	drawing, floor load plan and prepare/update calculations showing the structural	
	adequacy of the floor system taking into account the factory design imposed	
	loading and the as built structure.	
সুপারিশের		
ভ৾খ্যসূত্ৰ		
কার্খানার		
কাৰ্যক্ৰম		
অগ্রাধিকার	৬ সপ্তাহ	
চুডান্ড	_	
<u> </u>		
সংশোধিত	02-02-2290	
<u>সমশ্রসীমা</u>	~ a a a a a a a a a a a a a a a a a a a	
<b>অগ্রগতির</b>	শুক হয়নি	
অবস্থা		
মন্তব্য	On 17/8/2020:Factory concern person did not allow us to Inspect. On	
	15/11/2020:Factory concern person did not allow us to Inspect.	