

## গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর

"শ্রমজীবী মানুষের অধিকার, বিশ্বমাহীন বাংলাদেশের অঙ্গীকার"

# ক্যাপ পর্ববেষ্ফণের তথ্য

	মেসার্স মনটেক্স ফেব্রিক্স লিমিটেড
ঠিকানা	Building-1, Nayapara, Kashimpur, Gazipur
কারখানার কোড	<b>GZP</b> 238
কালার কোড	

নুল্যার্নের ধরণ: কাঠামোগত মূল্যার্ন	পর্ববেষ্ষণের তারিখ: ১৬–০৫–২০২২
s. পর্যবেষ্ণণ	
পরিদর্শন পর্ববেষ্ষণ Building–1 Loading intensity	
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	
১.১. কাৰ্যক্ৰম	
তিcation of the building.	naintained within 60 psf (3.0 kn/m2) at any
সুপারিশের তখ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	
আ্থাধিকার অবিলয়ে চুড়ান্ত - সময়সীমা	
সংশোধিত সময়সীমা <sup>০১–০১–১১৭০</sup>	
অগ্রগতির অবস্থা	
	ns been found within allowable limit CVV2: In found within allowable limit CVV3: 06-Sep- Within the allowable limit.

#### ২. পর্যবেষ্ণণ

পরিদর্শন পর্ববেষ্ণণ	Building-1 Preparation of as built drawing
ক্যাপ	
<u>আইটেম</u>	
ক্যাটাগরি	

কাৰ্যক্ৰম	There are significent differences between the dimensions of existing column and those mentioned in the undated drawings. So, consultants are strongly recommend to construct built–in drawing of the different structural elements of the building.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কার্থানার কার্বক্রম	
অগ্রাধিকার	৬ মাস
চুডান্ড সমশ্রসীমা	
সংশোধিত সময়সীমা	22-00-5050
অগ্রগতির অবস্থা	সংশোধিত
মন্তব্য	CVV1: 12-Feb-2019 N/A CVV2: 17-Nov-2019 Updated as-built drawing has been found at site. CVV3: 06-Sep-2020 Retrofitting work is ongong and drawings are available on site.

# সংখুক্তিসমূহ (১)



## ৩. পর্যবেষ্ণণ

পরিদর্শন পর্শবেষ্ণ্ডণ	
ক্যাপ আইটেম ক্যাট্যগুরি	
ורוורוטונץ	

কাৰ্যক্ <u>ৰ</u> ম	Owners/factory users should obseve the development of any distress particularly in primary structural elements, if any cracks appear, propagate & widen then detail assessment and adoption of remedial measures may become necessary.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কার্খানার	
কাৰ্যক্ৰম	
<u>অগ্রা</u> ধিকার	৬ মাস
চুড়ান্ড সময়সীমা	
সংশোধিত সময়সীমা	79-0@-505@
অগ্রগতির অবস্থা	সংশোধিত
মন্তব্য	CVV1: 12–Feb–2019 No cracks have been observered during inspection CVV2: 17–Nov–2019 No cracks have been observered during inspection CVV3: 06–Sep–2020 No crack has been observered during inspection.

#### ৪. পর্যবেষ্ষণ

পরিদর্শন পর্শবেষ্ফণ	Building-1 Extension
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	Ť

কাৰ্যক্ৰম	No horizontal & vertical extention shall be made without detail investigation.
সুপারিশের	
ভ৾থ্যসূত্ৰ	
কারখানার	
কাৰ্যক্ৰম	
<u> অগ্রা</u> ধিকার	৬ মাস
চুডান্ড	
সম্প্রসীমা	
সংশোধিত	
সমশ্রসীমা	\$\lambda - 0 \oldots - \lambda 0 \lambda 0
<u>অগ্রগতির</u>	সংশোধিত
অবস্থা	
	CVV1: 12-Feb-2019 No vertical and horizontal expansion have been found. CVV2:
<u> মন্তব্য</u>	17-Nov-2019 No vertical and horizontal expansion have been found. CVV3: 06-
	Sep-2020 No vertical and horizontal expansion has been found.

সংখুক্তিসমূহ (১)



## ৫. পর্যবেষ্ণণ

পরিদর্শন পর্ববেষ্কণ	Building-2 Loading intensity
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

কাৰ্যক্ৰম	Loading intensity should be strictly maintained within 60 psf (3.0 kn/m2) at any location of the building.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কার্খানার	
কার্যক্রম অগ্রাধিকার	অবিলয়ে
চুডান্ড সময়সীমা	_
সংশোধিত সময়সীমা	07-07-7940
অগ্রগতির অবস্থা	সংশোধিত
মন্তব্য	CVV1: 12-Feb-2019 Load intensity has been found within allowable limit CVV2: 17-Nov-2019 Load intensity has been found within allowable limit CVV3: 06-Sep-2020 Load intensity has been found within allowable limit.

## ৬. পর্যবেষ্ণণ

পরিদর্শন পর্ববেষ্ডণ	Building-2 Preparation of as built drawing
ক্যাপ	
<u>আইটেম</u>	
ক্যাটাগরি	

## ৬.১. কাৰ্যক্ৰম

	There are significent differences between the dimensions of existing column and
 কাৰ্যক্ৰম	those mentioned in the undated drawings.so,consultants are strongly recommend
	to construct built-in drawing of the different structural elements of the building.
সুপারিশের	
<u>ভূখ্যসূত্র</u>	
কার্খানার	
কাৰ্যক্ৰম	
<u>অগ্রা</u> খিকার	৬ মাস
চুডান্ত	_
সম্মানা	
সংশোধিত সমশ্বসীমা	\$\$-0@-\?0\@
<u>অগ্রগতির</u>	সংশোধিত
অবস্থা	
	CVV1: 12–Feb–2019 Column size in the extension building have been found
<u> মন্তব্য</u>	mismatched with respect to as built drawings. CVV2: 17-Nov-2019 Column size in
	the extension building have been updated with respect to as built drawings. CVV3: 06-Sep-2020 Updated drawings has been found available at site.
	100-3ep-2020 opuateu urawings has been found available at site.

পরিদর্শন পর্শবেষ্ফণ	uilding-2 Distress
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	
৭.১. কার্যক্রম	
কাৰ্যক্ৰম	Owners/factory users should obseve the development of any distress particularly in primary structural elements, if any cracks appear, propagate & widen then detail assessment and adoption of remedial measures may become necessary.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কার্থানার কার্থক্রম	
অগ্রাধিকার	৬ মাস

CVV1: 12-Feb-2019 No cracks have been observered during inspection CVV2: 17-Nov-2019 No cracks have been observered during inspection CVV3: 06-Sep-2020 No crack in primary structural elements has been observered during inspection.

চুড়ান্ত সময়সীমা সংশোধিত

<u>সমশ্রসীমা</u> অগ্রগতির

অবস্থা

505-00-5050

সংখ্যোধিত

৮. পর্যবেষ্ফণ পরিদর্শন পর্ববেষ্ক্রণ Building – 2 Extension ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি ৮.১. কাৰ্যক্ৰম কাৰ্যক্ৰম No horizontal & vertical extention shall be made without detail investigation. সুপারিশের ভ৾খ্যসূত্র কারখানার কাৰ্যক্ৰম **অগ্রাধিকার** ৬ মাস চুড়ান্ত সংশোধিত 59-00-5050 **সমশ্বসী**মা অগ্রগতির সংশোধিত অবস্থা CVV1: 12-Feb-2019 No vertical and horizontal expansion have been found. CVV2: মন্তব্য 17-Nov-2019 No vertical and horizontal expansion have been found. CVV3: 06-Sep-2020 No vertical and horizontal expansion have been observed.