

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর

"সুস্থ শ্রমিক, শোতন কর্মপরিবেশ; গড়ে জুলবে স্মার্ট বাংলাদেশ"

ক্যাপ পর্ববেষ্কণের তথ্য

	রাইন ড্রেস লিমিটেড			
ঠিকানা	Talla, Khapur, Fatullah, Naray	rangonj		
কারখানার কোড	NRY227			
কালার কোড				
মুল্যায়নের ধরণ: কাঠামো	গ্ৰত মুল্যায়ন		পর্ববেষ্ডণের তারিখ:	28-08-2022
১. পর্ববেষ্ণণ				
প্রনির্মের				

পারদখন পর্যবেষ্ক্রণ Vertical cracks in beam ক্যাপ আই(টম ক্যাটাগরি ১.১. কাৰ্যক্ৰম Vertical cracks were found in some of the 1st floor beams. Cracks should be কাৰ্যক্ৰম repaired and monitored. A competent engineering consulting firm should be engaged for this work. সুপারিশের ভখ্যসূত্র কার্খানার Action has been taken কাৰ্যক্ৰম **অগ্রাধিকার** প্রযোগ্য নয় চুডান্ড সমশসীমা সংশোধিত 05-05-5590 সময়সীমা <u>অগ্রগতির</u> সংশোধিত অবস্থা মন্তব্য

২. পর্যবেষ্ণণ

পরিদর্শন পর্ববেষ্ক্রণ	ertical cracks in beam
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	
২.১. কাৰ্যক্ৰম	
কাৰ্যক্ৰম	Detail Engineering Assessment (DEA) is required to be commenced and completed with in six months.
সুপারিশের তখ্যসূত্র	
কার্থানার কার্বক্রম	Action has been taken
অগ্রাধিকার	প্রব্যোগ্য নর
চূডান্ড সমশ্রসীমা	
সংশোধিত সময়সীমা	07-07-7940
অগ্রগতির অবস্থা	সংশোধিত
মন্তব্য	


৩. পর্যবেষ্ফণ

পরিদর্শন পর্ববেষ্ডণ	As build design drawing
ক্যাপ	
আহডেম ক্যাটাগরি	

৩.১. কাৰ্যক্ৰম

	,
কাৰ্যক্ৰম	Consultants strongly recommend to construct as build design drawing of the different structural elements of the building. Because of actual layout differs slightly with the supplied drawing. Two columns were found as cicular shaped in the place of square shape as mentioned in the drawing.
সুপারিশের	
ভিখ্যসূত্র	
কারখানার	
কাৰ্যক্ৰম	Action has been taken
অগ্রাধিকার	প্রব্যোগ্য নর
চুডান্ত	
<u> </u>	
সংশোধিত	
সমশ্রসীমা	07-07-7940
অগ্রগতির	ziozmitore
অবস্থা	সংশোধিত
মন্তব্য	24-04-2022 (CCVV): Few mismatch found on Architectural drawing. Lift core void has been filled up with concrete slab.

সংখুক্তিসমূহ (২)





৪. পর্যবেষ্ণণ

পরিদর্শন পর্ববেষ্কণ	ampness on roof	
ক্যাপ আইটেম		
ক্যাটাগরি		
৪.১. কাৰ্যক্ৰম]
কাৰ্যক্ৰম	Dampness of the roof should be taken care of.	
সুপারিশের তখ্যসূত্র		
কার্যথানার কার্যক্রম	Action has been taken	
	প্রযোগ্য নয়	
চুডান্ত সমশ্রসীমা	_	
সংশোধিত সময়সীমা	07-07-7940	
অগ্রগতির অবস্থা	সংশোধিত	
মন্তব্য		
<u> </u>		

পর্ববেষ্ণণ	
রিদর্শন র্শবেষ্ফণ Flo	or load plan
্যাপ ।াইটেম	
গ্ৰাটাগৰি	
.১. কাৰ্যক্ৰম	
কারক্র	The factory owner has to prepar and submit the load plan for all floors with in three weeks for approval.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
	Action has been taken
অগ্রাধিকার	প্রবোজ্য নর
চুডান্ড সময়সীমা	-
সংশোধিত সময়সীমা	05-05-590
<u>অগ্রগতির</u>	সংশোধিত্ত
অবস্ <u>ষা</u>	

৬. পর্ববেষ্ণণ

পরিদর্শন পর্ববেষ্ফণ	Distress in primary structural elements	7
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি		
৬.১. কার্যত	म्ब <u>्र</u>	
কাৰ্যক্ৰম	The owner or user of the building should be vigiland about development of any distress, particularly in primary structural elements of the building. If cracks appear, propagate and widen, detailed assessment and adoption of remedial measures may become necessary.	
সুপারিশে	इ	

` ` ` ` ` `	measures may become necessary.
	ineasures may become necessary.
সুপারিশের	
ত্থ্যসূত্র	
কারখানার	Astion has been taken
কাৰ্যক্ৰম	Action has been taken
অগ্রাধিকার	প্রব্যোগ্য নর
চুডান্ড	
<u> </u>	
সংশোধিত	
সময়সীমা	07-07-7940
অগ্রগতির	সংশোধিত
<u>অবস্থা</u>	4\(\^\ \4\@

,	ন. প্ৰ(ৰঞ্চণ
	পরিদর্শন পর্ববেষ্ক্রণ
	ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি

মন্তব্য

No horizontal and vertical extension shall be made with out detail investigation. A through structural adequacy check will also be needed in future for vertical extension of the building.
Action has been taken
প্র্যোগ্য ন্য
07-07-7940
সংশোধিত