

# গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণাল্য কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর

"সুস্থ শ্রমিক, শোতন কর্মপরিবেশ; গড়ে জুলবে স্মার্ট বাংলাদেশ"

### ক্যাপ পর্ববেষ্ফণের তথ্য

কারখানার নাম	নিউ টেশ্বঃ ডিগাইন লিঃ
ঠিকানা	Gorai, Mirzapur, Tangail
কারখানার কোড	TNG004
কালার কোড	

নুল্যায়নের ধর	ণ: কাঠামোগত মূল্যায়ন	পর্ববেষ্কণের তারিখ:	28-02-305
. পর্ববেষ্ণণ			
17(720)	oad plan		
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি			
১.১. কাৰ্যক্ৰয়	म्		
কাৰ্যক্ৰম	Factory instructed to prepare a load pretted	olan by qualityful engineer & submit	it to
সুপারিশের তথ্যসূত্র			
কারখানার কার্যক্রম	ī		
	ৰ প্ৰযোগ্য নয়		
চুড়ান্ত সমশ্রসীমা	_		
সংশোধিত সময়সীমা			
অগ্রগতির অবস্থা	সংশোধিত		
মন্তব্য	23.02.2021: Load Plans were found p Load plans were posted on each floor each floor.		
সংখুক্তিসমূহ (২)			

পরিদর্শন পর্ববেষ্ণণ	Modification of structure
ক্যাপ্	
আই্টেম	
ক্যাভাগার	

কাৰ্যক্ৰম	No modification of structural configuration or further construction is to be carried out without detail analysis.
সূপারিশের	
ভি <u>খ্য</u> সত্ৰ	
কার্থানার	
কাৰ্যক্ৰম	
<del>  ` ` ` ` ` </del>	
অগ্রাাধকার	প্রব্যোগ্য নর
চুডান্ড সময়সীমা	_
সংশোধিত সময়সীমা	02-02-2990
অগ্রগতির অবস্থা	সংশোধিত
মন্তব্য	23.02.2021: No modification of structure was found. 27.05.2021: Structure had no modifications. 05.08.2021: No modifications were seen during inspection.

### সংযুক্তিসমূহ (২)





#### ৩. পর্ববেষ্ণণ

পরিদর্শন পর্ববেষ্ডণ	Floor loading intensity.
ক্যাপ আইটেম	
ক্যাটাগরি	

কাৰ্যক্ৰম	Loading intensity should be strictlym maintained within 40 psf(2.0 kn/m2) at any location of the building.
সুপারিশের তখ্যসূত্র	
কার্থানার কার্বক্রম	
<u>অগ্রা</u> ধিকার	প্রযোগ্য নয়
চুডান্ড সময়সীমা	
সংশোধিত সময়সীমা	07-07-7940
অগ্রগতির অবস্থা	সংশোধিত
মন্তব্য	23.02.2021: Load intensity were found be below 40 psf. 27.05.2021: Floor load intensity was below 40 psf. 05.08.2021: Floor load intensity found to be below 40 psf.

## সংযুক্তিসমূহ (২)





### ৪. পর্ববেষ্ণণ

পরিদর্শন পর্শবেষ্ <u>ষ</u> ণ	Heavy Floor Loading and Lack of a Loading Plan
ক্যাপ্	
আইটেম	
ক্যাভাগার	

0.0. 1117	•
1.	Building Engineer to carry out a design check for heavy loads associated with the
কাৰ্যক্ৰম	water tanks and storage areas [including temporary ], as indicated, and advise on
	any necessary alterations taking account of floor capacity.
সুপারিশের	
ত্থ্যসূত্র	
কার্থানার	
কাৰ্যক্ৰম	
	প্রযোগ্য নয়
	<u> </u>
চুডান্ত	_
সময়সীমা	
সংশোধিত	02-02-2290
সমশ্রসীমা	
<u>অগ্রগতির</u>	
অবস্থা	সংশোধিত
	23.02.2021: Floor loading were found below the allowable limit. Load plans were
<b>মন্ত</b> ব্য	posted on the walls on every floor of the building. 27.05.2021: Load plans were
	posted on each floor with the load being below the allowable limit. 05.08.2021:
	Load plan was posted and floor found to be below allowable limit.
	TCISE ( > )

### সংশুক্তিসমূহ (২)





#### ৫. পর্যবেষ্ণণ

পরিদর্শন পর্ববেষ্ডণ	Heavy Floor Loading and Lack of a Loading Plan
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

কাৰ্যক্ৰম	Factory Management to actively implement and manage Loading Plan with clear instructions to the staff in this regard. Thus adhere the plan in the wall to display
সুপারিশের তখ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	
অগ্রাধিকার	প্রযোগ্য নর
চুডান্ড সমশ্বসীমা	_
সংশোধিত সময়সীমা	07-07-7940
অগ্রগতির অবস্থা	সংশোধিত
মন্তব্য	23.02.2021: Load plans were posted on the walls on every floor of the building and actively maintaining the allowable loading of all the floors. 27.05.2021: Load plans were posted on each floor with the load being below the allowable limit. 05.08.2021: Load plan was posted and floor found to be below allowable limit.

# সংখুক্তিসমূহ (২)





#### ৬. পর্যবেষ্ণণ

পরিদর্শন পর্ববেষ্ডণ	Distress
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

কাৰ্যক্ৰম	The factory owner or users should vigilant of any distress at column,beam,slabs.if any distress appear,they should notice it & take action by engineer with necessary.
সপারিশের	
ভিখ্যসত্ৰ	
কার্খানার	
কাৰ্যক্ৰম	
অগ্রাধিকার	প্র্যোগ্য নয়
চুডান্ত	
সম্প্রসীমা	
সংশোধিত	
সময়সীমা	07-07-2940
<u>অগ্রগতির</u>	
1	সংশোধিত
<u>অবস্থা</u>	
T-10-77	23.02.2021: No distress was found on the primary structure. 27.05.2021: No
<b>মন্ত</b> ব্য	distress was found. 05.08.2021: No distress was found on primary structure.
	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

### সংযুক্তিসমূহ (২)



