

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর

"সুস্থ শ্রমিক, শোতন কর্মপরিবেশ; াড়ে জুলবে স্মার্ট বাংলাদেশ"

ক্যাপ পর্ববেষ্ফণের তখ্য

কারখানার নাম	জিএসএল এক্সপোর্ট লিঃ
ঠিকানা	Khowaj Nagar, Ajimpara, Karnafully, Chattogram
কারখানার কোড	CHT083
কালার কোড	

মুল্যারনের ধরণ: কাঠামোগত মুল্যারন	পর্ববেষ্ফণের তারিখ: ১১–০৯–২০২২
১ পর্যাবক্ষণ	

পনির্দাদ Undocumented vertical extension was observed. Approximately 50% floor area of roof top is being vertically extended (where construction works is পর্ববেছন ongoing).
ক্যাপ আইটেম
ক্যাটাগরি

১.১. কাৰ্থজম

Building engineer should check the adequacy of the beam, column and other structural members of existing structure for the vertical extension

Building engineer should check the adequacy of the beam, column and other structural members of existing structure for the vertical extension of another floor.

সুণানিলেৰ
উন্ময়ে
জ্বাপিকা
আমিকা
আমি

11/09/2022: Design & drawing should be prepared and resubmitted to DIFE as soon as possible.



১.২. কাৰ্যক্ৰম

কৰিছম Approval should be taken from the proper authority.
সুণানিশেন
ভগ্যসূত্ৰ
কাৰখানাৰ
কাৰ্যক্ৰম
আন্ত্ৰমন্ত্ৰসীমা
সংলাখিভ
সমন্ত্ৰমীমা
সংলাখিভ
সমন্ত্ৰমীমা
ত ১-০১-১৯৭০
সমন্ত্ৰমীমা
সংলাখিভ

সংযুক্তিসমূহ (১)



১.৩. কাৰ্যক্ৰম

সংশুক্তিসমূহ (১)



২. পর্যবেষ্ণণ

পরিদর্শন	Exposed rebar was observed at roof top which is becoming corroded due to exposed in
পর্ববেষ্ষণ	weather.
ক্যাপ	
আইটেম	
ক্যাটাগরি	

২.১. কাৰ্যক্ৰম

কাৰ্যক্ৰম	Provide protective coating to prevent the exposed rebar from corrosion.
সুপারিশের	
ভ৾খ্যসূত্র	
কার্খানার	Action will be taken to prevent the exposed rebar from corrosion.
কাৰ্যক্ৰম	Action will be taken to prevent the exposed repai from corrosion.
<u>অগ্রা</u> খিকার	প্রযোগ্য নয়
চুডান্ত সময়সীমা	57-07-5070
সংশোধিত সময়সীমা	07-07-7940
অগ্রগতির অবস্থা	শুরু হ্বানি
মন্তব্য	18/02/2020: Task completed On 03.11.2020: No rebar found uncovered. Task completed. On 01.02.2021: Task completed. On 10.06.2021: No exposed rebar found during inspection. On 26.08.2021: Exposed rebar found during inspection. 11/09/2022: Exposed rebar was observed at roof top during inspection date.

সংখুক্তিসমূহ (১)

