

## গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর

"শ্রমজীবী মানুষের অধিকার, বিশ্বমাহীন বাংলাদেশের অঙ্গীকার"

# ক্যাপ পর্ববেষ্ফণের তথ্য

	দি এক্সক্লুমিত ওতেন–নিট ওয্যার লিমিটেড
ঠিকানা	55, Mohakhali Plaza (9Th Fl),
কারখানার কোড	<b>DHK</b> 595
কালার কোড	

্বান্যারনের ধরণ:  কাঠামোগত মুল্যারন	পর্ববেষ্ফণের তারিখ:
. পর্ববেষ্ণণ	
পরিদর্শন পর্ববেষ্ফণ	
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	
১.১. কাৰ্যক্ৰম	
Due to concerns with high column stresses, espe কাৰ্শক্ৰম basement and ground floors, a Detail Engineerin recommended and should be completed.	
সুপারিশের ভখ্যসূত্র	
কার্শানার কার্শক্রম	
আ্থাধিকার প্রযোজ্য নয় চুড়ান্ত্	
সম্প্রসীমা সংশাধিত সংশোধিত সম্প্রসীমা	
অগ্রগতির অবস্থা	
মন্তব্য	

#### ২. পর্ববেষ্ণণ

পরিদর্শন পর্যবেষ্ণণ
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাণরি
২.১. কাৰ্শক্ৰম
কাৰ্যক্ৰম A minimum of 4 number 4 inch diameter cores (3 inch if taken from column) are to be taken in column locations and tested with results used in the DEA report.
সুপারিশের ভখ্যসূত্র
কার্থানার কার্যক্রম
অগ্রাধিকার প্রযোগ্য নয়  চুড়ান্ত্
স্মান্ত্রসীমা বিদ্যালয় ব
অগ্রগতির অবস্থা
্মন্তব্য
৩. পর্ববেষ্কণ
পরিদর্শন পর্যবেষ্ণণ Load intensity

৩. পর্ববেষ্ফণ
পরিদর্শন পর্শবেষ্ষণ
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি
৩.১. কার্যক্রম
Loading intensity should not exceed 20 psf (i.e, 1KN/m2) in any floors (especially the floors resting on flat slab) in the building.
সুপারিশের ভখ্যসুত্র
কাৰ্থানাৰ কাৰ্বজ্জম
আ্থাধিকার প্রযোগ্য নর চ্যুডান্ড
সম্বসীমা <sup>-</sup> সংশোধিত সম্বসীমা <sup>-</sup> ১-০১-১১৭০
অগ্রগানা অগ্রগতির অবস্থা
<u>মন্তব্য</u>

## ৪. পর্ববেষ্ণণ

পৰ্যবেষ্ণ । ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগৰি  The owner/users of the building should be vigilant about development of any distress, particularly in primary structural elements such as columns, beams and slabs. If crack appear, propagate and widen, detail assessment and adoption of the remedial measures may become necessary.  সুপাৰিশেৰ ভূষ্যসূত্ৰ কাৰ্থানাৰ কাৰ্যক্ৰম
The owner/users of the building should be vigilant about development of any distress, particularly in primary structural elements such as columns, beams and slabs. If crack appear, propagate and widen, detail assessment and adoption of the remedial measures may become necessary.  সুপাৰিশেৰ ভখ্যসূত্ৰ কাৰখানাৰ কাৰ্যক্ৰম
কাৰ্যক্ৰম distress, particularly in primary structural elements such as columns, beams and slabs. If crack appear, propagate and widen, detail assessment and adoption of the remedial measures may become necessary.  মুগানিশেন ভ্রম্যমূত্র কার্যকান কার্যক্রম
ভথ্যসূত্র কার্থানার কার্শক্রম
কাৰ্যক্তম
্ <b>অগ্রাধিকার</b> প্রযোগ্য নর
চুড়ান্ত সম্প্রসীমা
সংশোধিত সমরসীমা <sup>৩১–০১–১৯৭০</sup>
অগ্রগতির অবস্থা
মন্তব্য

17(7 <del>4</del> 7		
প্রিদর্শন । পর্ববেষ্ফণ	Vertical & Horizontal Extension	
ক্যাপ শাইটেম		
<u>চ্যাটাগরি</u>		
১.১. কার্যত	म्ब	
কাৰ্যক্ৰম	No horizontal or vertical extension of the building shall be made without detail investigation.	
সুপারিশে তথ্যসূত্র	<u>त्र</u>	
কার্থানা কার্যক্রম		
অগ্রাধিক	ার প্রযোগ্য নর	╛
চুড়ান্ত সময়সীম		
সংশোধি সময়সীম		
অগ্রগতির অবস্থা	1	
মন্তব্য		_

## ৬. পর্যবেষ্ণণ

রিদর্শন   Sc র্ববেক্ষণ	oil investigation	
<u>্যাপ</u>		
াাইটেম গ্যাটাগরি		
.১. কাৰ্যক্ৰ		
		,
কাৰ্যক্ৰম	Building Engineer to investigate the capacity of the soil	
সুপারিশের		
ভখ্যসূত্র		
কারখানার		
কাৰ্যক্ৰম		
<u>অগ্রাখিকার</u>	প্রযোগ্য নয়	
চুডান্ত	_	
<u> </u>		
সংশোধিত	02-02-2290	
সময়সীমা	יש יש שוען י	
<u>অগ্রগতির</u>		
অবস্থা		
<u>মন্তব্য</u>		

পূর্ববেষ্ফণ	
রিদর্শন র্শবেষ্ষণ	aintenance
ন্যাপ াাইটেম ন্যাটাগরি	
· <del></del> -	
.১. কাৰ্যক্ৰ	
কাৰ্যক্ৰম	Under guidance from a qualified engineer, address all areas of needed maintenance by correcting the concerned issues. Also, a maintenance program should be developed, which will help to address the areas need maintenance at times and repair the as soon as possible.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	
	প্রযোগ্য লয়
চুডান্ত সময়সীমা	
সংশোধিত সমশ্বসীমা	07-07-7940
অগ্রগতির অবস্থা	
<u>মন্তব্য</u>	