

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়

শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণাল্য কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর

"সুস্থ শ্রমিক, শোতন কর্মপরিবেশ; াড়ে জুলবে স্মার্ট বাংলাদেশ"

ক্যাপ পর্ববেষ্ফণের তথ্য

	মেমার্স লতিক দ্বেডার্স
ঠিকানা	Aronkola, Ishwardi, Pabna, (Pabna Sadar, Pabna, Rajshahi)
কারখানার কোড	PPAB010
কালার কোড	

)17(°17 77°	🛾 শ্বাত্য মুল্যারন	পর্ববেষ্ফণের তারিখ:
পর্ববেষ্ষণ		
Ventilation system & temperature of factory has been found in moderate condition. Some exhaust fan has been found but which is not adequate for ventilation. Location: Production floor (shed-1)		
চ্যাপ শাইটেম চ্যাটাগরি		
১. কাৰ্যক্ৰয	Ţ	
কাৰ্শক্ৰম	Must need to install opposite direction window adequate ventilation and also install wall there production floor temperature.	
সুপারিশের তথ্যসূত্র		
কার্থানার কার্বক্রম		
অগ্রাধিকার	প্রবোজ্য নর	
চুডান্ড সমশ্বসীমা	_	
সংশোধিত সময়সীমা	-	
অগ্রগতির অবস্থা		
 ' ' \		

২. পর্যবেষ্ণণ

পরিদর্শন Na	visible MSDS has been found for poly inks. Location: Producion floor (shed-1)
পর্ববেষ্ষণ 🗥	visible 11353 has been round for pory miles. Education. Froductor floor (Siled 17)
ক্যাপ	
আইটেম্	
ক্যাটাগরি	
-	
২.১. কাৰ্যক্ৰম	
	MCDC of company of diagraph and an included by a diagraph of the control of
কাৰ্যক্ৰম	MSDS of corresponding chemicals must be displayed at places they are stored or
	being used.
সুপারিশের	
ভখ্যসূত্ৰ	
কার্খানার	
কাৰ্যক্ৰম	
<u>অগ্রাখিকার</u>	প্রযোগ্য নয়
চুডান্ত	
সম্মানীমা	
সংশোধিত	
সমশ্রসীমা	
অগ্রগতির	
অবস্থা	
<u> মন্তব্য</u>	

<u> </u>	বৈষ্ণণ	
পরিদ পর্বং<	11/1	o evidence on regular training on risk and hazard was found.
ক্যাপ আই(ক্যাট	ট্ৰমূ	
[47](8	<u> </u>	
୭.১.	. কাৰ্যক্ৰ	ম
	ৰ্শক্ৰম	Awareness about PPE must be ensured along with proper training on workplace risk and hazards.
	গারিশের খ্যসূত্র	
<u> </u> কা	রখানার ব্জম	
অ	গ্রাধিকার	প্রথোগ্য নয়
চুড় স	হান্ত 1শ্বসীমা	-
স্ম	শোধিত াশ্বসীমা	
1 1	গ্রগতির বস্থা	
ı —	য ব্য	

৪. পর্ববেষ্ণণ

्राध्यक्त्या is	abeling has been found on Chemical bags (Polypropyline and LLDPE granules) and it understandable to the workers. But no labeling has been found for poly inks. pocation: Production floor (Shed-), Storage room (shed-3)
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	
৪.১. কাৰ্যক্ৰম	<u> </u>
কাৰ্শক্ৰম	Proper labeling on containers must be ensured and it must be understandable to the workers.
সুপারিশের ভখ্যসূত্র	
কার্থানার কার্যক্রম	
	প্রযোগ্য নয়
চুডান্ড সময়সীমা	_
সংশোধিত সমশ্বসীমা	
অগ্রগতির অবস্থা	
<u>মন্তব্য</u>	

৫. পর্যবেষ্ফণ পরিদর্শন No approved container has been found for flammable liquid (poly ink). Location: পর্যবেষ্ণ্য Production floor (shed-1) ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি *৫.১.* কাৰ্যক্ৰম Containers and tanks used for the storage and handling of flammable and কাৰ্যক্ৰম combustible liquids shall be approved. সুপারিশের ভখ্যসূত্র কারখানার কাৰ্যক্ৰম **অগ্রাধিকার** প্রযোগ্য নয় চুডান্ড সম্বসীমা সংশোধিত সমশ্রসীমা অগ্রগতির অবস্থা মন্তব্য

৬. পর্যবেষ্ষণ

Office of the second se	\neg
প্রিদর্শন List of hazardous substances is not found.	
পূर्व(वश्व) List of flazar adds substances is flot found.	4
ক্যাপ	
অ্যাইটেম	
ক্যাটাগরি	
N. C. Tribert	
৬.১. কার্যক্রম	
কাৰ্শক্ৰম List of hazardous substances used in workplace shall be made & updated.	
সুপারিশের	\Box
ভিখ্যসূত্ৰ	
<u> </u>	
কাৰ্যক্ৰম	
অগ্রাধিকার প্রযোজ্য নর	
চুডান্ত	
प्रेमेय्रगीमा	
সংশোধিত	
प्रभग्नेप्रीमा	
অগ্রগতির	
অবস্থা	
মন্তব্য	
्र श्रद्धात्त्रण्यातः । -	

n. পর্যবেষ্ণণ	
	o eating restriction has been found where hazardous chemicals are present. Location:
পর্শবেষ্ষণ S	hed-1
ক্যাপ্	
আই্টেম্	
ক্যাটাগরি	
৭.১. কাৰ্যক্ৰ	त्र
কাৰ্যক্ৰম	Clear restrictions on consumption on site must be implied by giving proper
	instructions & appropriate signboards.
সুপারিশের	i
<u>ভিখ্যসূত্র</u>	
কার্খানার	{
কাৰ্যক্ৰম	
অগ্রাধিকার	ব্ প্ৰযোগ্য নয়
চুডান্ত	
त्रेभग्रत्रीभा	
সংশোধিত	
সমশ্রসীমা	
<u>অগ্রগতির</u>	
অবস্থা	
<u>মন্তব্য</u>	