

## গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর

"শ্রমজীবী মানুষের অধিকার, বিশ্বমাহীন বাংলাদেশের অঙ্গীকার"

# ক্যাপ পর্ববেষ্ফণের তথ্য

	ইণল ফাইতাৰ ইন্ডাম্ক্ৰিগ লি
ঠিকানা	, 0, ( Munshiganj Sadar, Munshiganj, Dhaka )
কারখানার কোড	PMNG018
কালার কোড	

নুল্যার্মনের ধরণ: কাঠামোগত সুল্যার্যন	পর্ববেষ্ফণের তারিখ: -
১. পর্ববেষ্ফণ	
পরিদর্শন পর্শবেষ্ণ্ডণ Building Approval	
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	
১.১. কাৰ্যক্ৰম	
As built architectural and engineering drawing to approval to the appropriate authority. As part of be required to make a number of checks on the	this process building engineer will
সুপাৰিশেৰ ভখ্যসূত্ৰ	
কার্থানার কার্যক্রম	
আ্থাধিকার প্রযোগ্য লয় চুড়ান্ত - সময়সীমা	
সংশোধিত সমশ্বসীমা	
অগ্রগতির অবস্থা	
মন্তব্য	

#### ২. পর্ববেষ্ণণ

পরিদর্শন পর্ববেষ্ষণ	echnical Documents
ক্যাপ	
আইটেম	
ক্যাটাগরি 	
[क)।श्रीश्री	
	-
২.১. কাৰ্যক্ৰ	
কাৰ্যক্ৰম	As built architectural and structural drawing to be prepared. As part of this process building engineer will be required to make a number of checks on the as-built construction.
সুপারিশের তখ্যসূত্র	
কারখানার	
কাৰ্যক্ৰম	
<u>অগ্রা</u> খিকার	প্রযোগ্য নয়
চুডান্ত সমশ্রসীমা	_
সংশোধিত সময়সীমা	_
অগ্রগতির	
্য প্রথাভন আবস্থা	
<u>মন্তব্য</u>	
<u>୭. পর্ববেষ্কণ</u>	
পরিদর্শন পর্যবেষ্ক্রণ Hi	ghly Stressed Columns

্য পা <del>পিক</del> ণ
পরিদর্শন পর্ববেষ্ক্রণ
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি
৩.১. কার্যক্রম
কাৰ্যক্ৰম Factory Engineer to review design, loads and columns stresses in area identified above.
সুপারিশের তথ্যসূত্র
কার্থানার কার্যক্রম
<b>অগ্রাধিকার</b> প্রযোগ্য নয়
চুড়ান্ত সম্বসীমা
সংশো <del>ধি</del> ত্ত সময়সীমা
অগ্রগতির অবস্থা
মন্তব্য

### ৪. পর্ববেষ্ণণ

পরিদর্শন পর্ববেষ্ফণ	ghly Stressed Columns
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	
৪.১. কাৰ্যক্ৰ	1
কাৰ্যক্ৰম	Verify in situ concrete stresses either by 100mm dia. cores or existing cylinder strength.
সুপারিশের তখ্যসূত্র	
কার্থানার কার্বক্রম	
অগ্রাধিকার চুড়ান্ড	প্র্যোগ্য ন্য
সমর্মীমা সংশোধিত	
সমর্মীমা অগ্রগতির	
অবস্থা মন্তব্য	

<i>৬</i> . পর্যবেষ্টণ		
পরিদর্শন পর্যবেষ্ষণ		
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি		
<ul><li>৫.১. কার্যক্রম</li></ul>		
কাৰ্জ্জম A Detail Engineering Assessment of Factory to be commenced.		
সুপারিশের তথ্যসূত্র		
কার্থানার কার্যক্রম		
<b>অগ্রাধিকার</b> প্রযোগ্য নয়		
ু চুড়ান্ত সম্ব্যসীমা		
সংশোধিত সমশ্বসীমা		
অগ্রগতির অবস্থা		
<u>মন্তব্য</u>		

### ৬. পর্যবেষ্ণণ

প্রিদর্শন	gh Loading Intensity
পর্যবেষ্ণণ ''' ক্যাপ	
<u>আইটেম</u>	
ক্যাটাগরি	
৬.১. কাৰ্যক্ৰ	न
কাৰ্যক্ৰম	Areas near the overstress columns should not to be used for storage so that the overstress of the column might be less. Reduce building loading including storage to 2.0 KN/m2.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কার্খানার কার্যক্রম	
অগ্রাধিকার   চুড়ান্ত	প্র্যোগ্য ন্য
प्रभागिमा	-
সংশোধিত সময়সীমা	_
অগ্রগতির অবস্থা	
মন্তব্য মন্তব্য	
L	
।. পর্ববেষ্ফণ	

ন. পর্ববেক্ষণ
পরিদর্শন পর্যবেষ্ফ্রণ
ক্যাপ আইটেম ক্যাপ্তি
ক্যাটাগরি
৭.১. কাৰ্যক্ৰম
Produce and actively manage a loading plan for all floor plates within the factory giving consideration to floor capacity and column capacity.
সুপারিশের ভখ্যসূত্র
কার্থানার কার্শক্রম
অগ্রাধিকার প্রযোগ্য লয়
চুড়ান্ত সম্ব্যসীমা
সংশো <del>ধি</del> ত     সমরসীমা
অগ্রগতির অবস্থা
মন্তব্য

### ৮. পর্ববেষ্ণণ

পরিদর্শন পর্শবেষ্ষণ		
ক্যাপ		
শাইটেম চ্যাটাগরি		
<del>.</del> .১. কাৰ্যক্ৰ	TI T	 1
<u></u>		
কাৰ্যক্ৰম	Continue to implement the load plan.	
সুপারিশের		
ভখ্যসূত্র		
কার্খানার		
কাৰ্যক্ৰম		
	প্রযোগ্য লয়	
চুডান্ত সময়সীমা	_	
স্থান্য সংশোধিত		
भगगगग <u>ि</u> भगगगगि	-	
অগ্রগতির		
অবস্থা		
<u>মন্তব্য</u>		
		]

৯. পর্ববেষ্ণণ	
পরিদর্শন পর্ববেষ্ফণ <sup>La</sup>	ack of Lateral Stability of flat slab
ক্যাপ আইটেম	
ক্যাটাগরি ১.১. কার্যক্র	ম
কাৰ্শক্ৰম	Factory Engineer to review design of slab of all floors to measure the lateral capacity of structure.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কার্থানার কার্যক্রম	
চুড়ান্ত	ৰ প্ৰযোগ্য নয়
সম্ব্যসীমা সংশোধিত	
সম্যুসীমা অগ্রগতির	
অবস্থা মন্তব্য	

### ১০. পর্যবেষ্ফণ

পরিদর্শন   পর্ববেষ্কণ   Lack of Lateral Stability System of the sheds
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি
১০.১. কাৰ্যক্ৰম
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
কাৰ্থক্ৰম Building engineer to verify the design of stability system. Install the lateral bracing if required to ensure the stability of the structure.
সুপারিশের ভিখ্যসুত্র
কার্থানার কার্যক্রম
<b>অগ্রাধিকার</b> প্রযোগ্য নয়
চূড়ান্ত সম্বসীমা
সংশো <del>ধি</del> ত্ত সম্বসীমা
অগ্রগতিব
অবস্থা
<u>মন্তব্য</u>

১. পর্ববেষ্ফণ	
পরিদর্শন পর্ববেষ্ফণ	Non-Engineered connection joints
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	
১১.১. কার্য	221
কাৰ্যক্ৰম	The connections between column & truss need to be checked by building engineer to address the missing of connection plate at the joint of columns.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কার্থীনার কার্যক্রম	व
অগ্রাধিকা চুড়ান্ত	ব প্রথোজ্য নয়
সম্বসীমা সংশোধিত	
সমরসীমা অগ্রগতির	.   -
অবস্থা মন্তব্য	

### ১২. পর্যবেষ্ফণ

পরিদর্শন   <sub>F:</sub>	xposed Rebar	
পর্যবেষ্ণণ 🗀	Aposed Nebali	
ক্যাপ্		
আই্টেম		
ক্যাটাগার		
১২.১. কার্যক্রম		
কাৰ্যক্ৰম	Under guidance from a qualified engineer, address all areas of needed maintenance by correcting the concerned issues. Also, a maintenance program should be developed, which will help to address the areas need maintenance at times and repair the as soon as possible.	
সুপারিশের তথ্যসূত্র		
কারখানার		
কাৰ্যক্ৰম		
অগ্রাধিকার	থবোগ্য নয়	
<u> চুডান্ড</u>		
प्रेमेयुनीमा		il
সংশোধিত		
সমশ্রসীমা		ı
<u>অগ্রগতির</u>		H

অবস্থা মন্তব্য