

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর

"শ্রমজীবী মানুষের অধিকার, বিশ্বমাহীন বাংলাদেশের অঙ্গীকার"

ক্যাপ পর্ববেষ্ফণের তথ্য

	এমএস সৌদিয়া পলিমাৰ ইন্ডাস্ক্ৰিল
ঠিকানা	, 0, (Bakalia, Chattogram, Chattogram)
কারখানার কোড	PCHT036
কালার কোড	

ল্যায়নের ধরণ	: কাঠামোগত মূল্যাশ্বন	পর্ববেষ্ফণের তারিখ:
. পর্ববেষ্কণ		
পরিদর্শন পর্ববেষ্ক্রণ	ust in Roof frame	
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি		
১.১. কাৰ্যক্ৰম	ī	
কাৰ্যক্ৰম	Investigate the rust member and need to be epo prevent further rusting.	xy coated on the roof member to
সুপারিশের তখ্যসূত্র		
কারখানার কার্যক্রম		
অগ্রাাশকার চুড়ান্ত সময়সীমা	প্রযোগ্য নর –	
সংশোধিত সমশ্রসীমা	_	
অগ্রগতির অবস্থা		
<u> মন্তব্য</u>		

২. পর্ববেষ্ণণ

পরিদর্শন Poor connection joints	
শ্ববিষ্ণা	
ক্যাপ আইটেম	
্বিথাই(ডিম ক্যাটাগরি	
רוייטו(ץ	
২.১. কাৰ্যক্ৰম	
	$ egli{}$
The connections of truss to column, purlin to roof frame need to be checked by building engineer to address the missing of connection plate at the joint of columns.	
সুপারিশের]
ভিখ্যসূত্ৰ	╛
कान्यानान	
কাৰ্যজুম]
অগ্রাধিকার প্রযোগ্য নয়	.
ু কুড়ান্ত্র <u> </u>	
	↓
সংশোধিত	
স্মান্ত্ৰীয়া —	┦
অগ্রগতির অবস্থা	
মন্তব্য	┨
	ل
<u>୭. পর্যবেষ্</u> ডণ	
्र । । । । । । । । । । । । । । । । । । ।	

চ. শাংকিশ
পরিদর্শন
পर्यत्वश्चन Lateral Stability System
ক্যাপ আইটেম
नार्षण
৩.১. কার্যক্রম -
Building engineer to verify the design of stability system. Lateral bracing is required to ensure the stability of the structure for Single–Story Shed.
সুপারিশের ভিশ্যসূত্র
কার্থানার কার্যক্রম
অগ্রাধিকার প্রযোগ্য নয়
চুড়ান্ত সময়সীমা
সংশো ধি ত্ত সমরসীমা
অগ্রগতির অবস্থা
<u>ম</u> গুৰ্

৪. পর্ববেষ্ণণ

ারিদর্শন 1ৰ্শবেষ্কণ	echnical Documents
ন্যাপ শাইটেম	
চ্যাটাগরি	
ঃ.১. কাৰ্যক্ৰ	4
কাৰ্শক্ৰম	As built architectural and structural drawing to be prepared. As part of this process building engineer will be required to make a number of checks on the as-built construction.
সুপারিশের তখ্যসূত্র	
কার্থানার কার্বক্রম	
	প্রশোজ্য লয়
চুডান্ত সময়সীমা	_
সংশোধিত সময়সীমা	
অগ্রগতির অবস্থা	
মন্তব্য	