গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর



<u>ক্যাপ পর্যবেষ্ষণের ত্তখ্য</u>

"শ্রমজীবী মানু্য্বের অধিকার, বৈষ্ম্যহীন বাংলাদেশের অঙ্গীকার"

কারখানার নাম	ইউনিফরম টেক্সটাইল লিঃ
ঠিকালা	CB–288, Kachukhet, Tamanna Complex, Dhaka Cantonment, Dhaka
কারখানার কোড	DHK616
কালার কোড	
মুল্যায়নের ধরণ: কাঠামে - কর্বলক্রান	াগত মূল্যাখন পৰ্যবেষ্ণণেৰ তাৰিখ: –
১. পর্যবেষ্ষণ	
পরিদর্শন 🕞	
পর্যবেষ্ণণ DEA	
ক্যাপ	
আইটেম	
ক্যাটাগরি	
১.১. কার্শক্রম	
Detaile	ed Engineering Analysis (DEA) shall have to be done following NTC
কাৰ্শক্ৰম guideli	
সুপারিশের	
<u>তথ্যসুত্র</u>	
কার্থানার	
কাৰ্শক্ৰম	
অগ্রাধিকার প্রযোজ্য ৰ	ন্য
চুডান্ত সমশ্রসীমা	
সংশোধিত	-\>90
તેમગ્રેત્રોમાં	י עזע ד
অগ্রগতির চলমাল	
অবস্থা	
মন্তব্য 10/09/	ate 29/08/2021: The factory has been submitted its DEA to DIFE on /2018 without drawings. Then the factory has been re-submitted its Design g to DIFE on 27/06/2019.

২. পর্যবেষ্ষণ

পরিদর্শন পর্শবেষ্ষণ	As-built Drawings
ক্যাপ আইটেম	
<u>ା</u> ଜାଆବାସ	

	As built Architechtural and structural drawings of the different structural elements, foundation detais to be prepared for the building. As part of this process building engineer will be required to make a number of checks on the as-built construction.	
সুপারিশের		
ভঁথ্যসুত্র		
কার্থানার		
কাৰ্শজ্ৰম		
অগ্রাধিকার	প্রযোগ্য নয়	
চুডান্ত সমশ্রসীমা	-	
সংশোধিত্ত সমশ্রসীমা	07-07-79d0	
অগ্রগতির		
অবস্থা	চলমান	
মন্তব্য	CVV Date 29/08/2021: The factory has been submitted its DEA to DIFE on 10/09/2018 without drawings. Then the factory has been re-submitted its Design drawing to DIFE on 27/06/2019. But there is no site copy is found during the visit.	

৩. পর্ববেষ্ষণ	
পরিদর্শন পর্শবেষ্ষণ	
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগবি	

.১. কাৰ্শক্ৰু	•
	The factory owner has been instructed to prepare and submit a load plan for vetting. Once it is submitted by the factory owner, it will be duly vetted. The factory owner should arrange displaying the approved load plan for each floor on the wall in a visible loaction and shall adhere to it.
সুপারিশের তথ্যসুত্র	
কার্য্থানার কার্শজ্রম	
অগ্রাধিকার	প্রযোগ্য লয়
চুডান্ত সমশ্রসীমা	
সংশোধিত্ত সমর্যসীমা	o%-o%-%%do
অগ্রগতির অবস্থা	চলমাল
মন্তব্য	CVV Date 29/08/2021: This issue is related to DEA report and the factory has been submitted its DEA to DIFE on 10/09/2018 without drawings. Then the factory has been re-submitted its Design drawing to DIFE on 27/06/2019.

পৰিদৰ্শন পৰ্শবেষ্ষণ	
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

কাৰ্শক্ৰম	The owner or user of the building should be vigilant about development of any distress, particularly in primary structural elements such as columns, beams and slabs. If crack appear, propagate and widen, detail assessment and adoption of the remedial measures may become necessary.
সুপারিশের তথ্যসত্র	
কার্থানার কার্বজ্রম	
<u>ন্যার্থ</u> অগ্রাধিকার	অবিলম্বে
চুডান্ত সমর্যসীমা	_
সংশোধিত্ত সমশ্রসীমা	०१-०१-११४०
অগ্রগতির অবস্থা	চলমাল
মন্তব্য	CVV Date 29/08/2021: Cracks are observed in 5th floor roof slab should be remediated.

৫. পর্যবেষ্ণণ	
পরিদর্শন পর্ববেষ্ণণ Spalling of concrete	
ক্যাপ আইটেম	
ক্যাটাগরি	

.১. কাৰ্শক্ৰম্	T
-	
কাৰ্শক্ৰম	From many places of the 6th floor (roof) slab specially in the western side open roof area was observed. Rusts in slab reinforcements in the area are clearly visible. The users/owners should be vigilent about spalling of concrete in this area and take necessary actions in consulation with competent engineer. it is to be noted that the factory representative are instructed to be vigilant about this area and take necessary action.
সুপারিশের তথ্যসুত্র	
কারখানার কার্বজন	
অগ্রাধিকার	অবিলম্বে
চুড়ান্ত সময়সীমা	_
সংশোধিত্ত সময়সীমা	07-07-7940
অগ্রগতির অবস্থা	চলমাল
মন্তব্য	CVV Date 29/08/2021: Rusts in reinforcements of 5th floor roof slab is covered by plaster work without any compenent engineer. Stair area landing slab reinforcement is obsereved with rusts still now.

৬. পর্যবেষ্ষণ	
পরিদর্শন পর্ববেষ্ষণ Un-Approved vertical extension	
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগনি	

কাৰ্শক্ৰম	There is one storied tin shed structure with brick walls all around having about 50'*40' plan area. The entrance door was locked. It is being used as storage of Udayan Garments as per verbal information. The roof should be properly reconstructed and should be kept vacant.	
সুপারিশের		
ভঁথ্যসুত্র		
কার্থানার		
কাৰ্শক্ৰম		
অগ্রাধিকার	প্রযোগ্য নয়	
চুডান্ড	_	
সমর্মসীমা		
সংশো্শিত	०१-०१-११४०	
সময়সীমা		
অগ্রগতির	চলমাল	
অবস্থা		
মন্তব্য	CVV Date 29/08/2021: A tin shed structure with brick walls is found in roof floor still now. But there is no storage is found during the visit.	