

গণপ্রছাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণাল্য কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর

"সুস্থ শ্রমিক, শোতন কর্মপরিবেশ; াড়ে জুলবে স্মার্ট বাংলাদেশ"

ক্যাপ পর্ববেষ্ফণের তথ্য

	বেঙ্গল পলি এন্ড পেপার স্যাক লিঃ ইউনিট–২
ঠিকানা	DOMNA, KASHIMPUR, GAZIPUR, 72, (Kasimpur, Gazipur, Dhaka)
কারখানার কোড	PGZP044
কালার কোড	

গ্যামনের ধরণ: অত্যাত্য মূল্যামন পর্মবেক্ষণের জ	
. পর্যবেষ্ষণ	
পরিদর্শন প্রবিদর্শন প্রবিশ্বজ্ব and storage area of G. floor.	
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	
১.১. কাৰ্যক্ৰম	
কাৰ্শক্ৰম MSDS of corresponding chemicals must be dis	splayed at places they are stored or
সুপারিশের ভখ্যসূত্র	
কার্থানার কার্বক্রম	
্বাধিকার প্রযোগ্য নর চুড়ান্ত	
प्रेमेय्रगीमा	
সংশোধিত	
অগ্রগতির	
অবস্থা মন্তব্য	

২. পর্ববেষ্ণণ

পরিদর্শন Worker have been found to wearing PPEs but no register found for providing PPE পর্যবেষ্ট্রণ Location: Production floors	
ক্যাপ	
<u>আইটেম</u>	
ক্যাটাগরি	
২.১. কাৰ্শক্ৰম	
কাৰ্যক্ৰম Must need to provide PPE to workers, make register and ensure to use it.	
সুপারিশের	
্র জ্থ্যসূত্র বিশ্ব বিশ	
ক্রিজম	
অগ্রাধিকার প্রয়োজ্য নয়	
চ্চুড়ান্ত সম্যাসীমা	
সংশোধিত	
সমরসীমা ⁻ অগ্রগতির	
अवश्वार्थ्य अवश्वा	
মন্ভব্য	
o. পর্ববেষ্ণ্যন	
পরিদর্শন Workers have been found to wearing only mask for printing work. But only these is not sufficient. So, the reliability of PPE was not measured properly. Location: I section and chemical storage area of 4 storied building	
ক্যাপ	
আইটেম ক্যাটাগবি	
৩.১. কার্যক্রম	
Must need to measure reliability of appropriate PPE and provide & use appropriate	
কাৰ্শক্ষ PPE (e. g. – respiratory mask, safety goggles, and chemical resistant gloves	for
printing related work) to work with hazardous substance. সুপারিশের	
ভিখ্যসূত্র	
কারখানার	
কাৰ্শক্ৰম ব্যাহ্যা ন্য	

৪. পর্যবেষ্ণণ

চুড়ান্ড সমরসীমা সংশোধিত সমরসীমা অমরসীমা অগ্রগতির

অবস্থা মন্তব্য

्राञ्चलका Ch	o proper labing has been found. Pictogram was not found for all types of liquid nemicals and it is not understandable to the workers. Location: Printing section (3rd por), Chemical area of G. floor
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	
৪.১. কাৰ্যক্ৰয	न
কাৰ্যক্ৰম	Proper labeling with pictogram on containers must be ensured and it must be understandable to the workers.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কার্খানার কার্যক্রম	
চুডান্ড	প্রযোগ্য নয়
সম্বর্গীমা সংশোধিত সম্বর্গীমা	_
অগ্রগতির অবস্থা	
মন্তব্য	

ſ
No explosion-proof light has been found where they stored Flammable liquids. Location: Printing section (3rd floor), Chemical area of G. floor.
ক্রম
Must need to install explosion–proof lights at storage room where flammable or combustible liquids are present.
ার
ার
ার প্রযোগ্য নয়
ग –
ভ - মা
इ

৬. পর্ববেষ্ফণ

পরিদর্শন No eye wash fountain or safety shower has been found. Location: Printing section (3rd
পর্শবেষ্ণ্য floor), Chemical area of G. floor.
ক্যাপ
আইটেম
ক্যাটাগরি
•
৬.১. কার্যক্রম
Troy Eva wash % safety shower must be installed immediately (1 for 15 persons)
কাৰ্যক্ৰম Eye wash & safety shower must be installed immediately (1 for 15 persons).
সুপারিশের
ভ্খ্যসূত্র
কার্থানার
কাৰ্যজন
অগ্রাধিকার প্রযোগ্য নয়
চুডান্ত
प्रभाविका -
সংশোধিত
অগ্রগতির
অবস্থা
মন্ভব্য
৷ পর্যবেষ্কণ
ι ' 1\(1Ψ'1
পরিদর্শন No list of hazardous substance has been found in workplace which was used for
পর্যবেষ্কণ production or stored. Location: Printing section (3rd floor), Chemical area of G. floor.
कार्य
অ্যাইটেম
कार्येशकी

ক্যাপ আইটেম ক্যাউগির 9.১. কার্শক্রম List of hazardous substances used in workplace shall be made & updated. সুপারিশের ভখ্যসূত্র কারখানার কার্শক্রম অগ্রাধিকার প্রযোগ্য ন্য চূড়ান্ড সমরসীমা সংশোধিত সমরসীমা অগ্রগতির অবস্থা মন্ডব্য

৮. পর্যবেষ্ণণ

পর্যনেক্ত	No eating restriction has been found where hazardous chemicals (printing ink & thinner) are present. Location: Printing section (3rd floor), Material store and chemical area of G. floor.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

কাৰ্যক্ৰম	Clear restrictions on consumption on site must be implied by giving proper instructions & appropriate signboards.
সুপারিশের তখ্যসত্র	
— <u>" বুন্ন</u> কার্নখানার কার্বক্রম	
<u>শ্ব্রা</u> খিকার	প্রযোগ্য নয়
হূডান্ত শমশ্রসীমা	_
মংশোধিত মুমুরুমীমা	_
শগ্রগতির শবস্থা	
<u>্''\্'</u> মন্তব্য	