

## গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর

"শ্রমজীবী মানুষের অধিকার, বিশ্বমাহীন বাংলাদেশের অঙ্গীকার"

# ক্যাপ পর্ববেষ্ফণের তথ্য

কারখানার নাম	<u> থানাম ক্লথিং লিমিটেড</u>	
ঠিকানা	, 0, ( Tongi East, Gazipur, Dhaka )	
কারখানার কোড	<b>GZP</b> 396	
কালার কোড		
	·	
THE PROPERTY AND ADDRESS OF THE PROPERTY A	ALIGNE AND PARTIES	अर्थाप्यकात्म्य स्वाचित्र

ল্যার্মনের ধরণ: কাঠামোগত মুল্যার্ন	প্ৰবেক্ষণেৰ জাৰ্থ:
. পর্যবেষ্ণণ	
পরিদর্শন পর্ববেষ্ফ্রণ Lack of Technical Documents	
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	
১.১. কার্যক্রম	
2.2. ALADA	
Develop a full set of as-built structural drawings loading, dimensions, levels, foundations and fran Elevation etc. also prepare architectural drawing, material test report as part of DEA.	ning on Plan, Section and
সুপারিশের ভিখ্যসূত্র	
কার্থানার কার্যক্রম	
<b>অগ্রাধিকার</b> প্রযোজ্য নয়	
চুড়ান্ত সম্বসীমা	
সংশোধিত	
অগ্রগতির অবস্থা	
মন্তব্য	

#### ২. পর্যবেষ্ণণ

পরিদর্শন পর্শবেষ্ষণ	exposed reinforcement
ক্যাপ	
আইটেম ক্যাটাগরি	
וייוויון וייון	
২.১. কাৰ্যক্ৰ	ম
কাৰ্যক্ৰম	Exposed reinforcement needs to be covered by weather coating under supervision of building engineer.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কার্থানা	4
কার্যক্রম অগ্রাধিকা	ব প্রযোগ্য নর
চুড়ান্ড সমশ্রসীমা	
সংশোধিত সমশ্বসীমা	
অগ্রগতির অবস্থা	
মন্তব্য	

୭. প <del>র্</del> শবেষ্ <mark>ষ</mark> ণ
পরিদর্শন পর্ববেষ্ণনা No water proofing or roof drainage system
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি
৩.১. কার্যক্রম
Provide proper roof drainage system with 2% slope and water proofing need to be implemented as per guidance of building engineer.
সুপারিশের ভখ্যসূত্র
কাৰ্থানাৰ কাৰ্যক্তম
অগ্রাধিকার প্রযোগ্য নর  চুড়ান্ড  - সমর্মীমা
সংশোধিতসময়সীমা
অগ্রগতির অবস্থা
মন্তব্য

### ৪. পর্ববেষ্ণণ

- <del></del>	
পরিদর্শন   <sub>L</sub>	ack of Technical Documents
প্রথবেক্ষণ	
ক্যাপ্	
আই্টেম্	
ক্যাটাগরি	
৪.১. কাৰ্যক্ৰ	ম
কাৰ্যক্ৰম	Develop a full set of as-built structural drawings showing structural details, loading, dimensions, levels, foundations and framing on Plan, Section and Elevation etc. also prepare architectural drawing, sub soil investigation report, material test report as part of DEA.
সুপারিশের   ভখ্যসূত্র	
কার্থীনার কার্বক্রম	1
<u>অগ্রা</u> ধিকার	ব প্রযোগ্য নয়
চুডান্ত সমশ্রসীমা	-
সংশোধিত সময়সীমা	-
অগ্রগতির অবস্থা	
<u>মন্তব্য</u>	

### ৫. পর্যবেষ্ণণ

পরিদর্শন পর্শবেষ্ফণ	Lack of Bracing System
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

#### ৫.১. কাৰ্যক্ৰম

কাৰ্শক্ৰম	The requirement of cross bracing between the rafters and sag rod in between purlins should be checked by building engineer as a part of DEA
সুপারিশের	
ভখ্যসূত্ৰ	
কার্খানার	
কাৰ্যক্ৰম	
<u>অগ্রা</u> ধিকার	প্রব্যোগ্য নর
চুডান্ত	_
সময়সীমা	
সংশোধিত	
সমশ্রসীমা	
অগ্রগতির	
অবস্থা	
<u>মন্তব্য</u>	

### ৫.২. কাৰ্যক্ৰম

কাৰ্যক্ৰম	Carry out any remedial actions as directed by the Building Engineer.
সুপারিশের	
<u>ভ</u> ৾খ্যসূত্ৰ	
<u>কারখানার</u>	
কাৰ্যক্ৰম	
<u>অগ্রা</u> ধিকার	
<u> চুডান্ড</u>	
<u> </u>	
সংশোধিত	
সময়সীমা	
<u>অগ্রগতির</u>	
অবস্থা	
মন্তব্য	