

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর

"শ্রমজীবী মানুষের অধিকার, বিশ্বমাহীন বাংলাদেশের অঙ্গীকার"

ক্যাপ পর্ববেষ্ফণের তথ্য

কারখানার নাম	স্ট্যান্ডার্ড গ্রুপ লিমিটেড (ইউনিট-২)
ঠিকানা	, 0, (Sreepur, Gazipur, Dhaka)
কারখানার কোড	GZP400
কালার কোড	

মূল্যায়নের ধর	া: বৈঘুত্তিক মূল্যায়ন	পর্ববেষ্ফণের তারিখ: 🕒
১. পর্ববেষ্ণণ		
পরিদর্শন D পর্ববেষ্ফণ ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	ocumentation review –Electrical Single Line Diag	ram was not available.
১.১. কাৰ্যক্ৰ	ন	
কাৰ্যক্ৰম	1. Provide updated SLD matching the existing ir indicate exact positions of all points of switch b approved by the engineer-in-charge.	
সুপারিশের তখ্যসূত্র		
কার্থানার কার্যক্রম		
<u>অগ্রা</u> খিকার	প্রযোগ্য নয়	
চুড়ান্ড সময়সীমা	_	
সংশোধিত সময়সীমা	-	
অগ্রগতির অবস্থা		
মন্তব্য		

২. পর্ববেষ্ণণ

পরিদেশন Documentation review -There was no Electrical Layout drawing.
शर्य(विश्वन
कग्रिश्
আইটেম্
ক্যাটাগরি
২.১. কাৰ্যক্ৰম
Describe and the different feathers because a great and after a great and a feathers of all
1. Provide updated Electrical layout drawing prepared after proper locations of all outlets for lamps, fans, fixed and transportable appliances, motors etc. 2. কাৰ্ম্জম Drawings to indicate exact positions of all points of switch boxes and other outlets
to match the existing installation. 3. As-built drawing to be approved by the engineer-in-charge.
সুপারিশের
ভিখ্যসূত্ৰ
কারখানার
কাৰ্যক্ৰম
অগ্রাধিকার প্রযোগ্য নয়
চুড়ান্ত
प्रेमेय्रीमा
সংশোধিত
प्रभः स्त्रीमा
অগ্রগতির
অবস্থা
<u>মন্তব্য</u>

ubstation / Generator room –No emergency power backup found for essential lift.
ম
Review capacity of standby generator on basis of loads for essential lighting / AC / Equipment / Services. Replace generator with larger capacity or install second generator if review indicates existing unit is too small.
প্রযোগ্য নর

৪. পর্ববেষ্ণণ

পরিদর্শন Generator room –The factory does not have standby generator for all lifts. ক্যাপ
আইটেম ক্যাটাগরি
৪.১. কাৰ্বক্ৰম
Provide standby power for lifts by a self-contained generator set to be operated automatically.
সুপারিশের তথ্যসূত্র
কার্থানার কার্যক্রম
আ্থাধিকার প্রযোগ্য নয় চূড়ান্ত ———————————————————————————————————
স্বাৰ্থসীমা সংশোধিত সম্ব্ৰসীমা
অগ্রগতির অবস্থা
মন্তব্য

. প্রবিষ্ণ
FOR TAIL 12 A 12
পৰিদৰ্শন All distribution / switch boards –Wiring diagram / circuit list with proper current ratings
পর্শবেষ্ষণ were not available.
ক্যাপ
আইটেম
ক্যাটাগরি
৫.১. কাৰ্যক্ৰম
Provide circuit diagram / circuit list with proper current ratings and fuse size,
কাৰ্শজ্জম marking for DBs identifying end use, voltage, no. of phases.
সুপারিশের
ভিখ্যসূত্র
কার্থানার
কাৰ্যক্ৰম
অ্থাধিকার প্রযোজ্য নয়
বুডান্ত
স্মৃত্যুসীমা ⁻
সংশোধিত
সম্ব্ৰসীমা
অগ্রগতির
<u>जि</u> क्य
মন্তব্য

৬. পর্যবেষ্ণণ

পরিদর্শন পর্ববেষ্কণ	Sustation room at utility building, washing building at mezzanine floor and 2nd floor at washing building –Cable penetrations from wall was not adequately covered and sealed.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	
৬.১. কার্ব	কিম

কাৰ্যক্ৰম	Seal the cable penetrations though walls adequately with fire resistive elements.
সুপারিশের	
ভখ্যসূত্র	
কার্খানার	
<u>কাৰ্যক্ৰম</u>	
অগ্রাধিকার	প্রযোগ্য লয়
চুডান্ড	_
<u>সমর্মীমা</u>	
সংশোধিত	_
<u>সমশ্রসীমা</u>	
অগ্রগতির	
<u>অবস্থা</u>	
মন্তব্য	