

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর

"সুস্থ শ্রমিক, শোতন কর্মপরিবেশ; াড়ে জুলবে স্মার্ট বাংলাদেশ"

ক্যাপ পর্ববেষ্ফণের তথ্য

	এনামেত গার্মেন্টস (ইন্ডাম্ট্রিজ) লিঃ
ঠিকানা	Road # 19, House # 2, Section # 10, Block # C, Mirpur, Dhaka
কারখানার কোড	DHK 182
কালার কোড	

াল্যারনের ধরণ: কাঠামোণত মূল্যারন পর্ববেষ্ফণের তা		
্. পৰ্যবেষ্ণণ	*	
পরিদর্শন পর্ববেষ্ফণ	ack of Techmical Documents	
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি		
১.১. কাৰ্যক্ৰঃ	ন	
কাৰ্যক্ৰম	Develop a full set of as-built structural drawings loading, dimensions, levels, foundations and frar Elevation etc. also prepare architectural drawing material test report as part of DEA.	ning on Plan, Section and
সুপারিশের ভখ্যসূত্র		
কারখানার কার্যক্রম		
অগ্রাধিকার	প্রেগোন্য নয়	
চুডান্ত সমশ্রসীমা	_	
সংশোধিত সময়সীমা	_	
অগ্রগতির অবস্থা		
<u>মন্তব্য</u>		

২. পর্যবেষ্ণণ

পরিদর্শন 🚶	/ W 14 18
পর্ববেষ্ণণ	/etted Load Plan
ক্যাপ্	
আইটেম	
ক্যাটাগরি	
২.১. কার্যত	চম
কাৰ্যক্ৰম	Produce and actively manage a loading plan for all floor plates within the factory giving consideration to floor capacity and column capacity.
সুপারিশে	ब
ভখ্যসূত্র	
কারৃখানা	ब
কাৰ্যক্ৰম	
<u>অগ্রা</u> খিক	র প্রযোগ্য নর
চূডান্ত সমশ্রসীম	
সংশোধি সমশ্ৰসীম	
<u>অগ্রগতির</u>	
অবস্থা	
মন্তব্য	

୭. পর্যবেষ্ণণ		
পরিদর্শন পর্যবেষ্ণণ		
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি		
৩.১. কার্যক্রম		
কাৰ্শক্ৰম Exposed reinforcement needs to be covered under supervision of building engineer.		
সুপারিশের ভখ্যসূত্র		
কার্থানার কার্যক্রম		
্ব্যাধিকার প্রযোগ্য নর চ্ব্যান্ত ব্য		
স্টার্থসীমা ⁻ সংশোধিত্ত		
সম্বসীমা ⁻ অগ্রগত্তিব		
অবস্থা দন্তব্য		

৪. পর্ববেষ্ণণ

পরিদর্শন পর্ববেষ্ডণ	Dampness on masonry wall and Lack of proper roof water proofing
ক্যাপ আইটেয়	
নাহডেন ক্যাটাগরি	r

৪.১. কাৰ্যক্ৰম

কাৰ্যক্ৰম	Proper drainage on roof top and 2% slope should be maintained so that water cannot be logged. For exterior wall weather coat paint should be used to prevent infiltration of rainwater.
সুপারিশের	
ভ৾খ্যসূত্ৰ	
কারখানার	
কাৰ্যক্ৰম	
অগ্রাধিকার	প্রবোজ্য নয়
চুডান্ড	
<u> नेघश्रीघा</u>	
সংশোধিত	
সমশ্রসীমা	
অগ্রগতির	
অবস্থা	
মন্তব্য	