

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর

"শ্রমজীবী মানুষের অধিকার, বিশ্বমাহীন বাংলাদেশের অঙ্গীকার"

ক্যাপ পর্ববেষ্ফণের তথ্য

''' '' ''' '' '' '' '' '	হা–নীম স্পিনিং মিলস লি
ঠিকানা	, 0, (Sreepur, Gazipur, Dhaka)
কারখানার কোড	GZP 422
কালার কোড	

মূল্যায়নের ধরণ: অগ্নি মূল্যায়ন	পর্ববেষ্ফণের তারিখ: -			
১. পর্ববেষ্ণণ				
পরিদর্শন Ground floor – Sliding Steel and glass sliding type Doors were fitted in some exit of the পর্ববেষ্ণন factory.				
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি				
১.১. কাৰ্যক্ৰম				
Replace all existing exit doors on evacuation type door, which swing outward and in the should not constrict the width of the corridor	direction of travel. Swinging of the door			
সুপারিশের তথ্যসূত্র				
কার্থানার কার্থক্রম				
অগ্রাধিকার প্রযোগ্য নয় চুড়ান্ড - সময়সীমা				
সংশোধিত				
অগ্রগতিব অবস্থা				
মন্তব্য				

২. পর্ববেষ্ণণ

ไม่ยุ่นได้	Il doors on egress route – The doors in the mentioned egress route could not be open asily (Sliding Steel door). Doors can be locked at any time in the direction of vacuation.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	
২.১. কাৰ্যক্ৰয়	ন
কাৰ্যক্ৰম	Remove all locking device from all egress door. All exit doors should be open-able from the side they serve without the use of a key. 0
সুপারিশের তখ্যসূত্র	
কার্থানার কার্যক্রম	
্ শুশ্রানিকার চুড়ান্ত সমর্মীমা	্বা প্রযোগ্য ন্য –
সংশোধিত সময়সীমা	-
অগ্রগতির অবস্থা	
মন্তব্য	

৩. পর্ববেষ্ষণ

পরিদর্শন All accessible floors / buildings and sections within the factory area – Factory had প্রবিষ্কৃণ inadequate numbers of smoke detectors in mentioned floors.

ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি

৩.১. কাৰ্যক্ৰম

কাৰ্যক্ৰম	Provide adequate nos. of smoke detectors to cover the whole factory building.0
সুপারিশের	
ত্তখ্যসূত্র	
কার্খানার	
কাৰ্যক্ৰম	
অগ্রাধিকার	প্রযোগ্য নয়
চুডান্ত	_
সময়সীমা	
সংশোধিত	_
সমশ্রসীমা	
<u>অগ্রগতির</u>	
অবস্থা	
<u>মন্তব্য</u>	

৪. পর্যবেষ্ফণ

পরিদর্শন	All accessible floors / buildings and sections within the factory area – Visual alarm system was not available at generator room which was noisy and obstructed place.
	system was not available at generator room which was noisy and obstructed place.
ক্যাপ আইটেম	
ঋ।খ(७भ ক্যাটাগরি	
<u>क्राश्वाम</u>	

8.১. কাৰ্যক্ৰম visual alarm system should install at generator room which area is noisy and obstructed; so that visual alarm may require.0 সুপাৰিশেন ভ্যাসূত্ৰ কানখানান কাৰ্যক্ৰম অগ্ৰাধিকান প্ৰযোগ্য লয চুড়ান্ত সময়সীমা সংশোধিভ সময়সীমা অগ্ৰগভিব অব্যা