

### গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর

"সুস্থ শ্রমিক, শোতন কর্মপরিবেশ; াড়ে জুলবে স্মার্ট বাংলাদেশ"

#### ক্যাপ পর্ববেষ্ফণের তখ্য

কারখানার নাম	গুরোগা নিটেক্স লিমিটেড
ঠিকানা	, o, ( Tongi West Thana, Gazipur, Dhaka )
কারখানার কোড	<b>GZP</b> 425
কালার কোড	

মুল্যায়নের ধরণ: কাঠামোগত মুল্যায়ন	পর্যবেষ্ফণের তারিখ: 🕒
১. পর্যবেষ্ণণ	

পরিদর্শন পর্শবেষ্ফণ	Central Columns are found highly Stressed
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

#### ১.১. কাৰ্যক্ৰম

কাৰ্যক্ৰম	Factory Engineer to review design loads and columns stresses in area identified above. Also verify in–situ concrete strengths either by cores or existing cylinder strength data. A Detailed Engineering Assessment of Factory to be commenced.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কার্থানার কার্বক্রম	
অগ্রাধিকার	প্রযোগ্য নয়
চুডান্ত সময়সীমা	
সংশোধিত সময়সীমা	-
<u>অগ্রগতির</u>	
অবস্থা	
মন্তব্য	

#### ১.২. কাৰ্যক্ৰম

কাৰ্যক্ৰম	Produce and actively manage a loading plan for all floor plates within the factory giving consideration to floor capacity and column capacity.
সুপারিশের	
<u>ভখ্যসূত্র</u>	
কার্খানার	
কাৰ্যক্ৰম	
<u>অগ্রাখিকার</u>	
<u> </u>	_
<u> </u>	
সংশোধিত	
সমশ্রসীমা	
অগ্রগতির	
অবস্থা	
মন্তব্য	

#### ১.৩. কাৰ্যক্ৰম

কাৰ্যক্ৰম	Continue to implement load plan and manage floor loading.
সুপারিশের	
ত্ত্থ্যসূত্র	
কার্থানার	
কাৰ্যক্ৰম	
অগ্রাধিকার	
চুডান্ড সময়সীমা	-
সংশোধিত সময়সীমা	-
<u>অগ্রগতির</u>	
অবস্থা	
মন্তব্য	

২. প্রবাবেক্ষণ
পরিদর্শন পর্যবেষ্ণ্ডণ Dampness on masonry wall
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগবি
১ ১ কার্যক্ষ

২.১. কাৰ্যক্ৰম	.১. কাৰ্যক্ৰম	
কাৰ্শক্ৰম	Remedial action to be undertaken to prevent the seepage of water from pipes and other sources.	
সুপারিশের তখ্যসূত্র		
কার্থানার কার্বক্রম		
অগ্রাধিকার চূড়ান্ত	প্র্যোগ্য নয়	
সম্বসীমা সংশোধিত		
সমশ্রসীমা অগ্রগতির		
অবস্থা		
<u> মন্তব্য</u>		

# বি qualified structural engineer should be involved for maintenance by correcting the identified issues. সুপারিশের ভখ্যসুত্র কার্যানার কার্যাক্রম আগ্রাধিকার চুডান্ড সমরসীমা সংশোধিত সমরসীমা অগ্রগতির অবস্থা মন্তব্য

#### ৩. পর্ববেষ্ণণ

পরিদর্শন পর্ববেষ্ফণ	Lack of technical documents and Vetted Floor Load Plan
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

#### ৩.১. কাৰ্যক্ৰম

 কাৰ্শক্ৰম	Develop a full set of as-built structural & Architectural drawings showing structure details, loading, dimensions, levels, foundations and framing on Plan, Section and
1111471	Elevation drawings as part of DEA
সুপারিশের	
ভ৾খ্যসূত্ৰ	
কারখানার	
কাৰ্যক্ৰম	
<u>অগ্রা</u> খিকার	প্রযোগ্য নয়
চুডান্ত	_
সময়সীমা	
সংশোধিত	
সমশ্রসীমা	
<u>অগ্রগতির</u>	
অবস্থা	
মন্তব্য	

#### ৩.২. কাৰ্যক্ৰম

কাৰ্শক্ৰম	Produce and actively manage a loading plan for all floor within the factory giving consideration to floor capacity and column capacity.
সুপারিশের	
<u>ত্থ্যসূত্র</u>	
কারখানার	
কাৰ্যক্ৰম	
অগ্রাধিকার	
চুডান্ড সময়সীমা	_
সংশোধিত সময়সীমা	_
অগ্রগতির অবস্থা	
মন্তব্য	

#### ৪. পর্যবেষ্ফণ

ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	পরিদর্শন পর্ববেষ্ণণ	Cracks in slab
	ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

## 8.১. কাৰ্শক্ৰম কাৰ্শক্ৰম Excessive load should be removed from the ground floor roof also produce and actively manage a loading plan for all floors. মুপানিশেৰ ভখ্যমূত্ৰ কাৰ্শনাৰ

**অগ্রাধিকার** প্রযোগ্য নয় **চূডান্ড** 

সমবসীমা সংশোধিত সংশোধিত সমবসীমা অগ্রগতিব

অবস্থা মন্তব্য

কাৰ্যক্ৰম

#### ৪.২. কাৰ্শক্ৰম

কাৰ্যক্ৰম	Section of plaster finished to the located point to be removed to investigate if cracks penetrate into the building structure. Investigation needed to determine why cracks occurring; implement remedial measures if necessary.
সুপারিশের	
তথ্যসূত্র	
কার্থানার	
কাৰ্যক্ৰম	
অগ্রাধিকার	
চুডান্ড	
সময়সীমা	
সংশোধিত	
সময়সীমা	
<b>অ</b> গ্রগতির	
অবস্থা	
<u> মন্তব্য</u>	

#### ৫. পর্যবেষ্ষণ

রিদর্শন বিবেষ্কণ	palling of concrete
্যাপ গাইটেম্	
গ্যাটাগরি	
.১. কাৰ্যক্ৰ	7
কাৰ্যক্ৰম	Protective water coating materials and proper water drainage system with 2% slope should be maintained as per guideline of building engineer.
সুপারিশের তখ্যসূত্র	
কারখানার কার্বক্রম	
অগ্রাধিকার	প্রযোগ্য লয়
চূড়ান্ত সমশ্বসীমা	_
সংশোধিত সময়সীমা	_
অগ্রগতির অবস্থা	
মন্তবা	