

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর

"সুস্থ শ্রমিক, শোতন কর্মপরিবেশ; াড়ে জুলবে স্মার্ট বাংলাদেশ"

ক্যাপ পর্ববেষ্ফণের তখ্য

কারখানার নাম	তাস নিট ক্যাশনস লি
ঠিকানা	, o, (Tongi East, Gazipur, Dhaka)
কারখানার কোড	GZP 451
কালার কোড	

মুল্যায়নের ধরণ: কাঠামোগত মুল্যায়ন	পর্যবেষ্ফণের তারিখ: 🗕
১. পর্যবেষ্ণণ	

পরিদর্শন পর্ববেষ্ডণ	Lack of technical documents and Vetted Floor Load Plan
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	i e

১.১. কাৰ্যক্ৰম

	Develop a fell and after height about 0. Analytic about the size of a size o
কাৰ্যক্ৰম	Develop a full set of as-built structural & Architectural drawings showing structure details, loading, dimensions, levels, foundations and framing on Plan, Section and Elevation drawings as part of DEA.
সুপারিশের	
ভ৾খ্যসূত্ৰ	
কার্থানার	
কাৰ্যক্ৰম	
<u>অগ্রা</u> খিকার	প্রবোজ্য নর
চুডান্ড	
সম্মর্গীমা	
সংশোধিত	
সমশ্রসীমা	
<u>অগ্রগতির</u>	
অবস্থা	
মন্তব্য	

১.২. কাৰ্যক্ৰম

কাশক্ৰপ	Produce and actively manage a loading plan for all floor within the factory giving consideration to floor capacity and column capacity.
সুপারিশের	
ভখ্যসূত্র	
কার্খানার	
কাৰ্যক্ৰম	
<u>অগ্রা</u> খিকার	
চুডান্ড	
সমশ্রসীমা	
সংশোধিত	
সমশ্রসীমা	
<u>অগ্রগতির</u>	
অবস্থা	
মন্তব্য	

২. পর্যবেষ্ফণ

পরিদর্শন পর্শবেষ্ডণ	Dampness on Wall
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

২.১. কাৰ্যক্ৰম

কাৰ্যক্ৰম	Remedial action to be undertaken to prevent the seepage of water from pipes and other sources.
সুপারিশের	
ভ৾খ্যসূত্ৰ	
কার্খানার	
কাৰ্যক্ৰম	
<u>অগ্রা</u> খিকার	প্র্যোগ্য নয়
চুডান্ড	
<u> </u>	
সংশোধিত	
সমশ্রসীমা	
অগ্রগতির	
অবস্থা	
মন্তব্য	

২.২. কাৰ্যক্ৰম

I	A qualified structural engineer should be involved for maintenance by correcting the identified issues.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	
<u>অগ্রা</u> ধিকার	
চূড়ান্ত সময়সীমা	_
সংশোধিত সমশ্রসীমা	
অগ্রগতির অবস্থা	
<u>মন্তব্য</u>	

৩. পর্ববেষ্ফণ

ক্যাপ আইটেম
ক্যাটাগরি
৩.১. কার্যক্রম
Exposed reinforcement needs to be covered under supervision of building engineer.
সুপারিশের তথ্যসূত্র
কার্থানার কার্যক্রম
আ্থাধিকার প্রযোগ্য নর চ্চুড়ান্ড
সম্বয়সীমা সংশোধিত সম্বয়সীমা
শ্বশ্বশান। অগ্রগতিব অবস্থা
মন্তব্য

৪. পর্যবেষ্ণণ
পরিদর্শন পর্যবেষ্ফণ
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি
8.১. কাৰ্যক্ৰম
পাৰ্যক্তম Proper drainage and water proofing materials should be provided on roof top maintaining 2% slope.
সুপারিশের তথ্যসূত্র
কার্থানার কার্যক্রম
আ্থাধিকার প্রযোগ্য নর চুড়ান্ড
সभः अभिमा
সম্বসীমা ্ব্রি অগ্রগতির
মন্তব্য মন্তব্য