

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর

"শ্রমজীবী মানুষের অধিকার, বৈৰম্যাহীন বাংলাদেশের অঙ্গীকার"

ক্যাপ পর্ববেষ্ফণের তখ্য

কারখানার নাম	মেসার্স এনরিচ লিঃ
ঠিকানা	East Columns (Board Bazar) Jabab, Gazipur, (Gazipur Sadar, Gazipur, Dhaka
কারখানার কোড	GZP477
কালাৰ কোড	

মূল্যায়নের ধরণ: কাঠামোগত মূল্যায়ন	পর্ববেষ্ফণের তারিখ: 🕒
১. পর্যবেষ্ণণ	

পরিদর্শন পর্ববেষ্কণ	Moderately Stressed Column
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

১.১. কাৰ্যক্ৰম Factory Engineer to review design, loads and columns stresses in area identified above.

সুপারিশের তথ্যসূত্র কারথানার কার্যক্রম

অগ্রাধিকার প্রযোগ্য নয় **চুডান্ড**

সমর্মীমা সংশোধিত

সমর্মীমা অগ্রগতির অবস্থা

১.২. কাৰ্যক্ৰম

<u> মন্তব্য</u>

কাৰ্যক্ৰম	Verify in-situ concrete stresses either by 100mm dia. cores or existing cylinder strength data for selected moderately stressed columns.
সুপারিশের	
ভখ্যসূত্র	
কার্থানার	
কাৰ্যক্ৰম	
<u>অগ্রা</u> খিকার	
চুডান্ত	
<u> </u>	
সংশোধিত	
সমশ্রসীমা	
<u>অগ্রগতির</u>	
অবস্থা	
<u> মন্তব্য</u>	

২. পর্ববেষ্ণণ

পরিদর্শন পর্ববেষ্ফণ	Non- Engineering Structure with poor connections
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

২.১. কাৰ্যক্ৰম

কাৰ্যক্ৰম	Produce and actively manage a loading plan for all floor plates within the factory giving consideration to floor capacity and column capacity.
সুপারিশের	
ভখ্যসূত্র	
কারখানার	
কাৰ্যক্ৰম	
<u>অগ্রা</u> ধিকার	প্রব্যোগ্য লর
চুডান্ত	
সময়সীমা	
সংশো্ধিত	
সমশ্রসীমা	
<u>অগ্রগতির</u>	
অবস্থা	
<u> মন্তব্য</u>	

২.২. কাৰ্যক্ৰম

কাৰ্যক্ৰম	If the structure is not adequate retrofitting or replacement must be done as per the guideline of building engineer.
সুপারিশের	
ভখ্যসূত্র	
কার্খানার	
কাৰ্যক্ৰম	
<u>অগ্রাধিকার</u>	
চুডান্ড সময়সীমা	_
সংশোধিত	
সমশ্রসীমা	
<u>অগ্রগতির</u>	
অবস্থা	
মন্তব্য	

৩. পর্ববেষ্ফণ

শ্ব(বঞ্চণ	on engineered connection on roof top. (ChillaChotta)
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	
.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	
৩.১. কাৰ্যক্ৰ	ম
কাৰ্যক্ৰম	The connections of steel structure with RCC/masonry part needs to be checked by building engineer. Design should be checked by the Building Engineer to verify the lateral stability of the shed at roof and confirm the requirement of any modification.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কার্খানার কার্যক্রম	
<u>অগ্রাখিকার</u>	প্রযোগ্য নয়
চুড়ান্ত সমর্মীমা	_
সংশোধিত সমশ্রসীমা	
অগ্রগতির অবস্থা	
মন্তব্য	
৪. পর্যবেষ্ফণ	
পরিদর্শন পর্শবেষ্ফণ	etted Load plan
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	
-	

৫. পর্যবেষ্ডণ

পরিদর্শন পর্ববেষ্ফণ	Water Clogging on roof top
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	
৫.১. কা ^ৰ	্ৰ ক্ৰম
কাৰ্যক্ৰম	maintaining 2% slope.
সুপারি(তথ্যসূত্র	
কার্বখা কার্বজ্রু	Ţ
চুডান্ড	সার প্রযোগ্য ন্য
সম্প্রমী সংশো <u>র</u>	ৰৈ
সমশ্রসী অগ্রগত্তি	
অবস্থা মন্তব্য	