

## গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর

"শ্রমজীবী মানুষের অধিকার, বিশ্বমাহীন বাংলাদেশের অঙ্গীকার"

## ক্যাপ পর্ববেষ্ফণের তথ্য

	are are any are first first.
কারখানার নাম	এমএলএস গার্মেন্টস প্রিন্টিং
ঠিকানা	, 0, ( Gazipur Sadar, Gazipur, Dhaka )
কারখানার কোড	GZP489
কালার কোড	

স্যায়নের ধরণ:	: শিগ্ন সূল্যার্থন	পর্ববেষ্ফ(ণর তারিখ:
পর্ববেষ্ণণ	*	
পরিদর্শন পর্ববেষ্ক্রণ	ore areas – Storage areas at mentioned floo	rs did not have fire rated walls or doors.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি		
১.১. কাৰ্যক্ৰম		
কাৰ্যক্ৰম	Within 6 Weeks, Prepare proper plan and de hrs fire rated door for storage area. Within 6 barrier with 2 hrs fire rated door for storage	6 Months, Provide 4 hrs fire rated
সুপারিশের তখ্যসুত্র		
কার্থানার কার্যক্রম		
	প্রযোগ্য নয়	
চুডান্ত সমশ্রসীমা	_	
সংশোধিত সময়সীমা	-	
অগ্রগতির অবস্থা		
মন্তব্য		

#### ২. পর্ববেষ্ণণ

পৰিদৰ্শন পৰ্যবেষ্ণন পৰ্যবেষ্ণন পৰ্যবেষ্ণন পৰ্যবেষ্ণন প্ৰচলন প্ৰচ		
মাইটেম ক্যাটাগরি   হ.১. কাৰ্যক্ৰম  ———————————————————————————————————	প্রবিষ্ণন Document reviews – Relevant documents were not available on the day of a	assessment.
হ.১. কাৰ্থক্ৰম		
Factory management should checked alarm call points, alarm & detection system periodically and maintained the record properly.  মূপারিশের তথ্যসূত্র কারখানার কার্যক্রম জ্ঞ্ঞাধিকার প্রযোজ্য নর চূড়ান্ত সমর্যসীমা মংশোধিত সমর্যসীমা জ্ঞাগতির অবস্থা মন্তব্য  সর্বিশেশন All accessible floors / buildings and sections within the factory area – There was no পর্ববেষ্ণন alternative backup power supply for fire pump or hydrant system.  ক্যাপ জ্ঞাইট্রেম্	1 7 7 2 1	
Factory management should checked alarm call points, alarm & detection system periodically and maintained the record properly.  মূপারিশের তথ্যসূত্র কারখানার কার্যক্রম জ্ঞ্ঞাধিকার প্রযোজ্য নর চূড়ান্ত সমর্যসীমা মংশোধিত সমর্যসীমা জ্ঞাগতির অবস্থা মন্তব্য  সর্বিশেশন All accessible floors / buildings and sections within the factory area – There was no পর্ববেষ্ণন alternative backup power supply for fire pump or hydrant system.  ক্যাপ জ্ঞাইট্রেম্	्र ८ अर्थकप	
periodically and maintained the record properly.  সুপানিশেন তথ্যসূত্ৰ কানখানান কাৰ্যক্ৰম অগ্ৰাধিকান প্ৰশোজ্য লব চূড়ান্ত সমনসীমা সংশোধিত সমনসীমা অগ্ৰগতিন অনস্কা মন্তব্য  প্ৰিদৰ্শন All accessible floors / buildings and sections within the factory area – There was no প্ৰশ্বেষ্ণপ্ৰ alternative backup power supply for fire pump or hydrant system. ক্যাপ আইটেম্	<ul><li>(3.4) 中国中国</li></ul>	
ভুগ্যসূত্ৰ কাৰখানাৰ কাৰ্শক্তম জ্ঞাধিকাৰ প্ৰযোজ্য লয় চূড়ান্ত সমস্বসীমা সংশোধিত সমস্বসীমা জ্ঞাতিব অবস্থা মন্তব্য  পৰিদৰ্শন All accessible floors / buildings and sections within the factory area – There was no পৰ্যবেষ্ণন alternative backup power supply for fire pump or hydrant system. ক্যাপ আইটেম্	periodically and maintained the record properly.	ı system
কাৰ্শ্বক্ষম  জ্ঞাধিকাৰ প্ৰযোগ্য লয  চুডান্ড সম্বৰ্গমিনা  সংশোধিত সম্বৰ্গমিনা  জ্ঞাগতিৰ অবস্থা  মন্তব্য  প্ৰিদৰ্শন All accessible floors / buildings and sections within the factory area – There was no প্ৰ্যবেষ্ণক alternative backup power supply for fire pump or hydrant system.  ক্যাপ আইটেম্	তিখ্যসূত্র	
চুড়ান্ড সম্বসীমা সংশোধিত সম্বসীমা অগ্রগতিব অবস্থা মন্ডব্য  প্রিদর্শন All accessible floors / buildings and sections within the factory area – There was no প্র্ববেষ্ণন alternative backup power supply for fire pump or hydrant system.  ক্যাপ আইটেম্	কাৰ্যক্ৰম	
সম্প্ৰমীমা সংশোধিত সম্প্ৰমীমা অগ্ৰগতিব অবস্থা মন্তব্য  পৰ্ববেষ্ণ্ৰণ  পৰিদৰ্শন All accessible floors / buildings and sections within the factory area – There was no পৰ্যবেষ্ণৰ alternative backup power supply for fire pump or hydrant system.  ক্যাপ আইটেম্		
সম্প্ৰসামা ব্যাহ্বিদ্ধান বিশ্ব বিশ্	प्रभेत्रप्रीमा	
অবস্থা মন্তব্য  পরিদর্শন All accessible floors / buildings and sections within the factory area – There was no পর্যবেষ্ণন alternative backup power supply for fire pump or hydrant system.  ক্যাপ আইটেম্		
সন্তব্য  পরিদর্শন All accessible floors / buildings and sections within the factory area – There was no পর্যবেষ্ণন alternative backup power supply for fire pump or hydrant system.  ক্যাপ আইটেম্		
9. পৰ্যবেষ্ণন পৰিদৰ্শন All accessible floors / buildings and sections within the factory area – There was no পর্যবেষ্ণন alternative backup power supply for fire pump or hydrant system. ক্যাপ আইটেম্		
পরিদর্শন All accessible floors / buildings and sections within the factory area – There was no পর্যবেষ্ণণ alternative backup power supply for fire pump or hydrant system. ক্যাপ আইটেম্	ଧୃତ୍ପ	
পরিদর্শন All accessible floors / buildings and sections within the factory area – There was no পর্যবেষ্ণণ alternative backup power supply for fire pump or hydrant system. ক্যাপ আইটেম্		
পৰ্শবেষ্ণৰ alternative backup power supply for fire pump or hydrant system. ক্যাপ আইটেম্	୭. প <del>র্ববেষ্</del> কণ	
আইটেম্		was no
	আইটেম্	

# ৩.১. কার্যক্রম

কাৰ্যক্ৰম	Dedicated fire pump should have own generator for alternative power backup.
সুপারিশের	
ত্থ্যসূত্র	
কার্খানার	
কাৰ্যক্ৰম	
অগ্রাধিকার	প্রযোগ্য নয়
চুডান্ড	
<u>ग</u> भेग्नगीमा	
সংশোধিত	
সময়সীমা	
<u>অগ্রগতির</u>	
অবস্থা	
মন্তব্য	

### ৪. পর্যবেষ্ণণ

পরিদর্শন All accessible floors / buildings and sections within the factory area – Relevant পর্যবেষ্ণ্যণ documents were not available on the day of assessment.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি
৪.১. কার্বক্রম
কাৰ্শক্ৰম Periodically check fire pumps. Maintain record properly
সুপারিশের তথ্যসূত্র
কারখানার
কাৰ্যক্ৰম
<b>অগ্রাধিকার</b> প্রযোগ্য নয়
চুড়ান্ত সমশ্বসীমা
সংশোধিত   সমশ্বসীমা
অগ্রগতির
অবস্থা
<u> মন্তব্য</u>
৮. পর্ববেষ্ণণ
Official Decument various. Chandring and first aid beganing northways are the sked
পরিদর্শন   Document reviews – Standpipe and first aid hose pipe performance was not checked   পর্যবেষ্ণণ   periodically and no relevant documents found.
ক্যাপ আইটেম

	ocument reviews – Standpipe and first aid hose pipe performance was not checked
পর্ববেষ্কণ pe	eriodically and no relevant documents found.
ক্যাপ্	
আইটেম্	
ক্যাটাগরি	
৫.১. কাৰ্যক্রম	
কাৰ্শজ্জম The first aid hose and standpipe performance should be checked periodicall properly tagged. সুপারিশের	
	properly tagged.
সুপারিশের	
<u>ভি</u> খ্যসূত্র	
কার্খানার	
কাৰ্যক্ৰম	
অগ্রাধিকার	প্রব্যোজ্য লয়
চুডান্ড	প্রযোগ্য নর
সময়সীমা	
সংশো্রে	
সমশ্রসীমা	
<u>অগ্রগতির</u>	
<u>অবস্থা</u>	
<b>মন্ত</b> ব্য	

### ৬. পর্ববেষ্ণণ

	রিদর্শন র্ববেষ্কণ Do	ocument reviews – No relevant document found during the day of assess	sment.
	गुरु		
	াাইটেম গ্রাটাগরি		
	<u> 71≥1 11:1 </u>		
હ	.১. কাৰ্যক্ৰম	T .	
	কাৰ্যক্ৰম	Obtain the boiler license from the proper issuing authority.	
	সুপারিশের		
	ভখ্যসূত্র		
	কার্য্থানার কার্যক্রম		
		প্রযোগ্য নয়	
	<u> </u>		
	সময়সীমা		
	সংশোধিত	_	
	সময়সীমা		
	অগ্রগতির		
	অবস্থা ঘলন		
	<b>মন্ত</b> ব্য		
_			

পর্ববেষ্ফণ		
শ্ববেক্ষণ	ocument reviews – Boiler operator license was not available.	
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি		
৭.১. কাৰ্শক্ৰয	ন	
কাৰ্যক্ৰম	Obtain the boiler operator license from the proper issuing authority.	
সুপারিশের		
ভখ্যসূত্ৰ		
কারখানার কার্যক্রম		
	্বা প্রব্যোগ্য নয়	
চুডান্ত সম্বাসীমা	-	
সংশোধিত সময়সীমা	-	
অগ্রগতির অবস্থা		
মন্তব্য		