

## গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর

"সুস্থ শ্রমিক, শোতন কর্মপরিবেশ; াড়ে জুলবে স্মার্ট বাংলাদেশ"

# ক্যাপ পর্ববেষ্ফণের তথ্য

	নাভিদ নীট ফেব্রিক্স লিঃ
ঠিকানা	0, 82, ( Gazipur Sadar, Gazipur, Dhaka )
কারখানার কোড	GZP510
কালার কোড	

ল্যার্ননের ধরণ: কাঠামোগত মূল্যার্নন পর্ববেষ্ফণের তার্নি		
্. পৰ্যবেষ্ণণ		
পরিদর্শন পর্ববেষ্ফণ	ack of Techmical Documents	
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি		
১.১. কাৰ্যক্ৰঃ	ন	
কাৰ্যক্ৰম	Develop a full set of as-built structural drawings loading, dimensions, levels, foundations and frar Elevation etc. also prepare architectural drawing material test report as part of DEA.	ning on Plan, Section and
সুপারিশের   ভখ্যসূত্র		
কারখানার কার্যক্রম		
অগ্রাধিকার	প্রেগোন্য নয়	
চুডান্ত সমশ্রসীমা	_	
সংশোধিত সময়সীমা	_	
অগ্রগতির অবস্থা		
<u>মন্তব্য</u>		

### ২. পর্যবেষ্ণণ

পরিদর্শন পর্ববেষ্ষণ	Building Approval	
ক্যাপ		
<u>আইটেম</u>		
ক্যাটাগরি		
২.১. কার্য	<u> </u>	
কাৰ্শক্ৰম	make a number of checks on the as-built construction.	
সুপারিশে তখ্যসূত্র		
কার্থান কার্যক্রম		
<u>অগ্রাধিব</u>	<b>ার</b> প্রযোগ্য নয়	7
চুডান্ড সমশ্রসী	ा ग	
সংশোধি সময়সী	ग	
অগ্রগতি অবস্থা	त्र	
মন্তব্য		] [
৩. পর্ববেষ্ণ	f control of the cont	
পরিদর্শন পর্ববেষ্ফণ	Corrosion of exposed reinforcement	
ক্যাপ		

### আইটেম ক্যাটাগরি ৩.১. কাৰ্যক্ৰম Exposed reinforcement needs to be covered under supervision of building কাৰ্যক্ৰম engineer. সুপারিশের ভূথ্যসূত্র কারখানার কাৰ্যক্ৰম **অগ্রাধিকার** প্রযোগ্য নর চুডান্ত সময়সীমা সংশোধিত সমশ্রসীমা অগ্রগতির অবস্থা মন্তব্য

### ৪. পর্ববেষ্ণণ

পরিদর্শন পর্ববেষ্ফণ	Dampness on masonry wall and Lack of proper roof water proofing
ক্যাপ আইটেয়	
নাহডেন ক্যাটাগরি	r

### ৪.১. কাৰ্যক্ৰম

কাৰ্যক্ৰম	Proper drainage on roof top and 2% slope should be maintained so that water cannot be logged. For exterior wall weather coat paint should be used to prevent infiltration of rainwater.
সুপারিশের	
ভ৾খ্যসূত্ৰ	
কারখানার	
কাৰ্যক্ৰম	
অগ্রাধিকার	প্রবোজ্য নয়
চুডান্ড	
<u> नेघश्रीघा</u>	
সংশোধিত	
সমশ্রসীমা	
অগ্রগতির	
অবস্থা	
মন্তব্য	