

# গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণাল্য কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর

"সুস্থ শ্রমিক, শোতন কর্মপরিবেশ; াড়ে জুলবে স্মার্ট বাংলাদেশ"

## ক্যাপ পর্ববেষ্ফণের তথ্য

	এসজে জ্যাকুরার্ড ফ্যাশন লিমিটেড
ঠিকানা	, o, (Gazipur Sadar, Gazipur, Dhaka)
কারখানার কোড	<b>GZP</b> 545
কালার কোড	

্যার্যনের ধরণ: কাঠামোগত সূল্যারন	পর্ববেষ্ফণের তারিখ:
পৰ্যবেষ্ণ্ডণ	
ারিদর্শন Inadequate Technical Documents	
চ্যাপ শাইটেন চ্যাটাগরি	
.১. কাৰ্যক্ৰম	
As part of DEA as built architectural and structural subsoil investigation report, Material test report	
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কার্থানার কার্যক্রম	
আ্থাধিকার প্রযোগ্য নয়  চুড়ান্ড  সময়সীমা	
সংশোধিত্ত সমশ্বসীমা	
অগ্রগতির অবস্থা	
মন্তব্য	

#### ২. পর্ববেষ্ণণ

পরিদর্শন পর্ববেষ্ণ্ডণ	etted Load plan
ক্যাপ	
আই(টম	
ক্যাটাগরি	
17101 11-1	
২.১. কাৰ্যক্ৰ	ন
কাৰ্যক্ৰম	Vetted load plans for every floor shall be prepared and posted reflecting the actual use of the floors including actual materials and work product loads as typically stored at maximum density.
সুপারিশের তখ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	
	থেযোগ্য নয়
চুড়ান্ত সমশ্রসীমা	_
সংশোধিত সময়সীমা	_
অগ্রগতির অবস্থা	
মন্তব্য	
৩. পর্যবেষ্ণণ	
	·
পরিদর্শন    পর্ববেক্ষণ	ater Clogging on roof top

2. 11(1 <del>7</del>	
	T T T T T T T T T T T T T T T T T T T
পরিদর্শন	Water Clogging on roof top
পর্যবেষ্কণ	The state of the s
ক্যাপ্	
<u>আইটেম</u>	
ক্যাটাগরি	
৩.১. কা	ৰ্থজন
কাৰ্যক্ৰয়	Proper drainage and water proofing materials should be provided on roof top
11	Imaintaining 2% Slope
সুপারি	
<u>ভিখ্যসূত্র</u>	ī
কার্খা	নার
কাৰ্যক্ৰয়	4
অগ্রাধি	<b>কার</b> প্রযোগ্য নয়
চুডান্ত	
সম্প্রসী	মা   <sup>-</sup>
সংশোধ	ৰ্ণত
সমশ্রসী	भा   <sup>-</sup>
অগ্রগতি	চৰ
অবস্থা	
মন্তব্য	
<del>  "</del>	

### ৪. পর্ববেষ্ণণ

পরিদর্শন পর্শবেষ্ফণ E>	xposed reinforcement
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	
৪.১. কাৰ্যক্ৰ	<b>1</b>
কাৰ্যক্ৰম	Exposed reinforcement needs to be covered by weather coated material under supervision of factory engineer.
সুপারিশের তখ্যসূত্র	
কার্থানার কার্বক্রম	
চুডান্ড	প্রযোগ্য নর
সমর্মীমা সংশোধিত	_
সম্যুসীমা অগ্রগতির অবস্থা	
সন্থন্য মন্তব্য	

#### ধ. পর্ববেষ্ফণ

পরিদর্শন পর্ববেষ্কণ	Mismatch in Approval Drawing
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

#### ৫.১. কাৰ্যক্ৰম

কাৰ্যক্ৰম	Building authority is required to update the approval plan and as-built drawings to reflect the actual as-built conditions
সুপারিশের	
ভখ্যসূত্ৰ	
কার্খানার	
কাৰ্যক্ৰম	
<u>অগ্রা</u> খিকার	প্রব্যোগ্য নর
চুডান্ড	_
সময়সীমা	
সংশোধিত	
সমশ্রসীমা	
<u>অগ্রগতির</u>	
অবস্থা	
<u> মন্তব্য</u>	

#### *६*.२. কাৰ্যক্ৰম

কাৰ্যক্ৰম	Building authority is required to check the structural adequacy as per the updated as-built conditions.
সুপারিশের ভখ্যসূত্র	
কার্থানার কার্যক্রম	
<u>অগ্রাধিকার</u> চুডান্ড	
সময়সীমা সংশোধিত	_
সম্যুসীমা অগ্রগতির	
অবস্থা মন্তব্য	

#### ৬. পর্যবেষ্ফণ

পরিদর্শন পর্ববেষ্ফণ	florescence on masonry wall
ক্যাপ	
আইটেম  ক্যাটাগরি	
!	
৬.১. কাৰ্বক্ৰ	ম
কাৰ্যক্ৰম	Building Engineer is required to investigate the efflorescence problems in walls and carry out remedial actions.
সুপারিশের তখ্যসূত্র	
কার্খানার কার্যক্রম	
<u>অগ্রা</u> থকার	প্রব্যোগ্য লব
চুডান্ড সমশ্রসীমা	_
সংশোধিত	_
সম্যুসীমা অগ্রগতির	
অবস্থা	
<u> মন্তব্য</u>	
. পর্যবেষ্ফণ	
পরিদর্শন No	on-structural crack
প্ৰথ(ৰঞ্চণ  ক্যাপ	
<u> আইটেম</u>	
ক্যাটাগরি	
৭.১. কাৰ্যক্ৰ	4
	Section of plaster finished to the located point (wall-column joint) to be removed
কাৰ্শক্ৰম	to investigate if cracks penetrate into the building structure. Investigation needed
Zonfama	to determine why cracks occurring.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কার্থানার	
কার্যক্রম অগ্রাধিকার	থ্যোগ্য নয়
<u> চুডান্ড</u>	역( 11~0) *1·1
সমশ্ৰসীমা	-
সংশোধিত	
	-
সম্বসীমা অগ্রগতির	

মন্তব্য