

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর

"শ্রমজীবী মানুষের অধিকার, বৈৰম্যাহীন বাংলাদেশের অঙ্গীকার"

ক্যাপ পর্ববেষ্ফণের তথ্য

কারখানার নাম	এক্সপো ডে্স লিঃ
ঠিকানা	Holding # 1/A (1St Floor), Section # 7
কারখানার কোড	DHK 193
কালার কোড	

ুল্যায়নের ধরণ: বৈদ্যুতিক মূল্যায়ন পর্যবেষ্ফণের তারিখ:				
১. পর্ববেষ্ণণ				
পরিদর্শন pro পর্শবেষ্ফণ me	instruction for first aid to electrical shock. Accepterly soldered or crimped. Visible burn marks. essy wire inside. No clear identification mark on a wooden board Live parts of machine or equipr	Connection without lug. Undressed distribution board. SB installed on		
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি				
১.১. কাৰ্যক্ৰম				
কাৰ্যক্ৰম	Repair broken/loose MCCB/MCB box. Provide of burning inside distribution box and take remedidentification mark on distribution board. Install	edial measures. Provide clear		
সুপারিশের তখ্যসূত্র				
কার্থানার কার্যক্রম				
<u>অগ্রা</u> ধিকার	৬ সপ্তাহ			
চুডান্ত সময়সীমা	_			
সংশোধিত সময়সীমা	o & - o b - २ o २ २			
অগ্রগতির অবস্থা	চলমান			
মন্তব্য	08–06–2021 1. Loose broken/loose MCCB/MCB earth connection is not found. 3. Burning sign is not found on distribution boards. 5. Switch boar	s not found. 4. Clear identification is		
L				

২. পর্যবেষ্ণণ

No instruction for first aid to electrical shock. Access obstructed/barred. Cable ends not properly soldered or crimped. Visible burn marks. Connection without lug. Undressed messy wire inside. No clear identification mark on distribution board. SB installed on the wooden board Live parts of machine or equipment exposed
ক্যাপ
আইটেম
ক্যাটাগরি

২.১. কাৰ্যক্ৰম Provide instructions for first aid from exposure to electrical shock. Remove কাৰ্যক্ৰম obstruction to ensure access to MDB/MCB Box. Ensure well-dressed cabling with lugs. Encase live machine and/or equipment parts. |সুপারিশের ভ৾খ্যসূত্র কারখানার কাৰ্যক্ৰম **অগ্রাধিকার** প্রযোগ্য নয় চুড়ান্ত সময়সীমা সংশোধিত 05-05-5590 সময়সীমা অগ্রগতির চলমান অবস্থা 08-06-2021 1. Instruction board for first aid and artificial respiration is not located in substation room and beside distribution panels. 2. Distribution boards have মন্তব্য clearence. 3. Messy cables are not found but connections without lugs are found in some locations. 4. Exposed machine or equipment is not found. 5. Cable ends are properly terminated.

৩. পর্যবেষ্কণ পরিদর্শন Electric cables do not pass through insulated conduits. Undressed messy wiring/cables পর্যবেষ্কণ . ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি

৯.১. কার্যক্রম		
কাৰ্যক্ৰম	Provide insulated conduits. Replace undressed messy wiring/cables.	
সুপারিশের		
ভখ্যসূত্র কারখানার		
কাৰ্যক্ৰম		
অগ্রাধিকার চুডান্ড	প্রযোগ্য লয়	
ত্বুভাঙ সময়সীমা	_	
সংশোধিত সমশ্রসীমা	07-07-790	
অগ্রগতির অবস্থা	সংশোধিত	
মন্তব্য	08-06-2021 Electric cables pass through insulated conduits with proper support. Undress messy wire/cables is not found.	

৪. পর্ববেষ্ণণ

রিদর্শন শবেষ্ণন			
ন্যূপ			
মাইটেম চ্যাটাগরি			
rhor II-II			
ঃ.১. কাৰ্শক্ৰয	স		
কাৰ্যক্ৰম	Provide cover on naked light.		
সুপারিশের	_		
ভখ্যসূত্র			
কার্য্থানার কার্যক্রম			
	প্রযোগ্য নয়		
চুডান্ড সমশ্যসীমা	_		
সংশোধিত সময়সীমা	02-02-2290		
অগ্রগতির অবস্থা	সংশোধিত		
মন্তব্য	08-06-2021 Naked light is not found in storage area.		

. পৰ্যবেষ্ণণ			
পরিদর্শন পর্ববেষ্কণ	II ignthing protection system not available		
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি			
৫.১. কাৰ্যক্রঃ	ন		
কার্যক্রম সুপারিশের	Provide appropriate Lightning protection system.		
তথ্যসূত্র কারখানার			
কাৰ্যক্ৰম	থেশেল্য নয়		
চূড়ান্ত সময়সীমা	_		
সংশোধিত সমশ্রসীমা	07-07-7940		
অগ্রগতির অবস্থা	শুৰু হৰ্যনি		
<u> মন্তব্য</u>	08-06-2021 Lightning protection system is not available at the factory.		