

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর

"শ্রমজীবী মানুষের অধিকার, বিশ্বমাহীন বাংলাদেশের অঙ্গীকার"

ক্যাপ পর্ববেষ্ফণের তথ্য

	বারজার পেইন্টম বাংলাদেশ লিমিটেড
ঠিকানা	, 0, (Savar, Dhaka, Dhaka)
কারখানার কোড	CDHK008
কালার কোড	

্যার্নের ধরণ: অত্যাত্য মূল্যার্ন	পর্ববেষ্ফণের তারিখ:
প্ৰব্বেষ্ণণ	
পরিদর্শন Powder mixer has caused foggy environment in প্রবিষ্ক্রণ 4th floor) .	the powder mix production area. (at
ক্যাপ শাইটেম ক্যাটাপরি	
১.১. কার্যক্রম	
Local exhaust system should be installed to reair.at powder mixing area.	educe the amount of powder in the
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কার্থানার কার্যক্রম	
আ্থাধিকার প্রযোগ্য লয় চূড়ান্ত সময়সীমা	
সংশোধিত	
অগ্রগতির অবস্থা	
মন্তব্য	

২. পর্ববেষ্ণণ

পরিদর্শন Even though Effective Dust collector has been observed, the powder mixing production পর্যবেষ্ণন area was foggy with dust and powder.
कार्थ
আই্টেম্
[ক্যাটাগাব]
২.১. কাৰ্যক্ৰম
কাৰ্যক্ৰম More dust collector or local exhaust ventilation system should be installed.
भूभावित्यव
ভিশ্যসূত্ৰ
কার্থানার
কাৰ্যক্ৰম
অগ্রাধিকার প্রযোগ্য নর
চুডান্ত
স্টার্যসীমা ⁻ সংশোধিত
१९९८ मा १७ সময়সীমা
অগ্রগতির
অবস্থা
মন্তব্য

<u> 1</u> ব্বিষ্কণ	
রিদর্শন Th	ne MSDS of the harmful chemicals are not displayed.
য়াপ াই্টেম্	
<u> গ্রাটাগরি</u>	
.১. কাৰ্যক্ৰ	1
কাৰ্বক্ৰম	MSDS or signs for safe handling of hazardous chemicals must be displayed at places they are being used or stored.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	
<u> অগ্রা</u> ধিকার	প্রযোগ্য নয়
চুডান্ত সমশ্বসীমা	
সংশোধিত সময়সীমা	_
অগ্রগতির অবস্থা	
<u>্বাব্য</u> মন্তব্য	

৪. পর্ববেষ্ণণ

রিদর্শন শবেক্ষণ	oper mask is not found	
ন্যূপ্		
গাইটেম গ্যাটাগরি		
ขายเขา		
.১. কাৰ্যক্ৰ	ন]
কাৰ্যক্ৰম	Mask should be improved	
সুপারিশের		
ভ৾খ্যসূত্ৰ		
কারখানার কার্যক্রম		
	প্রশোগ্য নয়	
চুডান্ত		
সময়সীমা		
সংশোধিত	_	
সমর্মীমা অগ্রগতির		
অবস্থা		
মন্তব্য		
]

পর্ববেষ্কণ
পরিদর্শন Chemical spillage has not been found but there is no spill kit or spillage record book as পর্যবেষ্ণণ well which indicates lack in spill management.
कार्य श्राहरू
ক্যাটাগরি
৫.১. কার্শক্রম
There must be an up-to-date spillage record book in the factory & proper spill kit must be used in case of chemical spillage.
সুপারিশের তথ্যসূত্র
কাৰ্থানাৰ কাৰ্যক্ৰম
অগ্রাধিকার প্রযোগ্য লয়
চুড়ান্ত সময়সীমা
সংশোধিত
অগ্রগতির অবস্থা
মন্তব্য

৬. পর্ববেষ্ণণ

পরিদর্শন পর্শবেষ্কণ Ey	ve wash fountains or safety showers have not been found.
ক্যাপ আইটেম	
ক্যাটাগরি	
৬.১. কাৰ্যক্ৰয়	ম
কাৰ্যক্ৰম	Eye wash fountains or safety showers must be installed near corrosive chemical usage areas.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	
অগ্রাধিকার	প্রব্যোজ্য নর
চুডান্ড সময়সীমা	_
সংশোধিত সময়সীমা	
অগ্রগতির অবস্থা	
মন্তব্য	