

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর

"শ্রমজীবী মানুষের অধিকার, বিশ্বমাহীন বাংলাদেশের অঙ্গীকার"

ক্যাপ পর্ববেষ্ফণের তখ্য

	রিগার্ড কেমিক্যাল ওয়ার্কস
ঠিকানা	, 0, (Bangshal, Dhaka, Dhaka)
কারখানার কোড	CDHK018
কালার কোড	

্যারনের ধরণ: অন্নি মূল্যারন পর্ববেষ্ফণের তারিখ:		
পর্ববেষ্কণ		
পরিদর্শন পর্ববেষ্কণ E১	vacuation Pathway was obstructed by permanent obstacles.	
চ্যাপ শাইটেম চ্যাটাগরি		
১. কাৰ্যক্ৰ		
কাৰ্যক্ৰম	Remove collapsible gate from evacuation path.	7
সুপারিশের		7
তথ্যসূত্র		」
কার্খানার		
কাৰ্যক্ৰম		<u> </u>
	প্রযোগ্য নয়	」
চুডান্ত	_	
<u> </u>		_
সংশোধিত	_	
সময়সীমা		41
অগ্রগতির অবস্থা	শুরু হুর্ননি	
মন্তব্য		

২. পর্ববেষ্ণণ

পরিদর্শন পর্ববেষ্ফণ	por exit doors and final exit door did not swing in the direction of travel.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	
২.১. কাৰ্যক্ৰম	Ţ
কাৰ্যক্ৰম	Replace existing exit doors on evacuation routes, exit doors with side hinged type door, which swing outward and in the direction of travel.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	
অগ্রাধিকার চুডান্ড	প্রব্যোগ্য নর
সময়সীমা	_
সংশোধিত সমশ্রসীমা	
অগ্রগতির অবস্থা	শুৰু হয়নি
মন্তব্য	

<u>৩. পর্যবেষ্</u>কণ পরিদর্শন Egress doors / gates/ Collapsible gates/ Sliding doors with locking features were পৰ্যবেষ্ষণ provided at building exits, exit stairs, along egress routes and exit discharge. ক্যাপ আইটেম |ক্যাটাগরি| ৩.১. কাৰ্যক্ৰম Remove all locking device from all egress doors. All exit doors should be open-কাৰ্যক্ৰম able from the side they serve without the use of a key. সুপারিশের ভ৾খ্যসুত্র কারখানার কাৰ্যক্ৰম **অগ্রাধিকার** প্রযোগ্য নয় চুডান্ড *স*মশ্রসীমা সংশোধিত সমশ্রসীমা অগ্রগতির শুৰু হ্য়ানি অবস্থা মন্তব্য

৪. পর্যবেষ্ণণ

পরিদর্শন Aisle mark & exit signage is not provided at all floor operational area as well as exit পর্ববেষ্কন ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি

৪.১. কাৰ্যক্ৰম

Provide aisle marking with arrow guiding and exit signage on all Evacuation pathways or provided with overhead signage fixed at ceiling level. - Illuminated কাৰ্যক্ৰম exit sign should be posted above the exit door, - It should be clearly visible at all time, - Provide directional signs wherever necessary. - All exit doors should be clearly marked for easy identification. - Signage should be uniform. |সুপারিশের ভ৾খ্যসূত্র কারখানার কাৰ্যক্ৰম **অগ্রাধিকার** প্রযোগ্য নয় চুড়ান্ত <u> नेभग्रनी</u>भा সংশোধিত সময়সীমা অগ্রগতির শুরু হয়নি অবস্থা <u>মন্তব্য</u>

৫. পর্যবেষ্ণণ

পরিদর্শন প্রবিষ্ণ্যন ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি

৫.১. কার্যক্রম

The means of escape and exit access in buildings requiring more than one exit shall be equipped with artificial lighting. The lighting facilities so installed shall কাৰ্যক্ৰম provide the required level of illumination continuously during the period when the use of the building requires the exits to be available. 'সুপার<u>ি</u>শের ভ৾খ্যসূত্র কারখানার কাৰ্যক্ৰম **অগ্রাধিকার** প্রযোগ্য নয় চুডান্ড **मेमग्रमीमा** সংশোধিত সময়সীমা অগ্রগতির শুৰু হয়নি অবস্থা মন্তব্য

৬. পর্যবেষ্ণণ

পরিদর্শন পর্ববেষ্ফণ En	mergency lighting was not provided for all evacuation pathways.
ক্যাপ শাইটেম ক্যাটাগরি	
৬.১. কাৰ্যক্ৰ	ন
কাৰ্যক্ৰম	The illumination of exit signs and the lighting of the means of escape and exit access shall be powered by an alternate or emergency electrical system to ensure continued illumination for a duration of not less than 30 minutes after the failure of primary power supply.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কার্থানার কার্বক্রম	
অগ্রাধিকার	প্রযোগ্য নয়
চুডান্ড সমরসীমা	_
সংশোধিত সময়সীমা	_
অগ্রগতির অবস্থা	শুৰু হুৰ্যনি
মন্তব্য	

৭. পর্যবেষ্ফণ	
প্রিদর্শন 🕞	
পর্ববেষ্ণণ Fa	ctory did not install fire alarm system.
ক্যাপ	
আই(টেম্	
ক্যাটাগরি	
৭.১. কাৰ্যক্ৰম	
1.0. 41404	
কাৰ্যক্ৰম	Install the fire alarm systems in accordance with the code requirements.
সুপারিশের	
ভিখ্যসূত্র কারখানার	
কাৰ্যজ্ঞ কাৰ্যজ্ঞম	
	প্রযোগ্য নয়
চুডান্ত	
यभग्रीमा	
সংশোধিত সময়সীমা	_
<u>শূপর্যাশ।</u> অগ্রগতির	
অবস্থা	শুৰু হৰ্মনি
মন্তব্য	

৮. পর্ববেষ্ফণ

পরিদর্শন পর্ববেষ্ক্রণ	The manual activation points were not installed.
ক্যাপ	
আইটেম ক্যাটাগরি	
৮.১. কার্যক্র	TI T
6.2. 4174	<u>^</u>
কাৰ্যক্ৰম	The manual activation call point should be installed at all exit routes of the building as per design.
সুপারিশের তখ্যসূত্র	1
কার্থীনা	4
কাৰ্যক্ৰম	
	ৰ প্ৰযোগ্য লয়
চুডান্ড সময়সীমা	. -
সংশোধিত্ত সময়সীমা	
অগ্রগতির অবস্থা	
মন্তব্য	

ারিদর্শন The factory did not install fire alarm system. চ্যাপ	,	
নিব্যালি lactory did not install life alarm system. চ্যাপ মাইটেম চ্যাটাগরি 5. ১. কাৰ্যক্রম কাৰ্যক্রম An automatic alarm system shall be installed throughout the factory. সুগারিশের ভখ্যসুত্র কারখানার কার্যক্রম জ্ঞ্ঞাধিকার প্রয়োজ্য ন্য চূড়ান্ত সমস্সীমা সংশোধিত সমস্সীমা অগ্রগতির অবশ্বা অ্বক্রম প্রক্র হ্বানি স্বিব্যালি বিব্যালি বিশ্বামিক ব	পর্ববেষ্ফণ	
শিবেঙ্কণ The factory did not install life alarm system. চ্যাপ মাইটেম চ্যাটাগরি 5. ১. কাৰ্যক্রম কাৰ্যক্রম An automatic alarm system shall be installed throughout the factory. সুগারিশের ভখ্যসুত্র কারখানার কার্যক্রম জ্ঞ্ঞাধিকার প্রয়োজ্য নয় চূড়ান্ত সমস্সীমা সংশোধিত সমস্সীমা অগ্রগতির অবশ্বা অ্বক্রম ব্যাল্য ব	-2-	
নাৰ্থক্ষ নাইটেন চ্যাটাগৰি ত.১. কৰ্মক্ষ কাৰ্যক্ৰম An automatic alarm system shall be installed throughout the factory. সুপাৰিশেন তথ্যসূত্ৰ কাৰখনান কৰ্মক্ৰম আন্তামিকাৰ প্ৰযোগ্য নৰ চূড়ান্ত সম্প্ৰসীমা সংশোধিত সম্প্ৰসীমা অগ্ৰাতিৰ অৰ্ফা শুক্ৰ হৰ্মনি আৰু স্বিক্ৰম ক্ষম্বীমা ক্ষম		ne factory did not install fire alarm system
মাইটেম চ্যাটাগরি a.S. কাৰ্যক্ৰম কাৰ্যক্ৰম কাৰ্যক্ৰম An automatic alarm system shall be installed throughout the factory. মুপারিশের ভখ্যসূত্র কার্যকার কার্যকার অগ্রাম্বিকার প্রযোজ্য লয় চুডান্ত সম্বসীমা সংশোধিত সম্বসীমা অগ্রগতির অবস্থা অগ্রগতির অবস্থা অগ্রক হর্যনি	পর্যবেষ্ফণ 🗀	
চ্যাটাণরি 5.3. কার্যক্রম কার্যক্রম An automatic alarm system shall be installed throughout the factory. সুপারিশের তথ্যসূত্র কার্যনার কার্যক্রম অগ্রাধিকার প্রযোগ্য লয় চূড়ান্ত সমর্যীমা সংশোধিত সমর্যীমা অগ্রণতিব অবস্থা	ক্যাপ	
চ্যাটাণরি 5.3. কার্যক্রম কার্যক্রম An automatic alarm system shall be installed throughout the factory. সুপারিশের তথ্যসূত্র কার্যণার কার্যক্রম অগ্রাধিকার প্রযোগ্য লয় চূড়ান্ত সমর্যীমা সংশোধিত সমর্যীমা অগ্রণতিব অবস্থা	আইটেম	
কাৰ্যক্ৰম An automatic alarm system shall be installed throughout the factory. সুপানিশেন ভখ্যসুত্ৰ কানখানান কাৰ্যক্ৰম অগ্ৰাধিকান প্ৰযোগ্য নয় চূড়ান্ত সম্বসীমা সংশোধিত সম্বসীমা অগ্ৰগতিন ভব্ৰহা		
কাৰ্যক্ৰম An automatic alarm system shall be installed throughout the factory. সুপাৰিশেৰ তখ্যসূত্ৰ কাৰ্যনাৰ কাৰ্যক্ৰম অগ্ৰাধিকাৰ প্ৰযোগ্য ল্য চূড়ান্ত সম্বসীমা সংশোধিত সম্বসীমা অগ্ৰাতিব অ্বস্থা	.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	
কাৰ্যক্ৰম An automatic alarm system shall be installed throughout the factory. সুপাৰিশেৰ তখ্যসূত্ৰ কাৰ্যনাৰ কাৰ্যক্ৰম অগ্ৰাধিকাৰ প্ৰযোগ্য ল্য চূড়ান্ত সম্বসীমা সংশোধিত সম্বসীমা অগ্ৰাতিব অ্বস্থা	৯.১. কাৰ্যক্ৰঃ	
সুপারিশের তথ্যসূত্র কারখানার কার্যক্রম অগ্রাধিকার প্রযোগ্য নয চূড়ান্ত সমরসীমা সংশোধিত সমরসীমা অগ্রগতির অবস্থা	.5.5. 1114	'
সুপারিশের তথ্যসূত্র কারখানার কার্যক্রম অগ্রাধিকার প্রযোগ্য নয চূড়ান্ত সময়সীমা সংশোধিত সময়সীমা অগ্রগতির অবস্থা	কাৰ্যক্ৰম	An automatic alarm system shall be installed throughout the factory.
ত্থ্যসূত্র কার্যক্রম কার্যক্রম অগ্রাধিকার প্রযোগ্য নয় চুড়ান্ত সমস্সীমা সংশোধিত সমস্সীমা অগ্রগতির অবস্থা		
কার্বজন কার্বজন কার্বজন অগ্রাধিকার প্রযোগ্য নর চুড়ান্ত সমরসীমা সংশোধিত সমরসীমা অগ্রগতির অবস্থা		
কাৰ্যক্রম জ্ঞাধিকার প্রযোজ্য নয চূড়ান্ত সম্বসীমা সংশোধিত সমন্বসীমা জ্ঞাতির জ্বস্থা		
অগ্রাধিকার প্রবিষ্ঠা চূড়ান্ত সম্পর্মীমা - সংশোধিত সম্পর্মীমা - অগ্রগতির অবস্থা শুরু হ্রনি	1)	
চূড়ান্ত সম্ব্যসীমা সংশোধিত সম্ব্যসীমা অগ্রগতিব অবস্থা		
সম্প্ৰসীমা		প্রধ্যেগ্য লব
সংশোধিত	চুডান্ত	
সমর্মীমা ⁻ অগ্রহাতির অবস্থা		
সমর্মীমা ⁻ অগ্রহাতির অবস্থা	সংশোধিত	
<mark>অগ্রগতির</mark> অবস্থা শুরু হ্রনি		-
अवर्श अवश्वर्था		
	1	শুৰু হুৰ্বাল
<u> </u>		
	କନ୍ଦଧା	

১০. পর্যবেষ্ফণ

পরিদর্শন পর্শবেষ্কণ	During the assessment we did not find an alarm call point and alarm system.
ক্যাপ	
আইটেম	
ক্যাটাগরি	
17151 11 1	
১०.১. क	ৰ্শক্তম
l ——	The feet work of all months are a significant actions of all months and all months are
কাৰ্যক্ৰ	with maintaining record properly after installing the system.
সুপারি(শ্ব
ভূঁখ্যসূত্ৰ	
কারখাঁ	
কাৰ্যক্ৰ	
	• চার প্রযোগ্য নয়
চুডান্ড	
ডুড়্যুড় সময়সী	না -
সংশো	
সময়সী	
অগ্রগতি	ਰ <u>.</u>
পথ্যাও অবস্থা	প [া] শুরু হুর্যনি
l 	
মন্তব্য	

১. পর্ববেষ্ণণ
পৰিদৰ্শন During the assessment, we did not find additional fire fighting equipment like sand, পৰ্শবেষ্ষণ water bucket etc.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি
১১.১. কার্যক্রম
The factory shall ensure to provide adequate number of additional fire-fighting equipment (Sand, water, buckets etc.) to meet the Factory Rules.
সুপারিশের তথ্যসূত্র
কার্থানার কার্যক্রম
অগ্রাধিকার প্রযোজ্য নয়
চুড়ান্ত সম্বসীমা
সংশো ধি ত _ সমরসীমা _
অগ্রণতির অবস্থা
মন্তব্য

১২. পর্যবেষ্ফণ

পরিদর্শন পর্ববেষ্কণ P.	A. (Public Address) system was not available in the factory.
ক্যাপ আইটেম	
শাহডেশ ক্যাটাগরি	
১২.১. কাৰ্যক্ৰ	
<u> </u>	9
কাৰ্শক্ৰম	The factory shall prepare design for P. A. (public address) system such a way that is having communication to all floors as well as facilities to receive messages from all floors also install the system which meets the requirement of the code.
সুপারিশের তখ্যসুত্র	
কার্থানার কার্বক্রম	
<u>অগ্রা</u> ধিকার	প্র্যোগ্য নয়
চুডান্ড সমশ্বসীমা	-
সংশোধিত সময়সীমা	-
অগ্রগতির অবস্থা	শুৰু হৰ্যনি
মন্তব্য	

১৩. পর্যবেষ্কণ পরিদর্শন The factory did not install fire alarm system yet. পর্ববেষ্ণণ ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি ১৩.১. কাৰ্যক্ৰম The factory shall provide back-up power supply for a control panel of fire alarm কাৰ্যক্ৰম and detection system after installing the system. সুপারিশের ভখ্যসূত্র কারখানার কাৰ্যক্ৰম **অগ্রাধিকার** প্রযোগ্য নয় চুডান্ড সময়সীমা সংশোধিত সময়সীমা <u>অগ্রগতির</u> শুৰু হয়নি অবস্থা মন্তব্য

১৪. পর্ববেষ্ষণ

পরিদর্শন পর্শবেষ্কণ	uring the assessment, Fire license was not updated.
ক্যাপ আইটেম	
ক্যাটাগরি	
১৪.১. কার্যত্র	স
কাৰ্যক্ৰম	The factory shall renew the fire license from the proper issuing authority.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কার্থীনার	
কার্যক্রম অগ্রাধিকার	প্রযোগ্য নয়
চুডান্ত সময়সীমা	_
সংশোধিত সময়সীমা	-
শুর্গিতির অগ্রগতির	শুৰু হৰ্মনি
অবস্থা মন্তব্য	
191)	

১৫. পর্যবেষ	ର୍ବ
পরিদর্শন পর্ববেষ্ফণ	During assesment, we found the following information from the factory: (i) Building approval drawing was not available from the local authority. (ii) Building layout plan was not approved from DIEF.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	
১৫.১. কা	ৰ্বক্তম
কাৰ্যক্ৰম	Jana DIFE.
সুপারিণ ভখ্যসূত্র	র
কার্থ্য কার্যক্রম	
অগ্রাধিব	স্ব প্রযোগ্য নর
চূডান্ড সময়সী	TI -
সংশো ^{হি} সময়সী	
অগ্রগতি অবস্থা	ষ্ শুৰু হৰ্মনি
মন্তব্য	

১৬. পর্যবেষ্ফণ

পার্নদশন The factory did not have single fire safety management system for multi tenancy	<i>'</i> .
গ্ৰথকণ	
कार्ष्	
আই্টেম্	
ক্যাটাগরি	
১৬.১. কার্যক্রম	
কাৰ্যক্ৰম The factory shall ensure single fire safety management system.	
সুপারিশের	
ভিখ্যসূত্র	
का <u>त्र्</u> थानात	
কাৰ্যক্ৰম	
অগ্রাধিকার প্রযোগ্য নয়	
চু ডান্ত	
<u> </u>	
সংশাে্ধিত্ত	
সম্ব্যসীমা	
অগ্রগতির শুরু হয়নি	
অবস্থা	
মন্তব্য	

. পর্ববেষ্ণণ		
পরিদর্শন Du পর্ববেষ্কণ dr	uring the assessment, a factory concern person could not show any evidence of fire ills.	
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি		
.৭.১. কাৰ্ <u>ৰ</u> জম		
কাৰ্শক্ৰম	Fire drill shall be conducted as detailed under the fire safety plan. The frequency of fire drill shall be as per BNBC Table 4.A.1. All occupants of the buildings, building service employees including fire safety and evacuation plan staff shall participate in the fire drill. A record of such drills shall be kept in writing for at least 3 years for the inspection Department of Fire Service and Civil Defence whenever called for.	
সুপারিশের তখ্যসূত্র		
কার্থানার কার্যক্রম		
অগ্রাধিকার চুডান্ড	প্র্যোগ্য ন্য	
সম্বাদীমা সংশোধিত		
সম্যুসীমা অগ্রগতির	শুরু হর্যনি	
অবস্থা মন্তব্য		