

## গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর

"শ্রমজীবী মানুষের অধিকার, বৈৰম্যাহীন বাংলাদেশের অঙ্গীকার"

# ক্যাপ পর্ববেষ্ফণের তথ্য

কারখানার নাম	সিন্ত্ৰেটা বাংলাদেশ লি.
ঠিকানা	10/11 Solosohor, (Bayezid, Chattogram, Chattogram)
কারখানার কোড	CCHT004
কালার কোড	

<b>্ল্যায়নের ধর</b> ণ	া: কাঠামোগত মূল্যারন	পর্ববেষ্ফণের তারিখ:
. পৰ্ববেষ্ণণ		
পরিদর্শন পর্শবেষ্কণ	adequate Design Documents	
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি		
১.১. কাৰ্যক্ৰয়	ন	
কাৰ্শক্ৰম	Develop a full set of as-built Architectural and St Plan, Section, Elevation details, all structural me all the building. Factory should also conduct Deta for all Building. All prepared as-built documents requirements of BNBC 2020.	mbers and foundations details for ail Engineering Assessment (DEA)
সুপারিশের তখ্যসূত্র		
কারখানার কার্বক্রম		
অগ্রাধিকার	প্রযোগ্য নয়	
চুড়ান্ত সময়সীমা	_	
সংশোধিত সমশ্রসীমা	07-07-7940	
অগ্রগতির অবস্থা	শুক হর্মনি	
<u> মন্তব্য</u>		

#### ২. পর্যবেষ্ণণ

পরিদর্শন পর্শবেষ্ক্রণ Crack in Brick Wall
ক্যাপ আই্টেম্
ক্যাটাগরি
২.১. কাৰ্যক্ৰম
Sections of plaster finishing in Brick Wall of Engineering Office Building are needed to be removed to investigate if cracks penetrate the building structure. Investigation needed to determine reasons for cracks.
সুপারিশের ভিশ্যসূত্র
কার্থানার কার্যক্রম
<b>অগ্রাধিকার</b> অবিলম্বে
চুড়ান্ত সম্বাসীমা
সংশোধিত সমশ্মীমা <sup>১১–০১–১১৭০</sup>
অগ্র <b>গতির</b> অবস্থা
মন্তব্য
୭. পূৰ্যবেষ্ণ্যণ
পরিদর্শন পর্ববেষ্ণ্ডন Crack in Brick Wall

পরিদর্শন পর্শবেষ্ক্রণ ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	rack in Brick Wall	
৩.১. কাৰ্যক্ৰ	ম	
কাৰ্যক্ৰম	Carry out any remedial actions as directed by the Building Engineer for regarding Crack in Brick Wall of Engineering Office Building.	
সুপারিশের তথ্যসুত্র		
কার্থানার কার্যক্রম		
<u>অগ্রা</u> খিকার	বু প্রযোগ্য নর্	
চুডান্ত সময়সীমা	_	
সংশোধিত সময়সীমা	07-07-790	
অগ্রগতির অবস্থা	শুৰু হৰ্যনি	
মন্তব্য		

### ৪. পর্ববেষ্ণণ

পরিদর্শন পর্ববেষ্ফণ Sp	palling of Concrete at Door Lintel
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	
৪.১. কাৰ্যক্ৰ	4
কাৰ্যক্ৰম	Engage a qualified structural engineer to provide additional investigation into the areas of distress in Solid Filling Building and provide a remediation plan if required.
সুপারিশের তখ্যসূত্র	
কার্থানার কার্বক্রম	
অগ্রাধিকার চুডান্ড	অবিল্পষ্
সমরসীমা সংশোধিত	
সম্বসীমা অগ্রগতির	07-07-7940
অবস্থা মন্তব্য	শুৰু হৰ্মনি

. পর্ববেষ্কণ
পরিদর্শন   পর্ববেষ্কণ   Lack Anchorage in Non–structural element
ক্যাপ্
আইটেম    ক্যাটাগরি
e.১. কাৰ্যক্ <del>ৰ</del> ম
Adequately anchor and brace all non-structural elements to resist earthquake forces to comply with the BNBC and NTPA Guidelines.
সুপারিশের
ত্থ্যসূত্র
কাৰ্শনাৰ
কাৰ্যক্ৰম
অগ্রাধিকার প্রযোজ্য নয়
চুড়ান্ত   সময়সীমা
সংশোধিত ১ – ১ – ১ ১ ৭ ০
거씨쉬게
অ্থাতির শুক্ হয়নি
<u> </u>
মন্তব্য

### ৬. পর্ববেষ্ণণ

	রিদর্শন ধ্বেষ্ফণ	ater Ponding on Roof Top	
অ	গপ ইটেম গটাগরি		
હ	.১. কাৰ্যক্ৰম	7	
Ш	কাৰ্শক্ৰম	The roof slope and drainage system should be corrected as required to produce proper and timely drainage of the roof surface of Admin Building and eliminate or minimize water ponding.	
	সুপারিশের তখ্যসূত্র		
1 1	কার্থানার কার্বক্রম		
1 г	অগ্রাধিকার চুডান্ড	প্রব্যোগ্য নয়	7
	সুমর্থসীমা সংশোধিত		4
	সমশ্রসীমা	07-07-790	
	<u> প্রবর্জ।</u>	শুৰু হ্ৰ্যনি	
	<b>মন্ত</b> ব্য		_

প্ৰবিষ্কণ	
পরিদর্শন পর্ববেষ্ডণ	ampness and Corrosion Present
ক্যাপ আইটেম	
শাহডেশ ক্যাটাগরি	
৭.১. কাৰ্যক্ৰ	
কাৰ্শক্ৰম	Sections of plaster finish to brick wall to be removed to investigate if dampness penetrates into the building wall. Investigation needed to determine the source of the damp and way to prevent it re-occurring. Carry out any remedial actions as directed by the Building Engineer. All steel member should be painted properly.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কার্থ্যনার কার্বক্রম	
	প্রযোগ্য নয়
চূড়ান্ত সময়সীমা	
সংশোধিত সময়সীমা	02-07-7940
অগ্রগতির অবস্থা	শুৰু হৰ্যনি
<u>মন্তব্য</u>	