

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর

"শ্রমজীবী মানুষের অধিকার, বিশ্বমাহীন বাংলাদেশের অঙ্গীকার"

ক্যাপ পর্ববেষ্ফণের তথ্য

কারখানার নাম	মেসার্স মুনম্ভার পেইন্টস এন্ড কেমিক্যাল ইন্ডাঞ্জিল
	Char Rangamatia, Basic I/A, Mohora, Kalurghat, 451, (Chandgaon, Chattogram, Chattogram)
কারখানার কোড	CCHT001
কালার কোড	

মূল্যারনের ধরণ: কার্চামোগত মূল্যারন	পর্ববেষ্ণ্ডণের তারিখ: -
১. পর্যবেষ্ণণ	
পরিদর্শন পর্শবেষ্কণ ক্যাপ আইটেম	
ক্যাটাগরি	
১.১. কাৰ্যক্ৰম	
Under guidance from a qualified structural engin Engineering Assessment (DEA) for the Producti	
সুগারিশের তথ্যসূত্র	
কার্থানার কার্ব্জম	
অগ্রাধিকার অবিলয়ে	
চুড়ান্ত সম্মানী	
সংশো ধি ত ১–০১–১১৭০ সমরসীমা	
অগ্রগতির অবস্থা	
মন্তব্য	

পরিদর্শন পর্ববেষ্কণ	adequate Design Documents
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	
২.১. কাৰ্যক্ৰম	1
কাৰ্যক্ৰম	Develop a full set of as-built Architectural and Structural drawing showing Floor Plan, Section, Elevation details, all structural members and foundations details for all the building. Factory should also conduct Detail Engineering Assessment (DEA) for all Building. All prepared as-built documents should be credible based on the requirements of BNBC 2020.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	
অগ্রাধিকার	প্রযোগ্য নর
চুডান্ত সমশ্বসীমা	
সংশোধিত সময়সীমা	07-07-7940
অগ্রগতির অবস্থা	
মন্তব্য	

১. পর্যবেষ্ণণ	
পরিদর্শন পর্ববেষ্কণ	ncontrolled Loading
ক্যাপ আইটেম	
ক্যাটাগরি	
৩.১. কার্যক্র	N .
কাৰ্যক্ৰম	Develop a program to ensure that all live loads for which a floor has been designed for will not be exceeded. The designated Load Manager shall oversee this program and ensure it is enforced.
সুপারিশের ভখ্যসুত্র	
কারখানার কার্বক্রম	
<u>অগ্রা</u> খিকার	া অবিলয়ে
চুডান্ড সমশ্রসীমা	-
সংশোধিত সময়সীমা	07-07-7940
অগ্রগতির অবস্থা	
মন্তব্য	

পরিদর্শন পর্যবেষ্ফণ
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাপরি
৪.১. কার্বক্রম
কাৰ্থক্ৰম Have a qualified structural engineer confirm the capacity to support the load is available. Load Plans should also be developed.
সুপারিশের ভখ্যসূত্র
কাৰ্থানাৰ কাৰ্যজ্জম
আ্থাধিকার প্রযোজ্য নয় চুডান্ত্র
সম্বাদ্য — সম্বাদ্য — সম্বাদ্য — সংশোধিত — সম্বাদ্য —
অগ্রগতির অবস্থা
<u>মন্তব্য</u>
৬. পর্যবে ষ্ ডণ
পরিদর্শন পর্ববেষ্কণ Concentrated Load on Roof Top

G 11(17P1	
পরিদর্শন	
পর্ববেষ্ফণ	Concentrated Load on Roof Top
ক্যাপ	
আইটেম ক্যাটাগরি	
[क्रालानान]	
৫.১. কার্য	৯ ম
কাৰ্যক্ৰম	Engage a qualified structural engineer to confirm and document that provisions have been made to accommodate concentrated loads. If provisions have not been made, have a qualified structural engineer develop a remediation plan.
সুপারিশে	त्र
ভিখ্যসূত্র	
কার্খান	র
কাৰ্যক্ৰম	
অগ্রাধিক	বি প্রযোগ্য নর
চুডান্ত	
সময়সীম	
সংশোধি	
সম্প্রসীম	
অগ্রহাত ব	
অবস্থা মন্তব্য	
[<u>4.6.4)</u>	

পরিদর্শন পর্ববেষ্ফণ	rack in Brick Periphery Wall
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	
৬.১. কার্যক্র	
9.9. 4114	51
কাৰ্যক্ৰম	Sections of plaster finishing to the Brick Periphery Wall are needed to be removed to investigate if cracks penetrate to the building structure. Investigation needed to determine reasons for cracks.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কার্বখানার কার্বক্রম	
অগ্রাধিকার	া অবিলম্বে
চুডান্ড সমশ্রসীমা	_
সংশোধিত সময়সীমা	02-02-2290
অগ্রগতির অবস্থা	
<u> মন্তব্য</u>	
৭. পর্যবেষ্ফণ	
পরিদর্শন পর্শবেষ্ফণ ক্যাপ	rack in Brick Periphery Wall
1411.1	

গরিদর্শন ব্যবেষ্ণণ Crack in Brick Periphery Wall
माप्त्र
মাইটেম
চ্যা টা পরি
ন.১. কাৰ্বজন
Communications and discontinuous discontinuous discontinuous de la communication de la
বিশ্বক্ষ Carry out any remedial actions as directed by the Building Engineer for regarding
Crack in Brick Periphery Wall.
সুপারিশের
ভিখ্যসূত্র
কার্থানার
কাৰ্যক্ৰম
অগ্রাধিকার প্রযোগ্য নয়
<u> চুডান্ত</u>
x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
সংশোধিত
সম্প্রসীমা
অগ্রগতির
अवश्र
মন্তব্য

পরিদর্শন পর্ববেষ্ফণ W	ater Ponding on Roof Top
ক্যাপ আইটেম	
ক্যাটাগরি	
৮.১. কার্যক্র	N Company of the comp
কাৰ্যক্ৰম	The roof slope and drainage system should be corrected as required to produce proper and timely drainage of the roof surface and eliminate or minimize water ponding.
সুপারিশের তখ্যসূত্র	
কার্থানার কার্বক্রম	
	প্রশোজ্য নয়
চুডান্ড সময়সীমা	_
সংশোধিত সময়সীমা	07-07-7940
<u>অগ্রগতির</u>	
অবস্থা মন্তব্য	

৯. পর্ববেষ্কণ
পরিদর্শন Unavailable Roof Parapet
গ্ৰথিকণ
ক্যাপ
আইটেম ————————————————————————————————————
ক্যাটাগরি
৯.১. কাৰ্যক্ৰম
TIP-1
কাৰ্যক্ৰম Parapet wall of Roof Top should have built up to 42 as directed by proper
সুপারিশের
তথ্যসূত্র
कानुशानान
কাৰ্যক্ৰম
অগ্রাধিকার প্রযোগ্য নর
চূড়ান্ত
प्रभेग्रेगीमा -
সংশোধিত ১৯-১৯-১৯
<mark> </mark>
অগ্রগতির
অবস্থা
মন্তব্য

১০. পর্যবেষ্ফণ

পরিদর্শন পর্ববেষ্ফ্রণ		
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি		
১০.১. কার্যত্র		
কাৰ্যক্ৰম	All exposed rebar should be painted properly.	
সুপারিশের		
ভখ্যসূত্র		
কার্খানার		
<u>কার্যক্রম</u>		
	প্রযোগ্য নয়	
চুডান্ত সমর্মীমা	_	
সংশোধিত সমশ্রসীমা	07-07-7940	
<u>অগ্রগতির</u>		
<u>অবস্থা</u>		
<u> মন্তব্য</u>		