

# গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর

"শ্রমজীবী মানুষের অধিকার, বিশ্বমাহীন বাংলাদেশের অঙ্গীকার"

# ক্যাপ পর্ববেষ্ফণের তথ্য

কারখানার নাম	ই জি টি টেক্সটাইলস লিঃ
ঠিকানা	Kewa-7, Gilachala, Gilaberaid, Sreepur, Gazipur
কারখানার কোড	GZP095
কালার কোড	

ল্যায়নের ধরণ: অগ্নি মূল্যায়ন পর্ববেষ্ফণের জারিখ:		
্. পৰ্ববেষ্ণণ		
14(4204)	Inadequate horizontal separation [] Inadequa	te vertical separation
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি		
১.১. কাৰ্যক্ৰ	7	
কাৰ্যক্ৰম	Provide design drawings to demonstrate hareas, offices and work areas should be sep according to the Guideline occupancy separ internal layout needed with appropriate draw	arated with fire-rated walls and doors ation will be achieved. Retrofitting of
সুপারিশের   তথ্যসূত্র		
কারখানার কার্বক্রম		
অগ্রাধিকার	৬ সপ্তাহ	
চুড়ান্ত সমশ্রসীমা	_	
সংশোধিত সময়সীমা	07-07-7940	
অগ্রগতির অবস্থা		
<u>মন্তব্য</u>		

পরিদর্শন পর্ববেষ্ডণ	Inadequate horizontal separation Inadequate vertical separation
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	
২.১. কার্য	<u>ক্</u> ষ
কাৰ্যক্ৰম	Mixed use buildings and Buildings housing RMGs, use some floors that fall under Mixed Occupancy (e.g. Storage, Office, Work areas, etc.). The designated storage areas, assembly areas, offices and work areas should be separated with firerated walls and doors according to the Guidelines. Different occupancy in different floors should be separated with fire-rated construction according to the Guidelines.
সুপারিশে তথ্যসূত্র	াৰ
কার্থান কার্থ্যন কার্থক্রম	
	াৰ ৬ মাস
চুডান্ত   সময়সীম	π  - 
সংশোধি সময়সী	<b>8</b>
অগ্রগতি অবস্থা	
মন্তব্য	
). পর্ববেষ্ণণ	T Comments of the comments of
	Protection against propagation of fire through voids in interior and exterior walls not equivalent to the fire resistance rating of the wall
ক্যাটাগরি	
৩.১. কার্য	কুম্
কাৰ্যক্ৰম সুপাৰিশে ভখ্যসূত্ৰ কাৰখান	ার
কাৰ্যক্ৰম	

**অগ্রাধিকার** ৬ সপ্তাহ

02-02-2290

চুড়ান্ড সমর্মীমা সংশোধিত সমর্মীমা

অগ্রগতির অবস্থা মন্তব্য

	Protection against propagation of fire through voids in interior and exterior walls not quivalent to the fire resistance rating of the wall
	divalent to the fire resistance rating of the wan
ক্যাপ	
আইটেম	
ক্যাটাগরি	
ורוויוטוניין	
৪.১. কাৰ্যক্ৰ	<del>-</del>
1	Provide fire-rated separation to prevent smoke and fire propagation through
কাৰ্শক্ৰম	staircases and grills on the interior walls
400Cm	State cases and grins on the interior wans
সুপারিশের	
ভখ্যসূত্ৰ	
কারখানার	
কাৰ্যক্ৰম	
অগ্রাধিকার	ঙ মাস
<u>চুডান্ত</u>	
সময়সীমা	-
সংশোধিত	02-02-2290
সমশ্রসীমা	- a - a a cu i -
<u>অগ্রগতির</u>	
1 1	
<u>অবস্থা</u>	
মন্তব্য	
,	
🛦 পর্ববেষ্ষণ 👚	
ا العصد الل	Door width less than minimum (1.0m) $\square$ Sum of the widths of doors less than
1 44719   "	quired Door do not swing toward flow Corridor and Passageways width less than
	inimum
	IIIIIIIIIIII
ক্যাপ	
আইটেম	
ক্যাটাগরি	
[רוו־וטונד	
৫.১. কাৰ্যক্ৰম	
1 -	Provide drawings to arrange adequate number of doorways at each floor as per
কাৰ্যক্ৰম	the Guidelines and produce the plan for construction of these doorways.
210HERMIT	produce the plan for construction of these doorways.
সুপারিশের	
ভিখ্যসূত্র	

কার্থানার কার্বক্রম

চুডান্ত সমশ্রসীমা

সংশোধিত সময়সীমা

অগ্রগতির অবস্থা মন্তব্য

**অগ্রাধিকার** ৬ সপ্তাহ

07-07-2990

-2		
পরিদর্শন   □	Door width less than minimum(0.9m)  Others same as above	
<u> শ্বংবিক্ষণ </u>		
ক্যাপ্		
<u>আইটেম</u>		
ক্যাটাগরি		
,		
৬.১. কাৰ্যক্ৰ	ম	
কাৰ্যক্ৰম	Door width less than minimum (0.9m) Uthers same as above	
সুপারিশের		
ভখ্যসূত্র		
কারখানার		
কাৰ্যক্ৰম		
<u>অগ্রা</u> ধিকার	৬ মাস	
চুডান্ত		
সম্মর্সীমা	-	
সংশোধিত		
সমশ্রসীমা	02-02-2940	
<u>অগ্রগতির</u>		
অবস্থা		
মন্তব্য		

. প্রব্বেষ্ণ্ডণ	
शर्गात्वब्रात्व re	Door width less than minimum (1.0m) USum of the widths of doors less than equired Door do not swing toward flow Corridor and Passageways width less than inimum
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	
৭.১. কাৰ্যক্ৰ	4
কাৰ্শক্ৰম	Keep corridors and passageways on escape routes free of any obstructions to ensure unobstructed path of travel along the aisles, corridors, and passageways to the exits Relocate work benches, temporary storage in such a way that corridors, passageways and aisles are at least 1.0m wide on all escape routes.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	
I —	প্রযোগ্য নয়
চুডান্ত সময়সীমা	_
সংশোধিত সময়সীমা	07-07-7940
অগ্রগতির অবস্থা	
মন্তব্য	

পরিদর্শন পর্ববেষ্ক্রণ	☐ Electrical cables do not run through separate Service ducts ☐ Openings not protected by enclosures of required fire resistance rating ☐ Not sealed with non-combustible material at each floor level for electrical services duct
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

#### ৮.১. কাৰ্যক্ৰম Ensure prevention of fire and smoke propagation through vertical shafts by providing fire rated enclosures around the openings along with seals and fire কাৰ্যক্ৰম dampers in shafts and ducts at floor separations. I Provide service duct for electrical cables. সুপারিশের ভ৾খ্যসূত্র কারখানার কাৰ্যক্ৰম **অগ্রাধিকার** ৬ মাস চুডান্ত সময়সীমা সংশোধিত 02-02-2290 সময়সীমা <u>অগ্রগতির</u> অবস্থা মন্তব্য

৯. পর্যবেষ্ণণ
পরিদর্শন পর্ববেষ্ণণ পর্ববেষ্ণণ আaterial at each floor level for electrical services ducts \( \begin{align*} \text{Openings not protected} \\ \text{by enclosures of required fire resistance rating } \( \begin{align*} \text{Not sealed with non-combustible} \\ \text{material at each floor level for electrical services duct} \)
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি
৯.১. কাৰ্যজন
কাৰ্শক্ৰম
সুপারিশের ভখ্যসূত্র
কারখানার কার্যক্রম
্ব্যাম্বিকার প্রব্যোজ্য নয়

#### ১০. পর্ববেষ্ফণ

চুডান্ড সমর্মীমা সংশোধিত

সম্বসীমা অগ্রগতির অবস্থা মন্তব্য 02-02-2590

  পরিদর্শন	Interior staircase not protected through smoke-proof enclosures   Exterior staircase susceptible to fire and smoke propagating through wall openings   Open grills in walls between staircase and floor spaces.   The ground floor exits not enclosed   Riser & Tread tolerance of a flight not within limit   Handrails height less than required   Number of Handrails less than required   Stairway door not closed   Stairway door not Fire Door   Interior staircase is not in enclosure   No Auto door closer
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

১০.১. কাৰ্যক্ৰ	১০.১. কার্যক্রম		
কাৰ্যক্ৰম	☐ Produce design drawings to demonstrate how stairways are to be made of adequate dimensions and appropriate specifications and to be converted into smoke-proof enclosures equipped with Fire-rated side swinging doors opening in the direction of travel at each floor.		
সুপারিশের			
ভিখ্যসূত্ৰ			
কার্থানার			
কাৰ্যক্ৰম			
অগ্রাধিকার	৬ সপ্তাহ		
চুডান্ত সমশ্বসীমা	_		
সংশোধিত সময়সীমা	02-02-2290		
<u>অগ্রগতির</u>			
<u>অবস্থা</u>			
<u> </u>			

পরিদর্শন পর্ববেষ্কণ	Same as above except Riser & Tread tolerance of a flight not within limit
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	
১১.১. কাৰ্যত্ৰ	<u>ब्</u> र
কাৰ্যক্ৰম	Convert all interior stairways into smokeproof enclosures equipped with Firerated side swinging doors opening in the direction of travel at each floor. Close wall openings adjacent to the exterior staircases to prevent fire and smoke propagation The ground floor exits should be enclosed so as to ensure safe pathway for escape from the premises. Provide continuous smoke-proof fire protected pathway along all the stairways from roof to the final exit.
সুপারিশের    তথ্যসূত্র	
্রভ গুণু <u>র্</u> র কারখানার	
। কাৰ্সগণান   কাৰ্যক্ৰম	
অগ্রাধিকার অগ্রাধিকার	্ব ১ মাস
চুড়ান্ত সম্বসীমা	-
সংশোধিত সম্যুসীমা	07-07-7940
<u>অগ্রগতির</u>	
অবস্থা   মন্তব্য	
২. পর্ববেষ্কণ	
77(7201	No Fire Door [] No/Improperly illuminated exit sign
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	
১২.১. কার্যত্র	p <del>N</del>
কাৰ্যক্ৰম	Provide easily identifiable escape routes, clear and free of obstruction. Provide clearly visible illuminated exit sign to indicate exit from storage area.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কার্থানার কার্যক্রম	
<u>অগ্রা</u> ধিকার	৬ সপ্তাহ

# ১৩. পর্যবেষ্ফণ

চুড়ান্ত সম্বামীমা সংশোধিত

সমশ্রসীমা অগ্রগতিব

অবস্থা মন্তব্য 02-02-2290

	Clearance from ceiling less than 1/3rd of ceiling height. No Fire Door
ক্যাপ আইটেম্	··
ক্যাটাগরি	
১৩.১. কার্যত	घ
কাৰ্যক্ৰম	Provide fire doors as approved by the Guidelines Provide fire-rated solid walls from floor to ceiling to ensure fire separation of the storage area from others or maintaining proper storage size and distance between stored items as per the Guideline.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	
অগ্রাধিকার	৬ মাস
চুডান্ত সময়সীমা	-
সংশোধিত সময়সীমা	02-07-7940
অগ্রগতির অবস্থা	
<u> মন্তব্য</u>	
১৪. পর্ববেষ্ণণ	
	Clearance from ceiling less than 1/3rd of ceiling height. No Fire Door
ক্যাপ আইটেম ক্যাট্যগরি	

# ১৪.১. কাৰ্যক্ৰম কাৰ্যক্ৰম মুপাৰিশেৰ তথ্যসূত্ৰ কাৰ্থানাৰ কাৰ্যক্ৰম অগ্ৰাধিকাৰ প্ৰযোজ্য লয় চুড়ান্ড সমন্ত্ৰসীমা সংশোধিত সমন্ত্ৰসীমা অগ্ৰাতিৰ অবস্থা মন্তব্য

রিদর্শন   । র্শবেষ্কণ ।	No Smoke and Heat Vents	
<u> </u>		
াইটেম গাটাগরি		
৫.১. কাৰ্যক্ৰ	भ	
	Provide smoke and heat vents as required (e.g. Storage, etc.)	
সুপারিশের		
তখ্যসূত্র		
কারখানার কার্বক্রম		
<sup>কানক্রশ</sup> অগ্রাধিকার	৬ মাস	
<u> </u>		
<u> </u>		
সংশোধিত	02-02-2290	
거허쥐거 허		
অগ্রগতির অবস্থা		
সুবুর মন্তব্য		
, , , ,		

. পর্ববেষ্ষণ	
	ift lobby not enclosed and without Fire door   No Fire switch   Inappropriate Fire sistance rated Lift car door   No rules posted for use during Fire
ন্যাপ নাইটেম ন্যাটাগরি	
৬.১. কার্যক্র	21
কার্যক্রম	Provide enclosed Lift lobby with Fire door as part of the stair enclosure as specified in the Guidelines.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কার্খানার কার্শক্রম	
অগ্রাধিকার চুডান্ড	৬ মাস
সমর্থসীমা সংশোধিত সমর্থসীমা	02-02-2290
অগ্রগতির অবস্থা	
মন্তব্য	

	Lift lobby not enclosed and without Fire door \( \) No Fire switch \( \) Inappropriationsistance rated Lift car door \( \) No rules posted for use during Fire	te Fire
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি		
১৭.১. কাৰ্যক্ৰ	ম	
কাৰ্যক্ৰম	Post emergency procedure notices in lift lobbies.	
সুপারিশের তথ্যসূত্র		
কারখানার কার্যক্রম		
অগ্রাধিকার	প্রযোগ্য নর	
চুডান্ড সমরসীমা		
সংশোধিত সময়সীমা	02-02-2990	
<u>অগ্রগতির</u>		
অবস্থা   মন্তব্য		
[18]		
৮. পর্যবেষ্ফণ		

় পর্ববেষ্ণণ		
अजिज्ञांत 🗀		
শর্ম জি 🏻	No Fire Lift in building	
क्रांश		
<u> </u>		
ক্যাটাগরি		
ा ८ क्रांत		
১৮.১. কাৰ্যত্ৰ	PM	
কাৰ্যক্ৰম	Provide drawings and plans for installation of Fire Lift as per the specifications provided in the Guidelines.	
সুপারিশের		1
<u>ত্থ্যসূত্র</u>		
কার্থানার		1
কাৰ্যক্ৰম		4
<u>অগ্রা</u> ধিকার	৬ সপ্তাহ	4
চুডান্ড সমশ্রসীমা	_	
সংশোধিত	02-02-2290	1
সমশ্রসীমা	יט איט פייט אינייט אייט א	$\downarrow$
অগ্রগতির		
অবস্থা মূলুব্য		$\dashv$
<u> মন্তব্য</u>	1	┙

পরিদর্শন পর্ববেষ্ণ্ডণ	
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	
১৯.১. কাৰ্যক্ৰম	
কাৰ্যক্ৰম	ne specifications provided in the
সুপারিশের তখ্যসূত্র	
কার্থানার কার্যক্রম	
অগ্রাধিকার ৬ মাস চূড়ান্ত সমরসীমা	
সংশোধিত সম্মামীমা	
অগ্রগতির অবস্থা	
মন্তব্য	
২০. পর্ববে <b>ষ্</b> ণ	
পরিদর্শন পরিদর্শন পর্যবেষ্ণন Means of Escape lack Emergency Lighting	lluminated at all times \( \text{No Bangla and } \) ncy \( \text{No Bangla signs for lifts and stairs } \text{I} \)
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগবি	
২০.১. কাৰ্যক্ৰম	
signs so that exits can be seen from all d English and Bangla Exit instructions whe appropriate locations.	uate number and type of illuminated exit corridors and evacuation paths. Provide re necessary. Post directional signs at
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কার্শানার কার্শক্রম	

#### ২১. পর্যবেষ্ফণ

**অগ্রাধিকার** ৬ সপ্তাহ

02-02-2290

চুডান্ত সময়সীমা

সংশোধিত সময়সীমা

অগ্রগতির অবস্থা মন্তব্য

পরিদর্শন   Directional sign missing   Exit signs not illuminated at all times   No Bangla and English Exit instructions in case of emergency   No Bangla signs for lifts and stairs   Means of Escape lack Emergency Lighting
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি
২১.১. কাৰ্যক্ৰম
কাৰ্শজ্জম Provide appropriate Emergency Lighting system that meets the specified emergency lighting requirements of the Guidelines.
সুপারিশের তথ্যসূত্র
কার্থানার কার্থক্রম
<b>অগ্রাধিকার</b> ৬ মাস
চুড়ান্ত সমশ্বসীমা
সংশো <del>ধিত</del> সমশ্বসীমা
অগ্রগতির অবস্থা
মন্তব্য
২২. পর্যবেষ্ণণ
পরিদর্শন পর্ববেষ্ষণ
ক্যাপ অটাট্রম

# আহডেম ক্যাটাগরি ২২.১. কাৰ্যক্ৰম Provide fire extinguishers that meet the requirements of the Guidelines. কাৰ্যক্ৰম সুপারিশের ভখ্যসূত্র কারখানার কাৰ্যক্ৰম **অগ্রাধিকার** ৬ সপ্তাহ চুডান্ড সময়সীমা সংশোূধিত 02-02-2290 সময়সীমা অগ্রগতির অবস্থা মন্তব্য

পরিদর্শন পর্ববেষ্ফণ	Non standard Standpipe& Hose system	
ক্যাপ আই্টেম্		
ক্যাটাগরি		
২৩.১. কার্য্য	<u> </u>	
কাৰ্যক্ৰম	Provide standard Standpipe& Hose system that complies with the Guidelines requirements for supply of water, minimum pressure in the standpipe and size (diameter) of the standpipe.	
সুপারিশের তখ্যসূত্র		
কার্খানার   কার্শক্রম		
<u>অগ্রা</u> খিকার	া ৬ মাস	11
চুডান্ড সম্যুসীমা	-	
সংশোধিত সময়সীমা	02-02-2990	
অগ্রগতির অবস্থা		
<u> মন্তব্য</u>		11
_		_
২৪. পর্ববেষ্ণণ		
পরিদর্শন পর্ববেষ্কণ	Fire pump certificate is missing	
ক্যাপ		

পরিদর্শন পর্ববেষ্ণ্ডণ
ক্যাপ
<u> আইটেম</u>
ক্যাটাগরি
২৪.১. কাৰ্যক্ৰম
া Provide Fire pump with proper certification and specifications to meet the
Guidelines requirements
সুপারিশের
ভিখ্যসূত্র
कात्रशोनात
কাৰ্যক্ৰম
<b>অগ্রাধিকার</b> ৬ মাস
দুড়ান্ত
সংশোধিত
সম্প্রসীমা
অগ্রগতির
अवस्रा
মন্ভব্য

পরিদর্শন 🛮	Boiler room is not properly segregated from the rest of the occupancy
ন্যাপ	
গাইটেম <u></u> ।	
চ্যাটাগরি	
৫.১. কাৰ্যত্ৰ	চম
	Produce design drawings to demonstrate the incorporation of fire rated enclosure
কাৰ্যক্ৰম	from floor to ceiling and an approved fire rated self-closing door for the boiler
` ` ` ` `	room.
সুপারিশের	
<u>তথ্যসূত্র</u>	
কার্খানার	
কাৰ্যক্ৰম	
অগ্রাধিকার	🖒 সপ্তাহ
চুডান্ড	
সম্বসীমা	
সংশোধিত	
<u>अभ्यश्रीमा</u>	07-07-7940
অগ্রগতির অগ্রগতির	
1	
<u>অবস্থা</u>	
<u> মন্তব্য</u>	
. পর্ববেষ্ণণ	
· 17(7 <del>-</del> 759	
প্রিদর্শন  ⊓	
1ৰ্শবেষ্কণ □	Boiler room is not properly segregated from the rest of the occupancy
गार <del>१</del> १ ।	
<u>শাইটেম</u>	
য়াটাগরি	

# ২৬.১. কাৰ্যক্ৰম $\square$ Provide fire rated enclosure from floor to ceiling and an approved fire rated self-closing door for the boiler room. $\square$ Install appropriate detectors. কাৰ্যক্ৰম সুপারিশের ভ৾খ্যসূত্র কারখানার কাৰ্যক্ৰম **অগ্রাধিকার** ৬ মাস চুডান্ড সময়সীমা সংশোধিত 07-07-7990 সময়সীমা অগ্রগতির অবস্থা <u> মন্তব্য</u>

পরিদর্শন বিশ্ব কর্মাণ বিশ

২৭.১. কাৰ্যক্ৰম Produce design drawings to demonstrate the incorporation of fire rated enclosure কাৰ্যক্ৰম from floor to ceiling and an approved fire rated self-closing swing door for the Transformer room. সুপারিশের তথ্যসূত্র কারখানার কাৰ্যক্ৰম **অগ্রাধিকার** ৬ সপ্তাহ চুডান্ত সময়সীমা সংশোধিত 05-05-5590 সময়সীমা অগ্রগতির অবস্থা মন্তব্য

# २৮. পর্যবেষ্ণ্রণ পরিদর্শন পর্যবেষ্ণ্রণ পরিদর্শন পর্যবেষ্ণ্রণ ত্বাবাবিষ্ণ্রন্থ ত্বাবাবিষ্ণর্থ ত্বাবাবিষ্ণর্প ত্বাবাবিষ্ণর্প ত্বাবাবিষ্ণর্থ ত্বাবাবিষ্ণর্প ত্বাবাবিষ্ণরেশ বিষ্ণর্প ত্বাবাবিষ্ণরেশ বিষ্ণরেশ ব

#### ২৮.১. কাৰ্যক্ৰম $oxedsymbol{\mathbb{I}}$ Provide fire rated enclosure from floor to ceiling and an approved fire rated কাৰ্যক্ৰম selfclosing swing door for the Transformer room. I Install appropriate detectors. সুপারিশের ভ৾খ্যসূত্ৰ কারখানার কাৰ্যক্ৰম **অগ্রাধিকার** ৬ মাস চুড়ান্ত <u> नेभग्रनी</u>भा সংশোধিত 05-05-5590 সময়সীমা অগ্রগতির অবস্থা মন্তব্য

পরিদর্শন ।⊓	
প্রব্বেষ্ণণ	No automatic fire detection and alarm system
ক্যাপ	
আইটেম ক্যাটাগরি	
ואוואואוואן	
২৯.১. কার্যত	চম
কাৰ্শক্ৰম	Provide design drawings for the automatic fire detection and alarm system in accordance with the Guideline requirements and hazard situation, (with appropriate specifications and drawings) showing how they will be implemented along with implementation plan.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কার্থীনার কার্বক্রম	
অগ্রাধিকার	৬ সপ্তাহ
চুডান্ড সমশ্বসীমা	_
সংশোধিত সময়সীমা	07-07-7940
<u>অগ্রগতির</u>	
অবস্থা ঘলনা	
<u> মন্তব্য</u>	
০. পর্ববেষ্কণ	
প্রিদর্শন   ⊓	No automatic fire detection and alarm system
পরিদর্শন 🛮 পর্ববেষ্ষণ	No automatic fire detection and alarm system
পরিদর্শন 🛮 পর্শবেষ্ষণ ক্যাপ আইটেম্	No automatic fire detection and alarm system
পরিদর্শন 🛮 পর্ববেষ্ষণ	No automatic fire detection and alarm system
পরিদর্শন 🛮 পর্শবেষ্ষণ ক্যাপ আইটেম্	
প্রিদর্শন পর্ববেষ্ক্রণ ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	
প্রিদর্শন ব্রুপ্রবিদর্শন ব্রুপ্রারিশের	া Install the automatic fire detection and alarm systems in accordance with the Guideline requirements and hazard situation (based on appropriate specifications and drawings).
পরিদর্শন ব্রাপ্ত পরিদর্শন ব্রাপ্ত ক্রাপ্ত ক্র	Install the automatic fire detection and alarm systems in accordance with the Guideline requirements and hazard situation (based on appropriate specifications and drawings).
প্রিদর্শন ব্রুপ্রবিদর্শন ব্রুপ্রারিশের	Install the automatic fire detection and alarm systems in accordance with the Guideline requirements and hazard situation (based on appropriate specifications and drawings).
প্রিদর্শন ব্রুপ্রিদর্শন ব্রুপ্রাধিক্ষম কার্যক্রম কার্যক্রম কার্যক্রম কার্যক্রম কার্যক্রম কার্যক্রম কার্যক্রম কার্যক্রম ক্রাধিকার	া Install the automatic fire detection and alarm systems in accordance with the Guideline requirements and hazard situation (based on appropriate specifications and drawings).
পরিদর্শন ব্রাপ্র পরিদর্শন ব্রাপ্র ক্রাপ্র ক্র ক্রাপ্র ক্রাপ্র ক্রাপ্র ক্রাপ্র ক্রাপ্র ক্রাপ্র ক্রাপ্র ক্রাপ্র	া Install the automatic fire detection and alarm systems in accordance with the Guideline requirements and hazard situation (based on appropriate specifications and drawings).
প্রিদর্শন ব্রুপ্রিদর্শন ব্রুপ্রাধিক্ষম কার্যক্রম কার্যক্রম কার্যক্রম কার্যক্রম কার্যক্রম কার্যক্রম কার্যক্রম কার্যক্রম ক্রাধিকার	া Install the automatic fire detection and alarm systems in accordance with the Guideline requirements and hazard situation (based on appropriate specifications and drawings).

অগ্রগতির অবস্থা মন্তব্য