

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর

"শ্রমজীবী মানুষের অধিকার, বিশ্বমাহীন বাংলাদেশের অঙ্গীকার"

ক্যাপ পর্ববেষ্ফণের তথ্য

1	বি এ সি আই লিমিটেড
ঠিকানা	, 0, (Kushtia Sadar, Kushtia, Khulna)
কারখানার কোড	CKST003
কালার কোড	

মূল্যায়নের 	ৰেণ: কাঠামোগত মূল্যায়ন	পর্ববেষ্কণের তারিখ: -
১. পর্যবেষ্ণ	f and the second se	
পরিদর্শন পর্শবেষ্ফণ	All Factory Building has no approved master plan from Architectural and Structural drawings were not available for any of the built drawings were not available for any of the built was not available. Any Material Test Report was not available for any of the factory building. All the documents and material test report. Thus Under guengineer Factory should conduct Detail Engineering	lable for any of the building. As- ding. Sub soil investigation report t available. Also Design Report was building has not proper engineering idance from a qualified structural
ক্যাপ্		
আইটেম ক্যাটাগরি		
১.১. কার্থ	<u> </u>	
কাৰ্যক্ৰম	Develop a full set of as-built Architectural and St Plan, Section, Elevation details, all structural me all the building. Factory should also conduct Deta for all Building. All prepared as-built documents requirements of BNBC 2020.	mbers and foundations details for all Engineering Assessment (DEA)
সুপারিণ তথ্যসূত্র		
কারখাঁ	াৰ	
কাৰ্যক্ৰম		
অগ্রাধিব	চার প্রয়োগ্য নয়	
চুডান্ড সময়সী	ना ⁻	
সংশো ^{হি} সমশ্বসী	ना ⁻	
অগ্ৰগতি	ৰ	
অবস্থা		
মন্তব্য		

২. পর্যবেষ্ণণ

পরিদর্শন 🛴	
গান্ধশন্ধ পূৰ্ববেষ্ষণ	ack has been observed in brick wall of Car Parking Shed & Office Room Shed
ক্যাপ	
<u> </u>	
<u>ক্যাটাগরি</u>	
,	
২.১. কা ৰ্ যক্ৰম	
	Sections of plaster finishing in Brick Wall of Car Parking Shed & Office Room Shed
কাৰ্যক্ৰম	are needed to be removed to investigate if cracks penetrate the building structure.
	Investigation needed to determine reasons for cracks.
সুপারিশের	
<u>ভখ্যসূত্র</u>	
কার্খানার	
কাৰ্যক্ৰম	
	প্রযোগ্য নর
<i>চুড়ান্ত</i>	_
সম্প্রমীমা সংশোধিত	
<u>अभ्याप्त्र</u> अभ्यक्षिमा	-
অগ্রগতির	
অবস্থা	
মন্তব্য	
পর্যাবক্ষণ	

৯. পর্ববেষ্ষণ	
পরিদর্শন পর্শবেষ্ফণ	rack has been observed in brick wall of Car Parking Shed & Office Room Shed
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	
৩.১. কাৰ্যক্ৰ	ম
কাৰ্যক্ৰম	Carry out any remedial actions as directed by the Building Engineer for regarding Crack in Brick Wall of Car Parking Shed & Office Room Shed.
সুপারিশের তখ্যসূত্র	
কার্থানার কার্যক্রম	
<u>অগ্রা</u> খিকার	থবোগ্য নর
চুডান্ড সমরসীমা	_
সংশোধিত সময়সীমা	_
অগ্রগতির অবস্থা	
মন্তব্য	

৪. পর্ববেষ্ণণ

পরিদর্শন Corrosion was present in Steel Member of Packing and Store Shed & Car Parking Shed				
ক্যাপ আইটেম				
ক্যাটাগরি				
৪.১. কাৰ্যক্ৰ	7			
কাৰ্যক্ৰম	All steel member should be painted properly.			
সুপারিশের তথ্যসূত্র				
ভ গুণু <u>এ</u> কার্খানার				
কাৰ্যক্ৰম জ্বাঞ্চিক্ৰাৰ	প্রযোগ্য নয়			
চুড়ান্ড চুড়ান্ড সময়সীমা	- (시에) 해			
সংশোধিত সমর্মীমা	_			
অগ্রগতির অবস্থা				
সন্ <u>ত্র্</u> ব্য				