

## গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর

"সুস্থ শ্রমিক, শোতন কর্মপরিবেশ; াড়ে জুলবে স্মার্ট বাংলাদেশ"

# ক্যাপ পর্ববেষ্ফণের তথ্য

কারখানার নাম	পপুলার এগ্রো ইন্টাজ্রিগ
ঠিকানা	Ranirhat, Shajahanpur ,Bogra, (Shajahanpur, Bogura, Rajshahi)
কারখানার কোড	CBGR002
কালার কোড	

<u>ল্যান্থগের শ্বর</u>	ମ: ବାଠା(ଧାଁ ୩୭ ଧୂଆ) ଏମ	শ্ব(বক্ষ(ণর ভা।র্য:
. পর্যবেষ্ফণ		
পরিদর্শন পর্ববেষ্কণ	nadequate Design Documents	
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি		
১.১. কাৰ্যজ্ঞ	ম	
কাৰ্যক্ৰম	Develop a full set of as-built Architectural and St Plan, Section, Elevation details, all structural me all the building. Factory should also conduct Deta for all Building. All prepared as-built documents requirements of BNBC 2020.	mbers and foundations details for all Engineering Assessment ( DEA )
সুপারিশের ভখ্যসূত্র	1	
কার্থানা কার্যক্রম	व	
<u> অগ্রা</u> ধিকা	ৰ প্ৰযোগ্য নয়	
চুডান্ড সমশ্রসীমা	. –	
সংশোধিত সময়সীমা		
অগ্রগতির অবস্থা		
<u>মন্তব্য</u>		

#### ২. পর্যবেষ্ণণ

পরিদর্শন   Crash in DCC California	
প্র্যবেষ্ক্রণ Crack in RCC Column	
बिग्र्	
আইটেম	
ক্যাটাগরি	
২.১. কার্যক্রম	
Costions of plaster finishing in DCC Column are needed to be removed to	
Sections of plaster finishing in RCC Column are needed to be removed to investigate if cracks penetrate the building structure. Investigation neede determine reasons for cracks.	d to
সুপারিশের	
তথ্যসূত্র	
কার্শানার	
কাৰ্যক্ৰম	
্বাম্প্রাম্পিকার প্রযোগ্য নর	
চুডান্ত	
<u> </u>	
সংশোধিত	
সমরসীমা	
অগ্রগতির	
অবস্থা	
মন্তব্য	
a optivative	

পর্ববেষ্কণ	
পরিদর্শন পর্ববেষ্ফণ	rack in RCC Column
ক্যাপ আইটেম	
ক্যাটাগরি	
<u>୭.১. কার্বক</u>	<u>ম</u>
কাৰ্যক্ৰম	Carry out any remedial actions as directed by the Building Engineer for regarding Crack in RCC Column.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কার্থানার কার্বক্রম	
<u>অগ্রা</u> খিকার	প্রযোগ্য নয়
চুডান্ত সময়সীমা	_
সংশোধিত সমশ্রসীমা	
অগ্রগতির অবস্থা	
মন্তব্য	

### ৪. পর্যবেষ্ফণ

পিরিদর্শন 🛴	
প্ৰব্ৰেষ্ণণ <sup>C</sup>	rack in Brick Masonry Wall
ক্যাপ	
আই্টেম্	
ক্যাটাগরি	
৪.১. কাৰ্যক্ৰয়	ন
   কাৰ্যক্ৰম	Sections of plaster finishing to the Brick Masonry Wall are needed to be removed
1 141424	to investigate if cracks penetrate to the building structure. Investigation needed to determine reasons for cracks.
সুপারিশের	
<u>ভি</u> খ্যসূত্র	
কার্খানার	
কাৰ্যক্ৰম	
I -	্বিধ্যোগ্য ল্য
চুড়ান্ত   সমরসীমা	_
সংশোধিত	
সমশ্রসীমা	
অগ্রগতির	
অবস্থা	
<u> মন্তব্য</u>	
১. পর্যবেষ্ণণ	
পরিদর্শন   <sub>CI</sub>	rack in Brick Masonry Wall

• 11(17P1	
পরিদর্শন Cr	rack in Brick Masonry Wall
[শ্বংবিশ্বন	
ক্যাপ	
আইটেম	
ক্যাটাগরি	
৫.১. কাৰ্যক্রফ	4
l — .	Carry out any remedial actions as directed by the Building Engineer for regarding
কাৰ্যক্ৰম	Crack in Brick Masonry Wall.
ZonErma	Crack III Brick Masorily Wall.
সুপারিশের	
<u>ভখ্যসূত্র</u>	
কার্খানার	
কাৰ্যক্ৰম	
	প্রযোগ্য নর
দুডান্ড	
<u>                                     </u>	
সংশোধিত	
সম্যুসীমা	
<u>অগ্রগতির</u>	
<u>অবস্থা</u>	
<u> মন্তব্য</u>	

### ৬. পর্ববেষ্ণণ

পরিদর্শন পর্ববেষ্ফণ	
ক্যাপ্	
আইটেম	
ক্যাটাণনি	
৬.১. কাৰ্শক্ৰম	
Engage a qualified structural angineer to confirm and desument	that provisions
Engage a qualified structural engineer to confirm and document have been made to accommodate concentrated loads. If provision made, have a qualified structural engineer develop a remediatio	ons have not been
সুপারিশের	
ভিখ্যসূত্র	
কারখানার	
কাৰ্যজন	
<b>অগ্রাধিকার</b> প্রয়োগ্য নর	
চুড়ান্ড     সময়সীমা	
সংশোধিত সমশ্বসীমা	
অগ্রগতির অবস্থা	
মন্তব্য	
n. পর্যবেষ্ <mark>ষ</mark> ণ	
পরিদর্শন পর্ববেষ্ণন	
ক্যাপ্	
আইটেম্	
ক্যাটাগরি	

পর্ববেষ্ণণ W	ater Ponding on Roof Top
ক্যাপ	
আইটেম্	
ক্যাটাগরি	
o c <del>antio c</del> i	
৭.১. কাৰ্যক্ৰম	
কাৰ্যক্ৰম	The roof slope and drainage system should be corrected as required to produce proper and timely drainage of the roof surface and eliminate or minimize water ponding.
সুপারিশের	
ভিখ্যসূত্র	
কার্খানার	
কাৰ্যক্ৰম	
	প্রব্যোগ্য নয়
চুড়ান্ত	_
সম্বসীমা	
সংশোধিত  সীন্দ	_
সমর্যসীমা   অগ্রগতির	
1 1	
অবস্থা ঘলনা	
মন্তব্য	

### ৮. পর্যবেষ্ণণ

পরিদর্শন পর্ববেষ্কণ Unavailable Roof Parapet
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি
৮.১. কার্বক্রম
Parapet wall of Roof Top should have built up to 42 as directed by proper guidance.
সুপারিশের তথ্যসূত্র
কাৰ্থানাৰ কাৰ্যক্ষম
আ্থাধিকার প্রযোগ্য ন্য চূড়ান্ত্র
সম্বয়সীমা   সংশোধিত   সম্বয়সীমা
অগ্রগতির অবস্থা
<u>মন্তব্য</u>

৯. পর্যবেষ্ষণ	
পরিদর্শন পর্যবেষ্ফ্রণ	
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	
৯.১. কাৰ্শক্ৰম	
কাৰ্যক্ৰম All Steel Member should be painted properly. Proper treatment should all exposed rebar.	be taken for
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কার্থনার কার্যক্রম অগ্রাধিকার প্রযোজ্য নয়	
চূড়ান্ত সমশ্বসীমা	
সংশোধিত সম্বসীমা	
অগ্রগতির অবস্থা মন্ডব্য	