

## গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর

"শ্রমজীবী মানুষের অধিকার, বৈৰম্যাহীন বাংলাদেশের অঙ্গীকার"

# ক্যাপ পর্ববেষ্ফণের তথ্য

কারখানার নাম	ক্যাশন লিংকারস লিমিটেড।
ঠিকানা	31, Dit Road (4Th & 5Th FI), Malibagh Chowdhury Para
কারখানার কোড	DHK206
কালার কোড	

মূল্যায়নের ধ	ল্যামনের ধরণ: বৈঘুতিক মূল্যামন পর্ববেষ্ফণের তারিখ: -		
১. পর্ববেষ্ণণ	<u>.</u> পর্যবেষ্ণণ		
পরিদর্শন পর্ববেষ্ফণ	Inadequate ventilation of the generator room   The segregated from the rest of the occupancy due to No detector in generator room   No firefighting equation room   Junk materials inside generator room   One instead of two   No cable trench with cover	presence of non Fire-rated Door Unipment is present in the generator	
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি			
১.১. কার্য	হুম		
কাৰ্যক্ৰম	Provide firefighting equipment as required by the	door for the Generator room. [	
সুপারিশে ভখ্যসূত্র			
কারখান কার্যক্রম	াৰ Initiative has not taken yet but factory personne timeline.	el agreed to implement within	
অগ্রাধিব	াৰ ৬ মপ্তাহ		
চুডান্ড সময়সী	11 2 - 2 < - 2 < 9 %		
সংশোধি সমশ্রসী			
অগ্রগতি অবস্থা	생후 원에에		
মন্তব্য	05-09-2021 The generator room is in terrible of	ondition.	

### ২. পর্যবেষ্ণণ

পরিদর্শন পর্ববেষ্ক্রণ	Inadequate ventilation of the generator room   The generator room is not properly segregated from the rest of the occupancy due to presence of non Fire-rated Door   No detector in generator room   No firefighting equipment is present in the generator room   junk materials inside generator room   One point frame earthing of generator instead of two   No cable trench with cover
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

.১. কাৰ্শক্ৰম	
কাৰ্যক্ৰম	Provide fire rated enclosure from floor to ceiling and an approved fire rated door for the Generator room I Install appropriate detectors.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
,	Initiative has not taken yet but factory personnel agreed to implement within timeline.
<u>অগ্রা</u> খিকার	৬ মাস
চুডান্ত সময়সীমা	09-08-2039
সংশোধিত সময়সীমা	07-07-7940
অগ্রগতির অবস্থা	শুৰু হৰ্মনি
<u> মন্তব্য</u>	05-09-2021 The generator room is in terrible condition.

٥	). পর্ববেষ্ণ	ৰ্গ
	পরিদর্শন পর্শবেষ্ডণ	Inadequate ventilation of the generator room   The generator room is not properly segregated from the rest of the occupancy due to presence of non Fire-rated Door   No detector in generator room   No firefighting equipment is present in the generator room   junk materials inside generator room   One point frame earthing of generator instead of two   No cable trench with cover
	ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

৩.১. কাৰ্যক্ৰম	.১. কার্যক্তম	
কাশক্রম	Remove junk materials from generator room. Ensure ventilation to generator Ensure double earthing of generator frame Provide cable trench with cover	
সুপারিশের তথ্যসূত্র		
কার্থানার কার্বক্রম	Initiative has not taken yet but factory personnel agreed to implement within timeline.	
<u>অগ্রা</u> ধিকার	চলছে	
চুডান্ত সময়সীমা	37-22-5026	
সংশোধিত সমশ্রসীমা	07-07-7940	
অগ্রগতির অবস্থা	শুৰু হৰ্মনি	
মন্তব্য	05–09–2021 The generator room is in terrible condition.	

## ৪. পর্যবেষ্ণণ

পরিদর্শন পরিদর্শন পর্ববেষ্ণন পর্ববেষ্ণন বিদর্শন পর্ববেষ্ণন বিদর্শন পর্ববেষ্ণন বিদর্শন পর্ববেষ্ণন বিদ্যাপ বিদ্

### ৪.১. কাৰ্যক্ৰম Provide earthing to body & door. Provide clear identification mark on কাৰ্যক্ৰম distribution board. Install SB & MCB on metal board. সুপারিশের ভখ্যসূত্র কাৰখানাৰ Initiative has not taken yet but factory personnel agreed to implement within কাৰ্শক্ৰম **অগ্রাধিকার** ৬ সপ্তাহ চুডান্ত 25-25-5026 **मेमग्रमीमा** সংশোধিত 02-02-2290 সময়সীমা <u>অগ্রগতির</u> শুরু হয়নি অবস্থা 05-09-2021 No electrical design drawign was found on site. They have no SLD. No মন্তব্য door earthing.

	□ No instruction for first aid to electrical shock □ Connection without lug □ Messy wire
পারদর্শন    পর্ববেষ্ষ	inside Body & door not earthed No clear identification mark on distribution board SB &MCB installed on the wooden board
 ক্যাপ	SB &MCB installed on the wooden board
আইটেম ক্যাট্রগ্রহ	ने
[47]615	1

কাৰ্যক্ৰম	${ m flue{ }}$ Provide instructions for first aid from exposure to electrical shock ${ m flue{ }}$ Ensure well–
	dressed cabling with lugs
সুপারিশের	
<u>ভ</u> িখ্যসূত্র	
কারখানার	Initiative has not taken yet but factory personnel agreed to implement within
	timeline.
<u>অগ্রা</u> খিকার	চলছে
চুডান্ত সময়সীমা	22-22-203B
সংশোধিত সমর্মীমা	07-07-790
অগ্রগতির অবস্থা	শুৰু হৰ্মনি
মন্তব্য	05-09-2021 Instruction boards for first aid and artificial respiration are not located in the generator room and substation room.

### ৬. পর্ববেষ্ণণ

পরিদর্শন Electric cables do not pass through electrical service duct insulated conduits \( \text{I Messy} পর্যবেষ্ণ্যন wiring ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি

#### ৬.১. কাৰ্যক্ৰম কাৰ্যক্ৰম ☐ Provide electrical service duct and insulated conduits ☐ Replace messy wiring সুপারিশের ভখ্যসূত্র কাৰখানাৰ Initiative has not taken yet but factory personnel agreed to implement within কাৰ্যক্ৰম timeline. **অগ্রাধিকার** ৬ সপ্তাহ চুডান্ড 25-25-5096 *ने*भेश्रेत्रीमा সংশোধিত 02-02-2590 **সমশ্বসী**মা অগ্রগতির শুরু হয়নি অবস্থা 05-09-2021 Electric cables do not pass through electrical service duct insulated মন্তব্য

conduits

সংশোধিত

<u>সমশ্রসীমা</u> অগ্রগতির

অবস্থা

মন্তব্য

05-05-5590

শুরু হয়নি

৭. প্ৰব্ব	<b>%</b> ণ		
পরিদর্শ পর্ববেহ	II IGNINING PROTECTION SYSTEM NOT AVAIJANIE		
11 .	ক্যাপ আইটেম্		
ক্যাটাণ			
4.2.	৭.১. কার্যক্রম		
কার্য	জ্ম Provide appropriate Lightning protection system.		
সুপা   ভখ্য	রিশের সূত্র		
কার কার্য	খানার Initiative has not taken yet but factory personnel agreed to implement within ক্রম timeline.		
অগ্রা	<b>খিকার</b> ৬ মাস		
চুড়া সমং	<mark>ত্ত</mark> মুসীমা		

05-09-2021 Factory is not contact with any enlisted consultanting firm.