

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর

"শ্রমজীবী মানুষের অধিকার, বৈৰম্যাহীন বাংলাদেশের অঙ্গীকার"

ক্যাপ পর্ববেষ্ফণের তথ্য

কারখানার নাম	শ্লোবাল চেমি ইন্ডাম্জ্রিজ লিমিটেড।
ঠিকানা	, 0, (Gazipur Sadar, Gazipur, Dhaka)
কারখানার কোড	CGZP025
কালার কোড	

মূল্যার্যনের ধ	ৰণ: কাঠামোগত মূল্যায়ন	পর্ববেষ্ফণের তারিখ:
১. পর্ববেষ্ক		
পরিদর্শন পর্ববেষ্ক্রণ	All Factory Building has no approved master plan from Architectural and Structural drawings were not available the structures. As – built drawings were not available investigation report was not available. Any Material Design Report was not available for any of the factor color code of the Office Building is Green. But soil in drawings, material test reports were not present for guidance from a qualified structural engineer Factor Assessment (DEA) for all of the buildings.	able on-site for review for any of for any of the buildings. Sub soil Test Report was not available. Also ry buildings. According to FOS, vestigation reports and as built any of the structures. Thus Under
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি		
১.১. কার্য	<u>ক্ষ</u>	
কাৰ্যক্ৰম	Develop a full set of as-built Architectural and St Plan, Section, Elevation details, all structural mer all of the structures. Factory should also conduct (DEA) for all of the buildings. All prepared as-bubased on the requirements of BNBC 2020.	mbers and foundations details for Detail Engineering Assessment
সুপারিণ তথ্যসূত্র	ার	
কার্থ্যন কার্যক্রম		
চুডান্ত সম্বসী		
সংশোধি সময়সী	ग	
অগ্রগতি অবস্থা	ৰ	
মন্তব্য		

২. পর্যবেষ্ণণ

পরিদর্শন পর্ববেষ্ষণ Cr	ack has been observed in Floor Beam of Office Building.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	
২.১. কাৰ্যক্ৰম	
	Sections of plaster finishing in Floor Beam are needed to be removed to investigate if cracks penetrate the building structure. Investigation needed to determine reasons for cracks.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কার্থানার কার্যক্রম	
	প্রযোগ্য নয়
চূডান্ড সমশ্রসীমা	_
সংশোধিত সময়সীমা	_
অগ্রগতির অবস্থা	
<u>মন্তব্য</u>	

পর্ববেষ্ফণ	
ারিদর্শন 1র্শবেষ্ফণ	rack has been observed in Floor Beam of Office Building.
চ্যাপ শাইটেম	
নাংডেশ চ্যাটাগরি	
୭.১. কাৰ্যক্ৰ	ম
কাৰ্যক্ৰম	Carry out any remedial actions as directed by the Building Engineer for regarding Crack in Floor Beam.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কার্থীনার কার্বক্রম	
<u>অগ্রা</u> ধিকার	প্রবোগ্য নর
চুডান্ত সময়সীমা	_
সংশোধিত সমশ্বসীমা	-
<u>অগ্রগতির</u>	
অবস্থা মন্তব্য	

৪. পর্যবেষ্ফণ

পরিদর্শন পর্ববেষ্ক্রণ Water ponding was observed at the roof top of Office Building.
ক্যাপ আইটেম
ক্যাটাগরি
৪.১. কাৰ্যক্ৰম
The roof slope and drainage system should be corrected as required to produce proper and timely drainage of the roof surface and eliminate or minimize water ponding.
সুপারিশের
তিখ্যসূত্ৰ
কারখানার
কাৰ্যক্ৰম
অগ্রাধিকার প্রযোজ্য নয়
চুড়ান্ত সম্বসীমা
সংশোধিত
अभयअभिमा
অগ্রগতির
অবস্থা
মন্তব্য
পর্ববেক্ষণ
পরিদর্শন Corrosion was present in exposed rebar of Office Building as well as steel members of

পরিদর্শন Corrosion was present in exposed rebar of Office Building as well as steel members of
প্রবাহ্মণ other structures.
कार्षि
আইটেম
ক্যাটাগরি
TXET II I
4 Carrest
৫.১. কার্বক্রম
All and a decided by a sixty of the decided by the first of the sixty
All exposed rebar should be painted properly. Proper treatment should be taken for
all steel members.
সুপারিশের
ভিশ্যসূত্র
কার্খানার
কার্যক্রম
অগ্রাধিকার প্রযোগ্য নয়
চূড়ান্ত
বিশ্বতার - সময়সীমা
সংশাে্ধিত _
प्रभग्ने प्रभाव -
অগ্রগতির
অবস্থা
মন্তব্য