

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর

"শ্রমজীবী মানুষের অধিকার, বৈৰম্যাহীন বাংলাদেশের অঙ্গীকার"

ক্যাপ পর্ববেষ্ফণের তখ্য

কারখানার নাম	কেম হাউস ইন্ডাম্জ্রিগ
ঠিকানা	, 0, (Gazipur Sadar, Gazipur, Dhaka)
কারখানার কোড	CGZP026
কালার কোড	

মুল্যায়নের ধরণ: কাঠামোণত মুল্যায়ন পর্যবেষ্ডাণের তারি				
১. পর্যবেষ্ণণ				
Ai পরিদর্শন পর্ববেক্ষণ ar re st	Il Factory Building has no approved master plan from the chitectural and Structural drawings were not available structures. As – built drawings were not available vestigation report was not available. Any Material esign Report was not available for any of the factor re single story that swhy column stress check was exports and as built drawings, material test reports are tructures. Thus Under guidance from a qualified structures. Thus Under guidance from a qualified structure of the conduct Detail Engineering Assessment (DEA) for a	able on-site for review for any of for any of the buildings. Sub soil Test Report was not available. Also ry buildings. As all of the structures on not required. But soil investigation were not present for any of the ructural engineer Factory should		
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি				
১.১. কাৰ্যক্ৰ	ন			
কাৰ্শক্ৰম	Develop a full set of as-built Architectural and St Plan, Section, Elevation details, all structural mer all of the structures. Factory should also conduct (DEA) for all of the buildings. All prepared as-bubased on the requirements of BNBC 2020.	mbers and foundations details for Detail Engineering Assessment		
সুপারিশের তখ্যসূত্র				
কার্থানার কার্যক্রম				
চুডান্ড	্রপ্রেজ্যে নর _			
সম্বর্গীমা সংশোধিত সমর্গীমা	_			
অগ্রগতির অবস্থা				
মন্তব্য				

২. পর্যবেষ্ণণ

পরিদর্শন Uncontrolled loading has been observed at mezzanine floor of Production Shed. There পর্যবেষ্কণ is no marking at storage area indicating maximum allowable loading limit.
ক্যাপ
আইটেম
ক্যাটাগরি
২.১. কাৰ্যক্ৰম
Develop a program to ensure that all live loads for which a floor has been designed for will not be exceeded. The designated Load Manager shall oversee this program and ensure it is enforced.
সুপারিশের ভখ্যসূত্র
কার্থানার
বিশ্বজ্ব
অগ্রাধিকার প্রযোগ্য নর
চুড়ান্ত
সংশোধিত
সমরসীমা 🖳
অগ্রগতির
অবস্থা
মন্তব্য
৯. পর্যবেষ্কণ
7. TICTS T
পরিদর্শন Uncontrolled loading has been observed at mezzanine floor of Production Shed. There
প্রবিষ্ণ is no marking at storage area indicating maximum allowable loading limit.

ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি ৩.১. কাৰ্যক্ৰম Have a qualified structural engineer confirm the capacity to support the load is কাৰ্যক্ৰম available. Load Plans should also be developed. সুপারিশের ভূখ্যসূত্র কারখানার কাৰ্যক্ৰম **অগ্রাধিকার** প্রযোগ্য নর চুডান্ড সময়সীমা সংশোধিত সমশ্রসীমা অগ্রগতির অবস্থা মন্তব্য

৪. পর্ববেষ্ণণ

	Corrosion was present in steel member of Production Shed. Also, brick wall was found without plaster in Production Shed & Generator Shed.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

8.১. কাৰ্যক্ৰম All Steel Member should be painted properly. All Factory Building brick wall should be plastered and painted properly. সুপানিশেন ভখ্যসুত্ৰ কান্ত্ৰথানান কাৰ্যক্ৰম অগ্ৰাধিকান প্ৰথোজ্য লগ চুড়ান্ড সমগ্ৰসীমা সংশোধিত সমগ্ৰসীমা অগ্ৰগতিন অব্যা