

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর

"শ্রমজীবী মানুষের অধিকার, বৈৰম্যাহীন বাংলাদেশের অঙ্গীকার"

ক্যাপ পর্ববেষ্ফণের তথ্য

	চৌধুরী টাওনেল ইন্ডাম্ছিল (প্রা.) লি
ঠিকানা	, o, (Shibpur, Narsingdi, Dhaka)
কারখানার কোড	CNRD002
কালার কোড	

মূল্যায়নের ধরণ	া: কাঠামোগত মূল্যান্ত্ৰ	পর্ববেষ্কণের তারিখ:
১. পর্ববেষ্ণণ		
Ar পরিদর্শন পর্শবেষ্ফণ nc	Il Factory Building has no approved master plan from the control of the control of the build as not available for any of the build as not available. Any Material Test Report was not available for any of the factory building. All the occuments and material test report. Thus Under guing in gineer Factory should conduct Detail Engineering	able for any of the building. As—ding. Sub soil investigation report available. Also Design Report was building has not proper engineering dance from a qualified structural
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি		
১.১. কাৰ্যক্ৰম		
0.0. TI 143		
কাৰ্যক্ৰম	Develop a full set of as-built Architectural and St Plan, Section, Elevation details, all structural men all the building. Factory should also conduct Deta for all Building. All prepared as-built documents requirements of BNBC 2020.	mbers and foundations details for lil Engineering Assessment (DEA)
সুপারিশের তথ্যসূত্র		
কার্থানার কার্শক্রম		
অগ্রাধিকার	প্রযোগ্য নয়	
চুড়ান্ত সময়সীমা	-	
সংশোধিত সময়সীমা		
অগ্রগতির অবস্থা		
মন্তব্য		

২. পর্যবেষ্ণণ

ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি 2.5. কাৰ্যক্ৰম কাৰ্যক্ৰম Engage a qualified structural engineer to provide additional investigation into the areas of column cracking and provide a remediation plan if required. মুপানিশেন ভখ্যসূত্ৰ কান্ত্ৰখানান কাৰ্যক্ৰম অগ্ৰাধিকান প্ৰযোগ্য লয় চূড়ান্ত মুম্বামীমা সংশোধিত মুম্বামীমা	পরিদর্শন পর্ববেষ্ফণ	rack has been Observed in Column of Production Building.
Engage a qualified structural engineer to provide additional investigation into the areas of column cracking and provide a remediation plan if required. সুপারিশের ভখ্যসূত্র কার্থানার কার্থাক্য অগ্রাধিকার প্রযোগ্য ন্য চুড়ান্ত সমস্বীমা সংশোধিত	আই্টেম্	
areas of column cracking and provide a remediation plan if required. সুপারিশের ভখ্যসূত্র কার্থানার কার্থানার কার্থানার অগ্রাধিকার প্রযোগ্য ন্য চুড়ান্ত সময়সীমা সংশোধিত	২.১. কাৰ্যক্ৰম	T Company of the comp
ভূথ্যসূত্র কার্থানার কার্থজ্ম অগ্রাধিকার প্রযোগ্য নর চূড়ান্ত সমর্মীমা সংশোধিত	কাৰ্যক্ৰম	
কাৰ্যক্রম অগ্রাধিকার প্রযোগ্য লয় চুড়ান্ত সময়সীমা সংশোধিত	1 -1	
চুড়ান্ড সমশ্মীমা	কাৰ্যক্ৰম	
সংশো্ধিত _	চুডান্ড	প্রযোগ্য নয়
	সংশোধিত	_
অগ্রগতির		
অবস্থা সন্ভব্য		

আইটেম্ 📗	». পর্ববেষ্ <u>ক</u> ণ	
পর্ববেষণ Crack has been Observed in Column of Production Building. ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি o.S. কার্যক্রম Carry out any remedial actions as directed by the Building Engineer for regarding Crack in RCC Column. সুপারিশের তথ্যসূত্র কারশানার কার্যক্রম অগ্রাধিকার প্রযোগ্য ন্য চূড়ান্ড সমরসীমা সংশোধিত সমরসীমা অগ্রগতির অবস্থা	[_ 	
ভ.১. কাৰ্বক্ৰম ত ত ত ত ত ত ত ত ত ত ত ত ত ত ত ত ত ত ত	I I I I I I I I I I I I I I I I I I I	ck has been Observed in Column of Production Building.
ত.১. কাৰ্বক্ৰম ত্ৰুগ্ৰান্ত্ৰ ত্ৰুগ্ৰান্তিৰ ত্ৰুগ্ৰান্ত্ৰ ত্ৰুগ্ৰান্তিৰ ত্ৰুগ্ৰান্ত্ৰ ত্ৰুগ্ৰান্তিৰ ত্ৰুগ্ৰান্তিৰ ত্ৰুগ্ৰান্তিৰ ত্ৰুগ্ৰান্ত্ৰ ত্ৰুগ্ৰান্ত্ৰ	ক্যাপ	
ত.১. কাৰ্যক্ৰম	আইটেম	
কাৰ্যক্ৰম	ক্যাটাগরি	
কাৰ্যক্ৰম		
দানক্ষন Crack in RCC Column. সুপারিশের ভশ্যসূত্র কারথানার কার্যক্রম অগ্রাধিকার প্রযোগ্য ন্য চুড়ান্ড সময়সীমা সংশোধিত সময়সীমা অগ্রগতির অব্যয়	৩.১. কার্যক্রম	
দানক্ষম Crack in RCC Column. সুপারিশের ভ্রম্যসূত্র কারথানার কার্যক্রম অগ্রাধিকার প্রযোগ্য ন্য চুড়ান্ড সময়সীমা সংশোধিত সময়সীমা অগ্রগতির অব্যয়	<u> </u>	arry out any remedial actions as directed by the Building Engineer for regarding
তখ্যসূত্র কার্যনার কার্যক্রম অগ্রাধিকার প্রযোগ্য নর চূড়ান্ড সমর্যসীমা সংশোধিত সমর্যসীমা অগ্রগতির অবস্থা	_{41,472,4} C	
কার্থনার কার্যক্রম অগ্রাধিকার প্রয়োজ্য নর চুড়ান্ড সময়সীমা সংশোধিত সময়সীমা অগ্রগতির অবস্থা	সুপারিশের	
কাৰ্যক্ৰম <u>জ্ঞাধিকাৰ প্ৰযো</u> জ্য ন্য চূড়ান্ত সম্বসীমা সংশোধিত সম্বসীমা <u>জ্ঞা</u> তিব জ্বস্থা	<u>ভিখ্যসূত্র</u>	
অগ্রাধিকার প্রবিশ্বাজ্য লব চূড়ান্ত - সম্বর্গীমা - সম্বর্গীমা - অগ্রগতির - অবস্থা -		
চুড়ান্ড সমশ্যীমা সংশোধিত সমশ্যীমা অগ্রগতিব অবস্থা		
স্টাৰ্থসীমা ⁻ সংশোধিত সম্বৰ্থসীমা ⁻ অগ্ৰগতিব অবস্থা	অগ্রাধিকার প্র	(বাজা নর
সংশোধিত সম্বসীমা অগ্রগতিব অবস্থা		
সম্যসীমা ⁻ অগ্রগতির অবস্থা		
অগ্রগতির অবস্থা		
অবস্থা		
মন্ভব্য	<u>অবস্থা</u>	
	মন্তব্য	

৪. পর্ববেষ্ণণ

রিদর্শন র্ববেষ্কণ Cr	rack has been Observed in Brick Masonry Wall of Production Building.
ন্যাপ াাইটেম্	
য়াটাগরি	
.১. কাৰ্যক্ৰম	1
কাৰ্শক্ৰম	Sections of plaster finishing to the Brick Masonry Wall are needed to be removed to investigate if cracks penetrate to the building structure. Investigation needed to determine reasons for cracks.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্বজ্রম	
<u>অগ্রা</u> খিকার	প্রযোগ্য নয়
চুডান্ত সময়সীমা	_
সংশো ধ িত সময়সীমা	-
অগ্রগতির অবস্থা	
মন্তব্য	

১ পর্যবেষ্ণণ	
পরিদর্শন পর্ববেক্ষণ	rack has been Observed in Brick Masonry Wall of Production Building.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	
৫.১. কাৰ্যক্রফ	า
কাৰ্যক্ৰম	Carry out any remedial actions as directed by the Building Engineer for regarding Crack in Brick Wall.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কার্থানার কার্বক্রম	
চুডান্ড	প্রশোজ্য নর
সমর্যসীমা সংশোধিত	_
সম্যুসীমা অগ্রগতির	
অবস্থা মন্তব্য	

৬. পর্যবেষ্ষণ

রিদর্শন র্ববেষ্ক্রণ	rack has been Observed in Beam of Production Building.
ग्रश	
াই(উম মাইমেরি	
গ্রাভাগরি	
.১. কাৰ্যক্ৰ	ন
কাৰ্যক্ৰম	Sections of plaster finishing in Beam are needed to be removed to investigate if cracks penetrate the building structure. Investigation needed to determine reasons for cracks.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্বক্রম	
অগ্রাধিকার	প্রযোগ্য নর
চুডান্ত সমশ্রসীমা	_
সংশোধিত সমশ্রসীমা	
অগ্রগতির অবস্থা	
মন্তব্য	

পর্যবেষ্ষণ	
পরিদর্শন পর্ববেষ্ডণ	rack has been Observed in Beam of Production Building.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	
৭.১. কাৰ্বক্ৰ	
কাৰ্যক্ৰম	Carry out any remedial actions as directed by the Building Engineer for regarding Crack in Beam.
সুপারিশের তখ্যসূত্র	
কার্থানার কার্যক্রম	
চুডান্ড	বুধোজ্য ন্য
সমর্থসীমা সংশোধিত	<u> </u> -
সমর্যসীমা অগ্রগতির	
অবস্থা মন্তব্য	

৮. পর্যবেষ্ষণ

পরিদর্শন পর্শবেষ্ফণ ^{Sp}	palling of Concrete has been observed at Celling of Production Building.
ক্যাপ আইটেম	
নাংডেশ ক্যাটাগরি	
৮.১. কাৰ্যক্ৰম	Ţ
কাৰ্যক্ৰম	Engage a qualified structural engineer to provide additional investigation into the areas of distress and provide a remediation plan if required.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কার্থানার কার্যক্রম	
অগ্রাধিকার	প্রব্যোগ্য নর
চুডান্ড সমশ্রসীমা	_
সংশোধিত সময়সীমা	-
<u>অগ্রগতির</u>	
অবস্থা মন্তব্য	

্. পর্ববেষ্ফণ	
পরিদর্শন পর্শবেষ্ণণ	palling of Concrete has been observed at Celling of Production Building.
ক্যাপ আইটেম	
না ং ডেশ ক্যাটাগরি	
৯.১. কাৰ্যক্ৰম	
কাৰ্যক্ৰম	Carry out any remedial actions as directed by the Building Engineer for regarding Spalling of Concrete in RCC Celling.
সুপারিশের তখ্যসূত্র	
কার্থানার কার্বক্রম	
<u>অগ্রাখিকার</u>	প্র্যোগ্য নয়
চূড়ান্ত সময়সীমা	_
সংশোধিত সমশ্বসীমা	-
অগ্রগতির অবস্থা	
<u> মন্তব্য</u>	

১০. পর্যবেষ্ফণ

পরিদর্শন পর্ববেষ্ফণ	Dampness was Present in brick wall of Production Building and Production Shed.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

১০.১. কাৰ্যক্ৰম Sections of plaster finish to brick wall to be removed to investigate if dampness কাৰ্যক্ৰম penetrates into the building wall. Investigation needed to determine the source of the damp and way to prevent it re-occurring. সুপারিশের তথ্যসূত্র কার্থানার কাৰ্যক্ৰম **অগ্রাধিকার** প্রযোজ্য নয় চুডান্ত সময়সীমা সংশোধিত সময়সীমা <u>অগ্রগতির</u> অবস্থা মন্তব্য